

CONTA
CONTAS

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
234	756	MANUTENÇÃO	03/05/2023	RR\$3.150,00

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
03/05/2023	21051	ANTONIO CARLOS COMITRE	1335 LOTE 6		RR\$ 1.100,00
03/05/2023	16505	DOUTOR AFONSO VERGUEIRO	1810 APTO 124		RR\$ 850,00
03/05/2023	16282	WASHINGTON LUIZ	0347		RR\$ 1.200,00

Adeantamento Pintura
Antônio (~~Pedro~~) Pedro de Souza
294.819.638-88 (Pix)





Antônio Prestador



SO ISSUITE: 11:08 ✓✓

03/04/2023

Bom dia 09:18



09:19 ✓✓

Antônio Prestador

Já passei na Av Washington Luís 347.

O valor para executar a pintura desta local será de 2,500,00.

09:19

Tem muito reparo a ser feito. 09:20

Perfeito 09:20 ✓✓

Vou repassar p proprietária 09:20 ✓✓

Antônio Prestador

O valor para executar a pintura desta local será de 2,500,00.

Material e mão de obra correto?

09:20 ✓✓



Mensagem



16:07

27/04/2023





Márcia Paschoalick



Tudo bem? 16:49

ONTEM

Acabei as entrevistas com os gesseiros 16:49 ✓✓

Tudo bem e com a Sra. 16:49 ✓✓

Encontrei um que irá fazer um bom trabalho e realiza um serviço com um preço justo 16:49 ✓✓

Quanto ao serviço de pintura 16:50 ✓✓

O prestador solicitou um adiantamento no valor de R\$1.200,00 16:50 ✓✓

Podemos autorizar o adiantamento? 16:50 ✓✓

Washington Luis n347 16:50 ✓✓

Já te retorno 16:57

Sim 17:13

Pode 17:13

Obrigada 17:13



Mensagem



16:03
27/04/2023





Márcia Paschoalick



Com um bom preço 09:25 //

03/04/2023

Tudo bem? 09:25 //

➔ Encaminhada

O valor para executar a pintura desta local será de 2.500,00.

09:26 //

➔ Encaminhada

A pintura da Washington Luis numero 347 é mais complexa.

La tem teto que está muito danificado.

Paredes com infiltração estourando até a massa do reboco.

Tem um teto que está bem danificado, drywal começando a soltar a placa do montante.

Nesse teto precisará fazer manutenção nas placas. 09:26 //

➔ Encaminhada

Pra pintar aquele estabelecimento será preciso também fazer alguns reparos de alvenaria (alguns pontos precisarão de reparos com massa de areia e cimento

09:26 //



09:26 //



Mensagem



16:08
27/04/2023





Márcia Paschoalick



La temu teto que esta muito danificado.

Paredes com infiltração estourando até a massa do reboco.

Tem um teto que está bem danificado, drywal começando a soltar a placa do montante.

Nesse teto precisará fazer manutenção nas placas.

09:26 ✓✓

➔ Encaminhada



Pra pintar aquele estabelecimento será preciso também fazer alguns reparos de alvenaria (alguns pontos precisarão de

reparos com massa de areia e cimento

09:26 ✓✓



09:26 ✓✓

Bom dia

09:38

Ok

09:38

Quanto ao orçamento proposto pela imobiliária Júlio Casas.

09:39

Muito

09:39

Ótimo dia

09:39



Mensagem



16:08
27/04/2023

