

Auto de Vistoria de Entrada

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel Rua Gustavo Teixeira nº 295, Vila Independência, Sorocaba - SP.
Proprietário(a) Leticia Turco Correa
Locatário(a) Vinicius Sobral Lima Graziano da Silveira
Fiador(a) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Data do laudo 16/09/2019

Informações adicionais

Categoria	Casa	Total de fotos	338
Tipo de locação	Não Residencial	Situação	Empoeirado
Chaves	03	Controles do portão	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c
		Nº medidor	Leitura
Energia		214909719	30724
Água		Y12S365431	103759

**** As fotos e o auto estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code ao lado**

<http://www.msystvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlubj0yOTgmcT04NzQzMzV8ODc1MTUzfDM1>



Ambientes

1. Fachada

1.1 - Parede na cor azul em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova e com moldura de madeira, porém, com desgaste e com manchas. Obs: 03 canteiros em mesmo acabamento.

1.2 - Piso de concreto nas cores branco(a) e cinza em estado regular, com desgaste, com manchas e com trincas.



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso




2. Hall Entrada

- 2.1 - Parede na cor azul em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova e com moldura de madeira, porém, com desgaste e com manchas.
- 2.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com parte em cerâmica.
- 2.3 - Teto de metálico na cor azul em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com telhas galvanizadas.
- 2.4 - Relógio de Força na cor azul em ótimo estado com pintura acrílico fosco.
- 2.5 - Cavalete de Água na cor azul em ótimo estado com pintura acrílico fosco, porém, sendo 01 torneira simples metálica funcionando com vazamento.
- 2.6 - Ponto de luz em estado regular, sem acabamento e com fio exposto.

Parede



Parede



Parede




Parede



Piso



Piso



Teto



Relógio de Força



Relógio de Força



Caveleto de Água



Caveleto de Água



Ponto de luz




3. Frente

- 3.1 - Parede nas cores azul e branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com infiltrações e com manchas; com parte de textura em ótimo estado.
- 3.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com parte em cerâmica; com rodapé de cerâmica na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 3.3 - Teto de metálico na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com telhas galvanizadas.
- 3.4 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com vidro liso, porém, com desgaste e com manchas.
- 3.5 - Luminária de Teto de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.
- 3.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com manchas.
- 3.7 - 6 Tomadas de plástico na cor azul em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vinicius'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Letícia'.



Teto



Teto



Esquadria



Esquadria




Esquadria



Luminária de Teto




Interruptor




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



4. Hall Interno

4.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas; com parte de textura em ótimo estado.

4.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com parte em cerâmica; com rodapé de cerâmica na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas; com ralo de plástico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste.

4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.

4.4 - Quadro de distribuição de madeira na cor azul em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com imperfeições, porém, com 01 porta e com pintura nova.

4.5 - Plafon de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.

4.6 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Teto



Teto




Quadro de distribuição



Quadro de distribuição




Plafon



Plafon



Tomadas



5. Sala

5.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas; com parte de textura em ótimo estado.

5.2 - Piso de assoalho de madeira em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas; com soleira de granito na cor cinza, porém, com desgaste e com manchas.

5.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.

5.4 - Porta de metálico nas cores branco(a) e preto(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com manchas e enroscando no piso, porém, com trincos, com 01 porta, com vidro cancelado e com pintura antiga; com batente de metálico na cor preto(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com trincos, com 02 portas, com vidro cancelado e com pintura antiga; com fechadura de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com chave.

5.5 - Porta Balcão de metálico na cor preto(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga e com 02 partes de correr; com fechadura de metálico na cor preto(a) em estado regular, porém, com 02 puxadores.

5.6 - Luminária de Teto de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.

5.7 - Plafon de metálico na cor cromado em estado regular, sem lâmpada.


5.8 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com manchas.

5.9 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Parede



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Teto




Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta Balcão



Porta Balcão



Handwritten signature

Handwritten signature




Porta Balcão




Luminária de Teto




Plafon




Interruptor




Interruptor



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



6. Sala Espera

- 6.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.
- 6.2 - Piso de assoalho de madeira em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas; com soleira de granito na cor cinza, porém, com desgaste e com manchas.
- 6.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.
- 6.4 - Porta Balcão de metálico na cor amarelo claro em ótimo estado com pintura esmaltada, funcionando, com trincos, com pintura nova e com 02 partes de correr, porém, com falhas e com manchas.
- 6.5 - Plafon de metálico na cor cromado em estado regular, sem lâmpada.
- 6.6 - Interruptor de plástico na cor dourado em ótimo estado.
- 6.7 - 3 Tomadas de plástico na cor dourado em ótimo estado.




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto




[Handwritten signature]


[Handwritten signature]




Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão




Porta Balcão




Plafon



Interruptor



Tomadas



Tomadas



7. Cozinha

- 7.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova e parte das paredes com papel de parede, porém, com falhas e com manchas.
- 7.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com parte em cerâmica.
- 7.3 - Teto de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas e com manchas, porém, com pintura nova.
- 7.4 - Porta de metálico na cor preto(a) em ótimo estado com pintura esmaltada; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor dourado em estado regular, porém, funcionando e com chave.
- 7.5 - Esquadria de metálico na cor preto(a) em estado regular com pintura esmaltada, com vidro trincado, porém, funcionando, com trinco, com 02 puxadores, com parte basculante, com vidro liso e com 02 partes de abrir.
- 7.6 - Bancada da pia de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com torneira simples, com cuba de inox, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira simples metálica funcionando sem vazamento.
- 7.7 - Soquete de plástico em estado regular.
- 7.8 - 1 Tomadas de plástico na cor dourado em ótimo estado.

Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Circular stamp with a checkmark]

Teto



Teto




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp with a signature inside]

Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Soquete




Tomadas



8. Copa

- 8.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.
- 8.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com parte em cerâmica.
- 8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.
- 8.4 - Plafon de metálico na cor cromado em estado regular, sem lâmpada.
- 8.5 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com manchas.
- 8.6 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.


Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature inside a circular stamp


Teto




Plafon



Interruptor



Tomadas



9. Hall Banheiro e Dormitório

9.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.

9.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste e com manchas.

9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.

9.4 - Plafon de metálico na cor cromado em estado regular, sem lâmpada.

9.5 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso




Teto




Teto



Plafon



Interruptor



10. Dormitório

10.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.

10.2 - Piso de assoalho de madeira em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas; com soleira de granito na cor cinza, porém, com desgaste e com manchas.

10.3 - Teto de pvc na cor branco(a) em estado ruim, com desgaste, com imperfeições e com manchas.

10.4 - Esquadria de metálico na cor preto(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com manchas e com 01 vidro trincado, porém, com trincos, com vidro fosco, com pintura antiga, com 02 partes de correr e sendo 02 folhas modelo veneziana de correr.

10.5 - Soquete de plástico em estado regular.


10.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com manchas.




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Piso




Piso



Piso




Piso




Teto



Teto








Teto



Vinicius Sobral Lima Graziانو da Silveira

Letícia Turco Correa



Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Soquete****Interruptor**

11. Banheiro

- 11.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova e parte das paredes com papel de parede, porém, com falhas e com manchas.
- 11.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com parte em cerâmica; com 2 ralos de plástico na cor preto(a) em ótimo estado.
- 11.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas.
- 11.4 - Porta de madeira na cor azul em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com pintura nova; com fechadura de metálico na cor dourado em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando, com chave e de banheiro.
- 11.5 - Esquadria de metálico na cor preto(a) em estado regular com pintura esmaltada, com vidro trincado, porém, funcionando, com trinco, com 02 puxadores, com parte basculante, com vidro liso e com 02 partes de abrir.
- 11.6 - Prateleira de madeira em estado regular.
- 11.7 - Vaso Sanitário de louça na cor creme em estado regular, com manchas, porém, funcionando; com válvula de metálico na cor dourado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e sem vazamento; com assento de plástico na cor preto(a) em estado regular.
- 11.8 - Porta Papel Higiênico na cor cromado em estado regular, porém, com tampa acrílica.
- 11.9 - Lavatório de louça na cor creme em estado regular, porém, com coluna, com torneira simples e funcionando e sem vazamento.
- 11.10 - Espelheira de aço inox na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com espelho e com 01 porta.
- 11.11 - Porta Shampoo de vidro em ótimo estado.
- 11.12 - Suporte de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste natural.
- 11.13 - Registro de metálico na cor dourado em estado regular.
- 11.14 - Cortina em ótimo estado, de banheiro.
- 11.15 - Kit toalheiros na cor cromado em estado regular.
- 11.16 - Soquete de plástico em estado regular, porém, funcionando e com lâmpadas.
- 11.17 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Prateleira



Prateleira



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Circular stamp with a signature]

Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Porta Papel Higiênico



Lavatório



Lavatório



Espelheira



Espelheira



Porta Shampoo



Suporte



Registro



Cortina




Cortina



Kit toalheiros




Soquete



Soquete




Tomadas



Tomadas



Tomadas



12. Escada

- 12.1 - Parede de chapisco em estado regular.
- 12.2 - Piso de concreto na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 12.3 - Teto de madeira em estado regular, com desgaste, sem pintura e com manchas, porém, com telhas de barro.
- 12.4 - Corrimão de metálico na cor preto(a) em estado regular, porém, com pintura antiga.
- 12.5 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com manchas.

Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto




Corrimão



Corrimão



Interruptor



[Handwritten signature]



13. Quintal

13.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com manchas. Obs: Estrutura de toldo na cor preta.


[Handwritten signature]

13.2 - Piso de concreto na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



14. Porão

14.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Parte hidráulica exposta.

14.2 - Piso de concreto em estado regular. Obs: Parte com revestimento cerâmico em tons de branco e cinza com manchas e desgaste.

14.3 - Teto de alvenaria na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga. Obs: Parte com estrutura de madeira com desgastes. Parte com fechamento nem telhas de fibrocimento.

14.4 - Bancada da pia de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com cuba de louça branca.

14.5 - Tanque de alvenaria na cor branco(a) em ótimo estado, com torneira simples, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Funcionando sem vazamento.

14.6 - Parte Elétrica em estado regular, porém, com luminária funcionando. Obs: Sem acabamento.

14.7 - Porta de metal na cor amarelo em estado regular, com desgaste, com falhas e com manchas, porém, com vidro envelado e com pintura antiga. Obs: Sem 01 folha de vidro e 01 folha trincada. Sem fechadura.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso




Piso



Piso



Piso



Teto




Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Bancada da pia



Bancada da pia




Bancada da pia




Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Tanque




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tanque




Tanque



Parte Elétrica



Parte Elétrica



Parte Elétrica



Parte Elétrica



Parte Elétrica



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Porta



15. Banheiro Inferior I

15.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com falhas e com manchas.

15.2 - Piso de concreto na cor azul em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas; com ralo de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.

15.3 - Teto de madeira em estado regular, porém, com telhas eternite.

15.4 - Porta de madeira em péssimo estado, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, com pintura antiga; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste, sem chave e com manchas.

15.5 - Lavatório de cerâmica na cor branco(a) em estado regular, com mancha e com desgaste, porém, com torneira simples.

15.6 - Vaso Sanitário de louça na cor creme em estado regular, sem funcionamento e com manchas, porém, com caixa de descarga suspensa; com assento de plástico na cor bege em estado regular.

15.7 - Interruptor de plástico na cor cinza em ótimo estado, funcionando, porém, com manchas.

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Vinicius


[Signature]

[Signature]

Parede




Parede



Piso



Piso



Piso




Piso



Teto



Teto




Porta




Porta



Porta



Porta



Handwritten signature of Vinicius Sobral Lima Graziano da Silveira.

Handwritten signature of Letícia Turco Correa.

Handwritten signature of Letícia Turco Correa.

Lavatório



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Interruptor



16. Quintal Fundos

16.1 - Parede em estado regular. Obs: Sem cuido.

Parede



Parede




Vinicius



O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.


Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.


Leticia Turco Correa

CPF/MF N.º 348.321.258-26

Proprietário(a) I


Vinicius Sobral Lima Graziano da Silveira

CPF/MF N.º 305.529.218-90

Locatário(a) I

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

CNPJ/MF N.º 61.198.164/0001-60

Fiador(a) I

3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabelião: Sofia Nóbrega Reato
Av. Barão de Tatuí, nº 9/5 - CEP: 18030-000 - Jo. Vergueiro - Sorocaba/SP - tel.: (15) 3331-2100

Reconheço, em documento SEM valor econômico, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: VINICIUS SOBRAL LIMA GRAZIANO DA SILVEIRA(267129), Duas fe.
Por ato R\$ 6,17. Em Test. da verdade.
JUSSARA DOMINGUES INACIO RIBEIRO
Cod. Seg.: 4974895750484957495151555149 Total R\$ 6,17
16/09/2019 - 13:23:35 Selo(s): AA0343041.

3º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
Jussara Domingues Inacio Ribeiro
ESCREVENTE

S1136AA0343041
113289
FIRMA 1
Carimbo notarial do Tabelião