

Auto de Vistoria de Entrada

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel	Rua Mooca nº 235, lote 11 quadra F, Jardim Paulistano, Sorocaba - SP.
Proprietários(as)	Dante Soares Catuzzo Junior e Carla Carlini Catuzzo
Locatário(a)	J. Cortizas ME
Fiador(a)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Data do laudo	15/10/2019

Informações adicionais

Categoria	Casa	Total de fotos	1287
Tipo de locação	Não Residencial	Situação	Limpo
Chaves	2	Controles do portão	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c
		Nº medidor	Leitura
Energia		sem id	46374
Água		Y15F458393	088270

**** As fotos e o auto estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code ao lado**

<http://www.msystvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?awR0SW5zcGVjdGlvbj0zMTkmcT05MTYyNjZ8OTE4ODYyYfDM1>



Ambientes

1. Fachada

1.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, numeração cromada e com pintura antiga.

1.2 - Piso de pedra miracema em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com cesto de ferro.

1.3 - Interfone de marca HDL em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Interfone



2. Hall

2.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

2.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular.

2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com manchas e com trincas, porém, com pintura antiga.

2.4 - Portão social de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com pintura antiga; com fechadura de metálico HDL em estado regular, porém, funcionando e com chave.

2.5 - 2 Plafons de metálico na cor vermelho em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com tampa acrílica. Obs: Apenas 01 funcionando.

2.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

2.7 - Tomada de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Piso



Piso



Piso




Piso




Teto




Teto



Portão social



Portão social



Portão social



Portão social



Portão social




Portão social




Portão social




Plafon




Plafon



Interruptor



Tomada



3. Garagem

3.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

3.2 - Piso de porcelanato na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular. Obs: Simulando madeira.

3.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com manchas e com trincas, porém, com pintura antiga e com vidros lisos. Obs: Vidros sujos.

3.4 - Portão de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com motor sem controle não testado.


3.5 - Torneira de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste e com manchas.

3.6 - 1 Plafon de metálico na cor vermelho em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com tampa acrílica.

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



[Handwritten signatures]


[Handwritten signature]



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto




Portão




Portão



Torneira



Plafon



4. Garagem II

4.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

- 4.2 - Piso de porcelanato na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com vaso de planta; com rodapé em estado regular. Obs: Simulando madeira. 03 vasos de planta, com vegetação viva.
- 4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga. Obs: Vidros sujos.
- 4.4 - Portão de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, sujo, com desgaste e com manchas, porém, caixa de correio acoplada ao portão e com motor sem controle não testado.
- 4.5 - Suporte de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 4.6 - Registro de metálico deca na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 4.7 - Cavalete de Água em estado regular.
- 4.8 - Relógio de Força em estado regular, com infiltração e com mancha.
- 4.9 - Abrigo para gás de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com porta de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, com trincos e com veneziana cega. Obs: 02 botijões.
- 4.10 - 3 Plafons de metálico na cor vermelho em ótimo estado, com lâmpadas e com tampa acrílica, porém, sem funcionamento.
- 4.11 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Teto



Teto



Teto



Portão



Portão



Portão



Suporte



Suporte



Registro



Caveleto de Água



Relógio de Força



Relógio de Força



Abrigo para gás



Abrigo para gás



Abrigo para gás



Abrigo para gás



Abrigo para gás



Abrigo para gás



Plafon



Plafon



Tomadas



5. Hall de Entrada

5.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.



5.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste; com soleira de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

5.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

5.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga e sendo 01 tetra; com batente em estado regular; com fechadura de metálico IMAB na cor cromado, funcionando e com chave, porém, com desgaste; com 2 puxadores de aço inox escovado em estado regular, com desgaste e com manchas.

5.5 - Plafon de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com iluminação led e com acabamento de acrílico.

5.6 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta




Plafon



Plafon



Interruptor



6. Hall Lavabo

6.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

6.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

6.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

6.4 - Plafon de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

6.5 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
 Jul. Casa Imóveis
 Depto. Jurídico

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Teto



Teto



Plafon



Plafon



Interruptor



[Handwritten signature]



7. Lavabo

7.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

[Handwritten signature]

7.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular; com ralo de inox na cor cromado em ótimo estado, porém, com pontos de ferrugem.

7.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

7.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, porém, funcionando, com trinco e com 03 puxadores.

7.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando, com 01 puxador, com parte basculante, com vidro mini boreal e com grade de proteção.

7.6 - Persiana de tecido na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com corrente.

7.7 - Bancada da pia de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, esculpida.

7.8 - Torneira de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, funcionando e sem vazamento, porém, suja.

7.9 - Porta Papel Higiênico na cor cromado em estado regular, com desgaste.

7.10 - Vaso Sanitário de louça deca na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando; com assento de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste; com válvula de metálico hydra na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando e sem vazamento.

7.11 - Registro de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.

7.12 - Plafon de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Piso



Piso



Piso



Piso



Teto




Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta




Esta página é parte integrante do Auto de Vistoria de Entrada do imóvel 27343 localizado na Rua Mooca nº 235, lote 11 quadra F, Jardim Paulistano, Sorocaba - SP., Locatário: J. CORTIZAS ME, Proprietários: DANTE SOARES CATUZZO JÚNIOR E CARLA CARLINI CATUZZO.

[Handwritten signatures and a circular stamp are present below the text.]

Esquadria



Esquadria




Esquadria



Persiana



Persiana



Persiana



Persiana



Bancada da pia




Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Torneira



Torneira**Porta Papel Higiênico****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Registro****Plafon****Plafon**

8. Dormitório Suíte I

8.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

8.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

8.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, de correr e com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico IMAB na cor cromado, funcionando e com chave, porém, com desgaste; com 2 puxadores de aço inox escovado na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.

8.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, tela mosquiteiro, com vidro liso, com veneziana cega, com 02 partes fixas, com grade de proteção e com 06 partes de abrir; com trinco de plástico embutido na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

8.6 - Ar condicionado de plástico samsung com controle na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

8.7 - Plafon de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

8.8 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com 01 lâmpada led.

8.9 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

8.10 - 8 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas. Obs: Apenas 3 com espelho.

Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Ar condicionado



Plafon




Spot




Spot




Interruptor



Interruptor



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



9. Closet Suíte

- 9.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.
- 9.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.
- 9.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.
- 9.4 - Armário de MDF na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas; com 5 gavetas em ótimo estado, porém, com manchas.
- 9.5 - Plafon de metálico embutido na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.
- 9.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Piso



Teto



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Plafon



Plafon



Interruptor



10. Banheiro Suíte I

10.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com parte de porcelanato na cor bege em ótimo estado; com parte de mármore na cor branco(a) em estado regular.

10.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste; com soleira de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas; com 2 ralos em estado regular, com desgaste.

10.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

10.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, porém, funcionando; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com chave e de banheiro.

10.5 - Box de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com 02 puxadores, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr, porém, desalinhada.

10.6 - Bancada da pia de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com cuba de louça branca. Obs: Cuba deca.

10.7 - Torneira de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, funcionando e com bica alta.

10.8 - Vaso Sanitário de louça deca na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando; com assento de polipropileno na cor branco(a) em ótimo estado, porém, solto e com desgaste; com válvula de metálico hydra na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando e sem vazamento.

10.9 - Porta Papel Higiênico na cor cromado em estado regular, com desgaste.

10.10 - Kit toalheiros na cor cromado em ótimo estado, porém, mau fixada.

10.11 - 2 Registros de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.

10.12 - Chuveiro de plástico lorenzetti na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com chuveirinho.

10.13 - Exaustor de plástico ventisol na cor branco(a) em estado regular, mau fixada, porém, funcionando.

10.14 - Plafon de metálico embutido na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

10.15 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com 01 lâmpada led.

10.16 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso




Piso




Piso



Piso



Piso



Teto



Teto




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Box



Box



Box



Box




Box



Box



Box



Box



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Torneira



Torneira



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Porta Papel Higiênico



Kit toalheiros



Kit toalheiros



Registro



Registro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Exaustor




Plafon




Plafon



Spot



Spot



Interruptor



Interruptor



11. Sala de Jantar

11.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

11.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

11.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com furos, com desgaste e com manchas.

11.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 02 partes de correr; com 2 trincos de plástico embutido na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, Obs: 1 danificado.

11.5 - Armário de mdf embutido na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores de ferro, porém, com manchas; com 2 portas em ótimo estado, com 01 parte fixa e com 01 parte de abrir, porém, raspando no piso; com 2 gavetas em ótimo estado.

11.6 - Ponto de luz em estado regular, sem acabamento e com fio exposto.

11.7 - 3 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

11.8 - 6 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Piso




Piso




Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Esquadria



Esquadria



Esquadria



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário




Ponto de luz




Interruptor




Interruptor



Interruptor




Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



12. Sala de TV

12.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com desgaste, com infiltrações e com manchas, porém, com pintura antiga.

12.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmalhada, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

12.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com furos, com desgaste e com manchas.

12.4 - Porta Balcão de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com vidro liso, com trincos cremona, com 01 parte fixa e com 02 partes de abrir; com fechadura de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com chave.

12.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com trinco, com vidro liso e com 02 partes de abrir; com trinco de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com chave.

12.6 - Plafon de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com iluminação led e com acabamento de acrílico. Obs: 03 lâmpadas, 01 não funcionando.

12.7 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

12.8 - 10 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas. Obs: Apenas 5 com espelho.


Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta Balcão



Porta Balcão




Porta Balcão




Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria




Esquadria



Esquadria








Esquadria



Plafon



Interruptor**Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

13. Sacada Sala TV

13.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

13.2 - Piso de porcelanato na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com vaso de planta; com rodapé em estado regular; com soleira de mármore na cor branco(a) em estado regular. Obs: Simulando madeira. 04 vasos de plantas.

13.3 - Beiral de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com manchas, porém, com pintura antiga.

13.4 - Parapeito de alumínio na cor cromado em ótimo estado, com vidro liso, porém, sujo.

13.5 - Torneira de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando.


13.6 - 2 Arandelas de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco.

13.7 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede




Parede



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Beiral



Beiral



Parapeito



Parapeito



Parapeito



Parapeito



Parapeito



Torneira



Arandela



Arandela



Tomadas



14. Cozinha

14.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado com pintura fosca, com 01 parafuso.

14.2 - Piso de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, com manchas; com soleira de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste.

14.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com moldura de gesso em ótimo estado.

14.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com chave e de banheiro.

14.5 - Porta Balcão de metálico com cadeados na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com manchas e com pontos de ferrugem, porém, funcionando, com vidro liso, com pintura antiga, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando e com chave; com puxador de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.

14.6 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com 01 puxador, com parte basculante, com vidro liso e com grade de proteção.

14.7 - Relógio de parede de plástico na cor branco(a) em estado regular, danificado, porém, funcionando.

14.8 - Interfone de plástico HDL na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e câmera de segurança.

14.9 - 2 Suportes de metálico na cor cromado em ótimo estado. Obs: Para utensílios de cozinha.

14.10 - Bancada de granito na cor bege em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com cuba de inox.

14.11 - Torneira de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, funcionando e com bica alta, porém, com desgaste.

14.12 - Fogão de aço inox brastemp em estado regular, sujo, com desgaste, com marcas e com tampa solta, porém, funcionando.

14.13 - Armário de mdf na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, com puxadores de alumínio; com 16 portas em estado regular; com 4 gavetas em estado regular.

14.14 - Luminária de Teto de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.

14.15 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

14.16 - 12 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Esquadria



Esquadria



Relógio de parede



Interfone



Interfone



Suporte



Suporte



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Torneira



Torneira



Fogão



Fogão



Fogão



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Luminária de Teto




Luminária de Teto



Interruptor




Interruptor




Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



15. Escada

15.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com 01 gancho e com pintura antiga, porém, com desgaste, com manchas e com trincas.

15.2 - Piso de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas de tinta.

15.3 - Teto de laje na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste.

15.4 - Corrimão de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com risco e com desgaste.

15.5 - Parapeito de alumínio/vidro na cor branco(a) em ótimo estado, com vidros lisos, porém, com risco e com desgaste.

15.6 - 2 Portões de vidro em ótimo estado, com trinco e com acabamento em alumínio, porém, com desgaste.

15.7 - Arandela em ótimo estado, com fechamento em vidro.

15.8 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Piso



Piso



Piso




Piso




Piso




Piso




Teto



Teto



Corrimão



Corrimão



Corrimão



Corrimão



Corrimão



Parapeito



Parapeito




Parapeito



Parapeito



Portão



Portão



Portão



Portão



Portão




Portão



Arandela



Arandela



Interruptor



Interruptor



16. Hall Superior

16.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com 03 pregos e com pintura antiga, porém, com furos, com riscos, com desgaste, com manchas e com trincas.

16.2 - Piso de assoalho de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas de tinta.

16.3 - Teto de laje na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com trincas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado.

16.4 - Armário Planejado de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores, com 04 portas, com 07 gavetas, com vidro fosco e com acabamento em alumínio, porém, com desgaste e com manchas.

16.5 - 1 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste. Obs: +02 pontos de elétricos sem acabamento. +01 ponto de telefone.

16.6 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.

16.7 - Parapeito de alumínio/vidro na cor branco(a) em ótimo estado, com vidros lisos, porém, com risco e com desgaste.

Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede




Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Teto




Teto




Teto



Armário Planejado



Armário Planejado



Armário Planejado



Armário Planejado



Armário Planejado




Armário Planejado



Armário Planejado



Armário Planejado



Armário Planejado




Armário Planejado




Armário Planejado




Armário Planejado






Tomadas



Tomadas



Tomadas**Tomadas****Interruptor****Parapeito****Parapeito****Parapeito****17. Suíte**

17.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com furos, com desgaste, com manchas e com trincas; com parte de papel de parede na cor bege em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

17.2 - Piso de assoalho de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas de tinta.

17.3 - Teto de laje na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste.

17.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com vidros lisos e com 04 partes de correr, porém, com desgaste; com trinco na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples, porém, com desgaste. Obs: Com rede de proteção.

17.5 - Porta de madeira na cor bege em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste.


17.6 - 6 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste. Obs: +03 pontos de TV. +01 ponto de telefone.

17.7 - 3 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.

17.8 - Luminária de Teto de vidro em ótimo estado.

Parede**Parede****Parede**

Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Piso




Piso




Piso



Piso




Piso




Teto



Teto



Teto



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria




Porta




Porta




Porta



Porta




Porta




Porta




Porta



Tomadas



Tomadas




Tomadas




Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas




Tomadas



Tomadas




Interruptor



Interruptor



Interruptor



Luminária de Teto



Luminária de Teto



18. Closet

18.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com riscos, com desgaste e com trincas.

18.2 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com trincas. Obs: Abertura para sótão acabamento em PVC.

18.3 - Piso de assoalho de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas de tinta.

18.4 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores e com gavetas, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com 16 portas.

18.5 - Suporte I de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com ganchos.


18.6 - Luminária de Teto de vidro em ótimo estado.

18.7 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.


Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Teto



Teto



Piso



Piso



Piso



Armário




Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário




Armário



Armário




Armário




Armário



Suporte I



Suporte I



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Interruptor



19. Hall Suíte

19.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste.

19.2 - Piso de cerâmica em ótimo estado, porém, com desgaste; com rodapé de cerâmica na cor branco gelo em ótimo estado.

19.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste.

19.4 - Espelho em ótimo estado, porém, com desgaste.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Piso




Piso



Teto



Teto



Espelho



Espelho



Espelho



20. Banheiro Suite

- 20.1 - Parede de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 20.2 - Piso de cerâmica em ótimo estado, porém, com desgaste; com ralo de inox, porém, com desgaste.
- 20.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com trincas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado.
- 20.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com vidro fosco e com 02 partes de correr, porém, com desgaste; com trinco na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples, porém, com desgaste. Obs: Rede de proteção.
- 20.5 - Kit toalheiros de metálico na cor cromado em ótimo estado.
- 20.6 - Vaso Sanitário de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, com assento de plástico, porém, com desgaste; com válvula de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, Obs: HYDRA. Obs: DECA.
- 20.7 - Ducha higiênica de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 20.8 - 5 Registros de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 20.9 - 2 Chuveiros de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com chuveirinho, porém, com desgaste. Obs: LORENZETTI.
- 20.10 - Saboneteira de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 20.11 - Suporte de vidro temperado em ótimo estado.
- 20.12 - Porta Papel Higiênico de metálico na cor cromado em ótimo estado.
- 20.13 - Box de metálico em ótimo estado, com 02 puxadores, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.
- 20.14 - Bancada de mármore na cor areia em ótimo estado.
- 20.15 - Cuba de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo sobrepor. Obs: DECA.
- 20.16 - Torneira de metálico na cor cromado em ótimo estado, com bica alta. Obs: DECA.
- 20.17 - Espelho em ótimo estado, porém, com trinca e com desgaste.
- 20.18 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste.
- 20.19 - Arandela em ótimo estado, com fechamento em vidro.
- 20.20 - 1 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 20.21 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 20.22 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores, com 03 gavetas e com 04 gavetas, porém, com desgaste; com 2 portas em ótimo estado.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Teto



Teto



Teto



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Kit toalheiros



Kit toalheiros



Kit toalheiros



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Ducha higiênica



Ducha higiênica



Ducha higiênica



Registro



Registro



Registro



Registro



Registro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Saboneteira



Suporte



Porta Papel Higiênico



Box



Box



Box



Box



Box



Box



Box



Bancada



Bancada



Cuba



Cuba



Torneira



Torneira



Torneira



Espelho



Espelho



Espelho



Espelho



Espelho



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Arandela



Arandela



Arandela



Tomadas



Interruptor



Interruptor



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



21. Hall de Distribuição

21.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com 02 ganchos, com 02 pregos e com pintura antiga, porém, com riscos, com desgaste e com manchas.

21.2 - Piso de assoalho de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas de tinta.

21.3 - Teto de laje na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sotão.

21.4 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com 2 portas.

21.5 - Plafon na cor branco(a) em ótimo estado, com fechamento em vidro.

21.6 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Piso




Piso



Piso





Teto



Teto



Teto**Teto****Armário****Armário****Armário****Plafon****Plafon****Interruptor**

22. Dormitório

22.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com furos, com riscos, com avarias, com desgaste e com manchas.

22.2 - Piso de assoalho de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com desgaste.

22.3 - Teto de laje na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado.

22.4 - Porta Balcão de alumínio/vidro na cor branco(a) em ótimo estado, com trinco e com 04 partes de correr, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Rede de proteção.

22.5 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com 6 portas; com 13 gavetas em ótimo estado.

22.6 - Porta de madeira na cor bege em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste.

22.7 - 3 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.


22.8 - 6 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste. Obs: + 01 ponto de TV, +01 ponto de telefone. +01 ponto cego.

22.9 - Luminária de Teto de vidro em ótimo estado.

Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Piso




Piso



Teto



Teto



Teto



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão




Porta Balcão




Porta Balcão




Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário




Armário



Porta



Porta



Porta




Porta




Porta




Interruptor




Interruptor



Interruptor



Tomadas




Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Luminária de Teto



Luminária de Teto



23. Sacada

23.1 - Parede de textura na cor cinza em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com desgaste.

23.2 - Piso de porcelanato na cor marrom em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com ralo de inox na cor branco(a), porém, com desgaste e com manchas; com rodapé de porcelanato na cor marrom, porém, com desgaste e com manchas; com soleira de granito na cor cinza em ótimo estado; com grelha de plástico em estado regular, com desgaste e com manchas.

23.3 - Teto de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com 02 ganchos, com pintura antiga e com calha na lateral, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Parte em vidro liso sem avarias, com estrutura metálica.

23.4 - Parapeito de metálico em ótimo estado, com vidros lisos, porém, com desgaste. Obs: Parapeito em alvenaria com tampo de granito na cor marrom.


23.5 - Torneira de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste.

23.6 - Portão de metálico na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com trinco e com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.


23.7 - 1 Tomada de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste. Obs: +03 pontos cegos. +01 ponto elétrico sem acabamento.

23.8 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas, porém, com desgaste.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso




Piso




Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Teto




Teto



Teto



Teto




Teto



Teto



Teto



Teto




Teto



Parapeito




Parapeito




Parapeito



Parapeito



Parapeito



Parapeito



Parapeito



Torneira



Torneira



Portão



Portão



Portão




Portão



Tomada




Tomada



Tomada



Tomada



Tomada



Spot



Spot



24. Dormitório II

24.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com furos, com riscos, com desgaste, com manchas e com trincas.



24.2 - Piso de assoalho de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor envernizada em ótimo estado, porém, com desgaste.

24.3 - Teto de laje na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado.

24.4 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores, porém, com riscos, com desgaste e com manchas; com 4 portas; com 8 gavetas em ótimo estado.

24.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com vidro liso e com 04 partes de correr, porém, com desgaste; com trinco na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples, porém, com desgaste. Obs: Rede de proteção. Gradil de segurança metálico na cor branca com desgastes.

24.6 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste. Obs: +02 pontos de telefone. +02 pontos de TV. +01 ponto elétrico sem acabamento. +02 ponto cego.


24.7 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.

24.8 - Porta de madeira na cor bege em ótimo estado com pintura esmaltada, com 01 prego e com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste.


Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Parede




Piso



Piso



Piso




Piso




Teto




Teto



Teto



Teto




Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria




Esquadria




Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas




Tomadas



Tomadas



Interruptor



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



25. Banheiro Superior

- 25.1 - Parede de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 25.2 - Piso de cerâmica em ótimo estado, porém, com desgaste; com ralo de inox, porém, com desgaste; com soleira de mármore na cor areia.
- 25.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com trincas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado.
- 25.4 - Vaso Sanitário de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste; com válvula de metálico na cor branco(a) em ótimo estado; com assento do vaso de madeira na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas. Obs: DECA.
- 25.5 - Kit toalheiros de metálico na cor cromado em ótimo estado.
- 25.6 - 2 Suportes de plástico na cor rosa escuro em ótimo estado, com gancho.
- 25.7 - Porta Papel Higiênico de metálico na cor cromado em ótimo estado.
- 25.8 - Ducha higiênica de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 25.9 - 2 Registros de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 25.10 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, basculante, com 02 aberturas e com vidro fosco, porém, com desgaste; com trinco na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples, porém, com desgaste. Obs: Gradil de segurança.
- 25.11 - Porta Shampoo de vidro em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 25.12 - 1 Chuveiro de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com chuveirinho, porém, com desgaste.
- 25.13 - Box de metálico em ótimo estado, com 02 puxadores, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.
- 25.14 - Bancada de mármore na cor areia em ótimo estado.
- 25.15 - Cuba de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo sobrepor, porém, com desgaste.
- 25.16 - Torneira de metálico na cor cromado em ótimo estado, com bica alta.
- 25.17 - Espelho em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 25.18 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores e com 03 gavetas, porém, com desgaste; com 2 portas em ótimo estado.
- 25.19 - Arandela em ótimo estado, com fechamento em vidro.
- 25.20 - Porta de madeira na cor bege em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste.
- 25.21 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste. Obs: +01 ponto cego.

Parede



Parede




Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Kit toalheiros



Kit toalheiros



Suporte



Suporte



Porta Papel Higiênico




Ducha higiênica



Ducha higiênica



Ducha higiênica



Registro



Registro




Esquadria



Esquadria



Esquadria



Porta Shampoo



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Box



Box



Box



Box



Bancada



Bancada



Cuba



Cuba



Torneira



Torneira



Espelho



Espelho



Armário



Armário




Armário




Armário



Armário




Armário



Arandela



Arandela



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Interruptor



Interruptor



Interruptor



26. Lavanderia

26.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor bege em ótimo estado, com rejunte sujo.

26.2 - Piso de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, com manchas; com soleira de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste; com ralo de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com pontos de ferrugem.

26.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

26.4 - Porta de metálico na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, funcionando, com pintura antiga, sendo 02 tetras e com chave tetra funcionando, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, sem chave; com batente em ótimo estado.

26.5 - Portão de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com imperfeições, com manchas e com pontos de ferrugem, porém, funcionando, com pintura antiga, sendo 02 tetras e com chave tetra funcionando.

26.6 - Tanque de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com coluna e sem vazamento.

26.7 - Torneira de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando.

26.8 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, com puxadores de alumínio, porém, com desgaste e com manchas; com 7 portas em ótimo estado, porém, com dobradiça (s) enferrujada (s).

26.9 - 2 Quadros Disjuntor em ótimo estado.

26.10 - Quadro de distribuição em estado regular.

26.11 - Plafon de metálico em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco.

26.12 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

26.13 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Portão



Portão



Portão



Portão



Portão



Tanque



Tanque



Torneira



Armário




Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário




Armário



Armário



Armário



Armário



Quadro Disjuntor




Quadro Disjuntor



Quadro Disjuntor




Quadro Disjuntor




Quadro de distribuição




Plafon




Interruptor




Tomadas



Tomadas



Tomadas



27. Banheiro Lavanderia

- 27.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com desgaste, com infiltrações e com manchas, porém, com pintura antiga.
- 27.2 - Piso de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, com manchas; com soleira de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste; com ralo de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com pontos de ferrugem.
- 27.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.
- 27.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com chave e de banheiro.
- 27.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com 01 puxador, com parte basculante, com vidro mini boreal e com grade de proteção.
- 27.6 - Lavatório de louça deca novo na cor branco(a) em estado regular, com mancha, porém, com coluna e funcionando e sem vazamento.
- 27.7 - Porta Toalha de Rosto na cor cromado em estado regular, com desgaste e mau fixada.
- 27.8 - Porta Papel Higiênico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, com tampa acrílica.
- 27.9 - Lixeira de plástico na cor branco(a) em estado regular, suja e com desgaste, porém, funcionando e abre e fecha.
- 27.10 - Vaso Sanitário de louça deca na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com caixa acoplada, porém, com desgaste; com assento de polipropileno na cor branco(a) em estado ruim, solto, com desgaste e com imperfeições.
- 27.11 - Plafon de metálico em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco.
- 27.12 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria




Esquadria



Lavatório



Lavatório



Porta Toalha de Rosto



Porta Papel Higiénico



Lixeira



Lixeira



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Plafon



Plafon



Interruptor



28. Escada II

- 28.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor bege em ótimo estado, com rejunte sujo.
- 28.2 - Piso de pedra miracema em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular; com soleira de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 28.3 - Beiral de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com manchas, porém, com pintura antiga.
- 28.4 - Corrimão de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com pintura antiga.
- 28.5 - 1 Arandela de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Beiral



Corrimão



Corrimão



Arandela



29. Corredor Lateral Esquerdo

29.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor bege em ótimo estado, com rejunte sujo.

29.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas; com rodapé em estado regular; com ralo de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.

29.3 - Beiral de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, com pintura antiga.

29.4 - Varal na cor branco(a) em estado regular, com desgaste.

29.5 - Registro de metálico deca na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.

29.6 - Cano de chuveiro na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando.

29.7 - Torneira de metálico em ótimo estado, funcionando.

29.8 - 3 Arandelas de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Piso



Piso



Handwritten signatures of the parties involved in the document.




Piso




Piso



Piso



Beiral




Beiral



Varal




Varal



Registro



Registro



Cano de chuveiro



Torneira



Arandela



Arandela



Arandela



30. Hall Lavanderia

30.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

30.2 - Piso de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, com manchas; com rodapé em estado regular; com ralo de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.

30.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

30.4 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com 2 portas de alumínio/vidro em ótimo estado, com 02 puxadores.

30.5 - Balcão de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.

30.6 - Quadro de distribuição em estado regular.

30.7 - 2 Plafons de metálico em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco.

30.8 - 3 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

30.9 - 2 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Teto



Teto



Teto



Teto




Armário







Armário



Armário



Balcão**Quadro de distribuição****Plafon****Plafon****Interruptor****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

31. Lavanderia II

- 31.1 - Parede de textura na cor branco gelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado, com rejunte sujo.
- 31.2 - Piso de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, com manchas; com rodapé em estado regular; com ralo de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 31.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.
- 31.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando e com chave.
- 31.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com vidro liso e com 02 partes de correr; com trinco embutido em ótimo estado, funcionando.
- 31.6 - 2 Tanques de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com coluna e sem vazamento.
- 31.7 - 3 Torneiras de metálico em ótimo estado, funcionando.
- 31.8 - Armário de mdf na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, com manchas e com dobradiça (s) enferrujada (s), porém, com fechadura e chave e com puxadores de ferro; com 16 portas em estado regular; com 2 gavetas em estado regular.
- 31.9 - Luminária de Teto de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo

tubular.

31.10 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

31.11 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso




Piso




Piso




Piso



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Tanque



Tanque



Tanque



Tanque



Torneira



Torneira




Torneira



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário




Luminária de Teto



Luminária de Teto




Interruptor



Tomadas



Tomadas




32. Depósito Fundos

- 32.1 - Parede de alvenaria na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com furos.
- 32.2 - Piso de cerâmica na cor bege em ótimo estado; com rodapé em ótimo estado; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado.
- 32.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga.
- 32.4 - Porta de madeira em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, com chave.
- 32.5 - Esquadria de alumínio em ótimo estado, funcionando, com trinco, sendo 02 folhas fixas modelo veneziana e com 01 fechamento em vidro de correr.
- 32.6 - Interruptor de plástico em ótimo estado.
- 32.7 - 2 Tomadas de plástico em ótimo estado. Obs: + 01 ponto de telefone.
- 32.8 - Luminária de Teto de vidro em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.


Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria




Esquadria



Esquadria**Interruptor****Tomada****Tomada****Luminária de Teto****Luminária de Teto**

33. Banheiro Inferior I

- 33.1 - Parede de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 33.2 - Piso de cerâmica em ótimo estado, porém, com desgaste; com ralo de inox, porém, com desgaste; com soleira de mármore na cor branco(a).
- 33.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com trincas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado.
- 33.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, basculante e com 02 aberturas, porém, com desgaste; com trinco na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples, porém, com desgaste.
- 33.5 - Vaso Sanitário de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, com caixa acoplada, porém, com desgaste; com assento do vaso de madeira na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.
- 33.6 - Bancada de mármore travertino na cor areia em ótimo estado.
- 33.7 - Cuba de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo sobrepor, porém, com desgaste.
- 33.8 - Torneira de metálico na cor cromado em ótimo estado, com bica alta.
- 33.9 - Porta Toalha de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 33.10 - Porta Papel Higiênico de metálico na cor cromado em ótimo estado.
- 33.11 - 1 Chuveiro de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com chuveirinho, porém, com desgaste.
- 33.12 - Porta Shampoos de vidro temperado em ótimo estado.
- 33.13 - 1 Registro de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste.
- 33.14 - Box de metálico em ótimo estado, com 02 puxadores, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr.
- 33.15 - Porta de madeira na cor bege em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste.
- 33.16 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste.



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso




Piso



Piso




Piso



Teto



Teto



Esquadria



Esquadria



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Bancada



Bancada



Cuba



Cuba



Torneira



Torneira



Porta Toalha



Porta Papel Higiênico



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Porta Shampoos



Registro



Box



Box



Box



Box



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Interruptor



34. Área da churrasqueira

- 34.1 - Parede de textura na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com desgaste. Obs: Diversos pregos fixos a parede. parte com revestimento cerâmico bege.
- 34.2 - Piso de porcelanato na cor marrom em ótimo estado; com rodapé em ótimo estado; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Simulando madeira.
- 34.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga. Obs: Parte decorativa em gesso.
- 34.4 - Bancada de granito na cor marrom em ótimo estado, com cuba de inox. Obs: Com uma abertura para cooktop.
- 34.5 - Torneira de metálico em ótimo estado, funcionando e com bica alta.
- 34.6 - Armário de MDF na cor creme em ótimo estado, com puxadores de alumínio, porém, sujo, com manchas e com desgaste natural; com 9 portas em ótimo estado, Obs: 02 Portas de vidro com desgastes e 01 porta desalinhado; com 6 gavetas em ótimo estado.
- 34.7 - Armário II de MDF na cor branco(a) em ótimo estado; com porta de espelho em ótimo estado, Obs: Com abertura de correr em perfeito estado.
- 34.8 - Churrasqueira de alvenaria novo em ótimo estado, com grelha, com soleira de granito e com suportes de ferro. Obs: Com lâmpada.
- 34.9 - 6 Luminárias de Teto de metálico em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas. Obs: Com fechamento em vidro leitoso em perfeito estado.
- 34.10 - 4 Luminárias de Parede de metálico na cor branco(a) em ótimo estado.
- 34.11 - 3 Interruptores de plástico em ótimo estado.
- 34.12 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.
- 34.13 - Interruptor e tomada de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.
- 34.14 - Interfone de plástico em ótimo estado.
- 34.15 - Luminária em ótimo estado. Obs: Decorativo com diversas cores.

Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto




Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada




Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Torneira



Torneira



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário II




Armário II



Armário II



Churrasqueira



Churrasqueira



Churrasqueira



Churrasqueira



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Luminária de Parede



Luminária de Parede



Interruptor




Interruptor



Interruptor




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Interruptor e tomada



Interfone



Luminária



Luminária



Luminária



Luminária



35. Quintal Fundos

- 35.1 - Parede de textura na cor branco(a) em ótimo estado.
- 35.2 - Piso de gramado em ótimo estado. Obs: 150 palmeiras decorativas.
- 35.3 - Vaso de plástico na cor marrom em ótimo estado. Obs: Com vegetação sem vida.
- 35.4 - 7 Luminárias de metálico em ótimo estado. Obs: De piso, sem funcionamento.
- 35.5 - Torneira de metálico em ótimo estado.

Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Vaso



Vaso



Luminária



Luminária



Luminária




Torneira



O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.


Dante Soares Catuzzo Junior

CPF/MF N.º 277.633.568-71

Proprietário(a) I


Carla Carlini Catuzzo

CPF/MF N.º 286.423.428-97

Proprietário(a) II





J. Cortizas ME

CNPJ/MF N.º 21.869.198/0001-14

Representado(a) por Juliano Cortizas

CPF/MF N.º 230.555.198-33

Locatário(a) I

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

CNPJ/MF N.º 61.198.164/0001-60

Fiador(a) I

