

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 324

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel	324 - Rua João Pinto, 286, Jardim São Paulo, Sorocaba - SP.
Proprietários(as)	Matheus Floriano Benetti e Joaquim Gabriel Floriano
Locatários(as)	Bruna Patrícia de Almeida Alves Corrêa e João Carlos Alves Corrêa
Fiadores(as)	Agenor Soares de Almeida e Sônia Maria Palotta de Almeida
Vistoriador(a)	Dominai Master
Data do laudo	13/10/2020 15:47:22

Informações adicionais

Categoria	Casa	Total de fotos	303
Tipo de locação	Residencial	Situação	Sujo
Chaves	08	Controles do portão	N/C
Controles de cerca elétrica	N/C	Controles de alarme	N/C
		Nº medidor	Leitura
Energia		220948763	08546
Água		A18LM0440230	030457

**** As fotos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code ao lado**
<http://www.msystvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?awR0SW5zcGVjdGlvdj01MTImcT0xMTY3NDgyfDExNjxMTN8MzU=>




Ambientes

1. Fachada

- 1.1 - Parede na cor rosa escuro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas.
- 1.2 - Piso de concreto em estado regular, com imperfeições.


Parede




Parede



Piso



Piso



2. Frente Interna

2.1 - Parede na cor rosa escuro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, numeração completa e com pintura nova, porém, com manchas.

2.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, sujo, com imperfeições e com manchas, porém, com planta e com parte em pedras.

2.3 - Beiral de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

2.4 - Portão de metálico com cadeados na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com manchas e com pontos de ferrugem, porém, com trincos, com pintura antiga, com 04 partes de abrir e caixa de correio acoplada ao portão.

2.5 - Relógio de Força de metálico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com 02 portas e com pintura antiga.


2.6 - Hidrômetro em ótimo estado, funcionando e padrão.

2.7 - Interruptor de plástico na cor cinza em estado regular, com imperfeições e com manchas, porém, funcionando e com campainha embutida de plástico funcionando.


2.8 - Caixa de Passagem em estado regular, sem acabamento.

2.9 - Tomadas em estado regular, sem acabamento.


Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Parede



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso




Piso




Piso




Beiral




Beiral




Portão



Portão



Portão




Portão



Portão



Portão



Portão



Relógio de Força




Relógio de Força



Relógio de Força



Hidrômetro




Hidrômetro



Hidrômetro



Interruptor



Caixa de Passagem



Tomadas



3. Garagem

3.1 - Parede nas cores creme e rosa escuro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas de infiltração.

3.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular, Obs: Parte faltando rodapé.

3.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

3.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr; com trinco de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sem chave.


3.5 - Luminária de Teto de metálico na cor preto(a) em estado regular, com 01 lâmpada queimada, porém, funcionando, com lâmpadas, do tipo tubular e com acabamento de acrílico.

3.6 - Interruptor de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.


Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Parede




Parede




Piso




Piso




Teto



Teto



Esquadria




Esquadria



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Interruptor



4. Sala

4.1 - Parede na cor creme em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

4.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé de cerâmica na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.

4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com trincas.

4.4 - Porta de madeira na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com chave.

4.5 - Esquadria de metálico na cor cinza em ótimo estado com pintura esmaltada, com trincos, com pintura antiga, com vidros cancelados e com 02 partes de abrir, porém, com desgaste e com manchas.

4.6 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, triplo, porém, sem lâmpada.


4.7 - Interruptor de plástico na cor marrom em estado regular, com manchas, porém, funcionando.

4.8 - 5 Tomadas de plástico na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas. Obs: Uma tomada solta.

Parede




Parede



Parede




Parede




Parede



Piso



Piso




Piso



Piso



Teto




Teto




Teto




Teto



Porta



Porta




Porta




Porta




Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria




Esquadria



Esquadria



Spot



Spot




Interruptor




Tomadas



Tomadas



Tomadas



5. Cozinha

5.1 - Parede de azulejo na cor creme em estado regular, com furos, com desgaste, com manchas e com trincas.

5.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas.

5.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com trincas; com moldura em estado regular.

5.4 - Porta de madeira na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, sem chave e com manchas, porém, funcionando.

5.5 - Porta II de metálico na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com vidro pontilhado; com batente em estado regular, com desgaste e com imperfeições; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com chave e com trinco.

5.6 - Esquadria de metálico na cor cinza em ótimo estado com pintura esmaltada, com 01 puxador, com pintura antiga, com vidros canelados e com 01 parte de abrir, porém, com desgaste, com manchas e sendo 01 trincado.

5.7 - Bancada da pia de mármore sintético na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com sifão pvc sem vazamento.

5.8 - 2 Torneiras de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e sem vazamento. Obs: Uma torneira sem funcionamento.

5.9 - Armário de alumínio na cor branco(a) em estado regular, com desgaste; com 3 portas em estado regular; com 3 gavetas em estado regular; com puxador de plástico na cor cromado em estado regular, solto, Obs: 01 solto.

5.10 - 2 Portas Toalhas de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, funcionando.

5.11 - Registro de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

5.12 - Luminária de Teto de metálico na cor branco(a) em estado regular, com 01 lâmpada queimada, porém, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.


5.13 - 2 Interruptores de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

5.14 - 3 Tomadas de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas. Obs: 01 tomada solta.


Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Piso




Piso



Piso




Piso



Teto




Teto



Porta




Porta




Porta




Porta



Porta




Porta



Porta



Porta




Porta II




Porta II




Porta II




Porta II




Porta II




Porta II




Porta II



Porta II




Esquadria




Esquadria



Bancada da pia



Bancada da pia




Bancada da pia



Bancada da pia




Bancada da pia




Torneira



Torneira



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário




Armário



Porta Toalha




Porta Toalha



Registro




Registro



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Interruptor




Interruptor




Tomadas



Tomadas




Tomadas




6. Hall

- 6.1 - Parede na cor creme em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 6.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé de cerâmica na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 6.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 6.4 - Quadro Disjuntor de metálico na cor cinza em estado regular, com acabamento solto.
- 6.5 - Plafon de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, sem acabamento e sem funcionamento, porém, com lâmpadas.


Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Piso



Piso




Teto



Teto



Quadro Disjuntor



Quadro Disjuntor



Plafon




7. Banheiro

- 7.1 - Parede de azulejo na cor creme em estado regular, com furos, com desgaste, com manchas e com trincas.
- 7.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas; com ralo de inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 7.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas de infiltração; com moldura em estado regular.
- 7.4 - Porta de madeira na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com chave.
- 7.5 - Esquadria de metálico na cor cinza em ótimo estado com pintura esmaltada, com 01 puxador, com pintura antiga, com vidros cancelados e com 01 parte de abrir, porém, com desgaste, com manchas e com 02 vidros trincados.
- 7.6 - Box de alumínio na cor cromado em estado regular, com desgaste, com manchas e sendo 01 trincado, porém, com acrílico, com 01 puxador, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.
- 7.7 - Lavatório de louça na cor marrom em estado regular, porém, funcionando, com coluna, com misturadores e com torneira simples.
- 7.8 - Espelheira de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com espelho e com 01 porta.
- 7.9 - Vaso Sanitário de louça na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com assento de plástico; com válvula de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e sem vazamento.
- 7.10 - Saboneteira de louça na cor branco(a) em estado regular, porém, fixo na parede.
- 7.11 - Porta Papel Higiênico de louça na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando e fixo na parede.
- 7.12 - 3 Registros de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.
- 7.13 - Kit toalheiros de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, fixo na parede.
- 7.14 - Plafon de metálico na cor branco(a) em estado regular, sem acabamento.
- 7.15 - Spot de metálico na cor preto(a) em estado regular.
- 7.16 - Interruptor de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.
- 7.17 - Tomadas em estado regular, sem acabamento.


Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Box



Box



Box



Lavatório



Lavatório



Espelheira




Espelheira




Vaso Sanitário




Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Saboneteira




Porta Papel Higiênico




Registro



Registro



Kit toalheiros



Plafon



Spot



Interruptor



Tomadas



8. Dormitório I

8.1 - Parede na cor creme em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

8.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas; com rodapé de cerâmica na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.

8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

8.4 - Porta de madeira na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, sem chave e com manchas, porém, funcionando.


8.5 - Esquadria de metálico na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com trincos, com pintura antiga, com veneziana cega, com vidros canelados, com 02 partes fixas e com 04 partes de correr.

8.6 - Ventilador de metálico na cor marrom bronze em estado regular, sem lâmpada, porém, funcionando e com 04 pás.

8.7 - Interruptor de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

8.8 - 3 Tomadas de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas.

Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Piso




Piso




Teto




Teto




Teto



Porta



Porta




Porta




Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria




Ventilador




Ventilador




Interruptor




Tomadas



Tomadas



Tomadas



9. Dormitório II

9.1 - Parede na cor creme em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

9.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé de cerâmica na

cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.

9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

9.4 - Porta de madeira na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular, com desgaste e com manchas; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, sem chave e com manchas, porém, funcionando.

9.5 - Esquadria de metálico na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com trincos, com pintura antiga, com veneziana cega, com vidros canelados, com 02 partes fixas e com 04 partes de correr.

9.6 - Ventilador de metálico na cor marrom bronze em estado regular, sem lâmpada e sem funcionamento, porém, com 04 pás.

9.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

9.8 - 3 Tomadas de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas.


Parede




Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Parede




Piso



Piso



Piso



Teto




Teto




Porta




Porta



Porta




Porta




Porta



Porta



Porta









Porta



Esquadria



Esquadria**Esquadria****Ventilador****Ventilador****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**


10. Lavanderia

- 10.1 - Parede de azulejo na cor creme em estado regular, com furos, com desgaste, com manchas e com trincas.
- 10.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 10.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas de infiltração; com moldura em estado regular, Obs: Faltando parte.
- 10.4 - Saboneteira de louça na cor branco(a) em estado regular, porém, fixo na parede.
- 10.5 - Tanque de louça na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, com manchas e sendo 01 torneira simples metálica funcionando com vazamento, porém, funcionando, com coluna e sem vazamento.
- 10.6 - Plafon de plástico na cor branco(a) em estado regular, sem lâmpada.
- 10.7 - 2 Tomadas de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas.


Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Piso




Piso



Teto



Teto



Saboneteira



Tanque



Tanque




Tanque




Plafon



Tomadas



Tomadas



11. Lateral

11.1 - Parede na cor rosa escuro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas.

11.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, sujo, com imperfeições e com manchas.

11.3 - Cobertura em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, com telhas calhetão.

11.4 - Beiral de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

11.5 - 2 Soquetes de cerâmica na cor cinza em estado regular, sem lâmpada.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Piso




Piso



Piso




Cobertura



Cobertura




Beiral



Beiral



Soquete



12. Quintal

12.1 - Parede na cor rosa escuro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas. Obs: Canil nos fundos sem acabamento com telhado Eternit.

12.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste, com imperfeições, com manchas e com matos.

12.3 - Beiral de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

12.4 - Portão de metálico na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com trincos e com pintura antiga.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Beiral



Beiral



Portão



Portão



Portão



O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.


Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão do contrato.


Agenor Soares de Almeida

CPF/MF N.º 803.333.208-59

Fiador(a) I


Sônia Maria Palotta de Almeida

CPF/MF N.º 289.502.818-48

Fiador(a) II

Matheus Floriano Benetti

CPF/MF N.º 419.862.628-63

Proprietário(a) I

Joaquim Gabriel Floriano


CPF/MF N.º 405.477.018-53

Proprietário(a) II


Bruna Patrícia de Almeida Alves Corrêa



CPF/MF N.º 324.124.818-65

Locatário(a) I


João Carlos Alves Corrêa

CPF/MF N.º 398.315.688-69

Locatário(a) II



ARTÓRIO ROLIM - SOROCABA/SP
Rosana Batallin Llamas
Escrevente

