

Auto de Vistoria de Entrada

Código 362

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel 362 - Rua Bulgária, 217, Apartamento 21, Jardim Europa, Sorocaba - SP.
Proprietário(a) SÔNIA CRISTINA RAVANELLI
Locatário(a) CIBELE APARECIDA SOUSA DE SOUZA
Fiadores(as) WLADIMIR JULIO CESAR DE SOUZA e LÍDIA ALVES ROSA DE SOUZA
Vistoriador(a) Dominai Inicial
Data do laudo 04/03/2021 15:56:42

Informações adicionais

Categoria	Apartamento	Total de fotos	427
Tipo de locação	Residencial	Situação	Sujo
Tag de acesso			
Chaves	3	Controles do portão	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c

	Voltagem	Nº medidor	Leitura
Energia			
Água			

**** As fotos e ou os vídeos e o auto estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code**
<http://www.msystvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?awR0SW5zcGVjdGlubj02MDkmcT0xMzEzMDg2fDEzMTU4NzN8MzU=>



Ambientes

1. Hall Entrada


- 1.1 - Parede na cor amarelo claro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 1.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo, com riscos e com desgaste natural; com soleira de granito na cor cinza em ótimo estado, porém, com desgaste natural; com rodapé de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 1.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 1.4 - Porta de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, sem avarias e com pintura antiga; com batente em ótimo estado, com 01 prego e com numeração do imóvel no padrão do condomínio; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em ótimo estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural, Obs: Acabamento do batente solto.
- 1.5 - Quadro Disjuntor de plástico na cor cinza em ótimo estado. Obs: 01 porta chaves.
- 1.6 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.
- 1.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

Julio Casas Imóveis
Depto Jurídico


Parede




Parede




Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Piso




Piso




Piso



Teto




Teto




Porta




Porta




Porta



Porta




Porta




Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta




Quadro Disjuntor




Quadro Disjuntor



Spot



Spot



Interruptor



[Handwritten signature]


2. Cozinha

2.1 - Parede de azulejo na cor bege em ótimo estado, porém, com furos, com desgaste natural e furos tampados com massa.


Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

- 2.2 - Piso de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, sujo e com desgaste natural. Obs: 01 protetor de impacto.
- 2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com moldura de gesso em ótimo estado.
- 2.4 - Porta de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, sem avarias e com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em ótimo estado, funcionando, porém, sem chave e com desgaste natural.
- 2.5 - Bancada da pia de granito na cor cinza em ótimo estado, com cuba de inox, com sifão de inox com copo sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento, porém, empoeirado e com desgaste.
- 2.6 - Armário de mdf nas cores branco(a) e envernizada em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com puxadores completos; com 8 portas em estado regular, Obs: 02 em vidro liso; com 2 gavetas em estado regular.
- 2.7 - Registro de Gás de metálico em estado regular, sujo e com desgaste.
- 2.8 - Gancho em estado regular, com desgaste, porém, fixo na parede.
- 2.9 - Interfone de plástico intelbras na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
- 2.10 - Luminária de Teto de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas, do tipo tubular e com acabamento de acrílico.
- 2.11 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando. Obs: Tomada sem funcionamento.
- 2.12 - 8 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




[Handwritten signature in blue ink]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Piso




Piso




Piso



Piso




Piso



Piso




Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta



Bancada da pia



Bancada da pia




Bancada da pia




Bancada da pia



Bancada da pia




Bancada da pia




Bancada da pia




Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário




Armário



Armário



Armário



Armário




Armário




Registro de Gás




Registro de Gás



Registro de Gás



Gancho



Gancho



Interfone



Interfone



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Interruptor



Tomadas




Tomadas



Tomadas




Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



3. Lavanderia

3.1 - Parede de azulejo na cor bege em ótimo estado, com ganchos, porém, com desgaste natural e furos tampados com massa. Obs: 01 respiro em alumínio cromado com desgastes.

3.2 - Piso de cerâmica na cor bege em ótimo estado, porém, sujo e com desgaste natural; com ralo de plástico na cor cromado em estado regular, sujo e com desgaste.

3.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com moldura de gesso em ótimo estado.

3.4 - Esquadria de alumínio na cor cinza em estado regular, com marcas de sujeira, porém, com trinco, com veneziana cega, com vidros lisos, com 02 partes fixas e com 01 parte de correr.

3.5 - Tanque de louça na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com sifão de inox com copo sem vazamento.

3.6 - 2 Torneiras de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, com vazamento e com desgaste natural.

3.7 - Registro de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.

3.8 - Plafon de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

3.9 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.


3.10 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico


Parede




Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Piso



Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

Piso



Piso




Teto




Teto




Esquadria




Esquadria



Esquadria



Tanque




Tanque




Tanque







Torneira



Torneira




Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

Registro**Plafon****Plafon****Interruptor****Tomadas****Tomadas**


4. Sala

- 4.1 - Parede na cor amarelo claro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 4.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo, com riscos, com trincas e com desgaste natural; com rodapé de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 4.4 - Porta Balcão de alumínio na cor cinza em estado regular, sujo, porém, com trincos, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr.
- 4.5 - 2 Spots de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.
- 4.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.
- 4.7 - 9 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural. Obs: 01 com avaria. 01 sem fechamento.


Parede**Parede****Parede**

Julio Casas Imóveis
Depto Jurídico

Parede




Parede




Parede



Piso




Piso




Piso




Piso




Piso



Piso




Piso




Piso




Piso




Piso




Piso




Teto




Teto



Teto




Teto




Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão




Porta Balcão




Porta Balcão




Porta Balcão



Porta Balcão




Porta Balcão




Spot



Spot



Interruptor



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



[Handwritten signature in blue ink]

5. Varanda

5.1 - Parede de textura em estado regular, com trincas, porém, com padrão do condomínio.

5.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste natural; com ralo de plástico na cor

Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

cromado em ótimo estado, porém, com desgaste; com rodapé em estado regular.

5.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

5.4 - Parapeito de metálico na cor preto(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste natural, porém, com pintura antiga.

5.5 - Plafon de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the lower right area of the page.

Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

Parede



Piso



Piso




Piso




Teto




Teto




Parapeito



Parapeito



Plafon



Plafon



[Handwritten signature in blue ink]

6. Hall de Distribuição

6.1 - Parede na cor amarelo claro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

6.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo, com riscos e com desgaste natural; com rodapé de

Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.

6.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.


6.4 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.

6.5 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Piso




Piso




Piso




Teto




Teto




Spot



Spot



Interruptor




7. Banheiro


- 7.1 - Parede de azulejo nas cores branco(a) e cinza em ótimo estado, com 01 parafuso, porém, com leve trinca.
- 7.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste natural; com 2 ralos de plástico na cor cromado em estado regular, com desgaste.
- 7.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com moldura de gesso em ótimo estado.
- 7.4 - Porta de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, sem avarias e com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em ótimo estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural.
- 7.5 - Esquadria de alumínio na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com 01 puxador, com parte basculante e com vidro mini boreal, porém, com desgaste natural.
- 7.6 - Box de alumínio na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com puxadores, com 01 parte fixa, com acabamento de acrílico e com 01 parte de correr. Obs: 01 puxador mau fixado.
- 7.7 - Bancada da pia de granito na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com cuba de louça branca, com sifão de inox com copo sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento, porém, com desgaste.
- 7.8 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com caixa acoplada e com assento de plástico, porém, com manchas, com desgaste natural e com válvula central gasta.
- 7.9 - Porta Papel Higiênico de plástico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, com tampa acrílica e fixo na parede.
- 7.10 - Kit toalheiros de alumínio na cor cromado em estado regular, com leve oxidação, porém, fixo na parede. Obs: 03 peças.
- 7.11 - 2 Registros de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 7.12 - Chuveiro de plástico fame na cor branco(a) em estado regular, não esquentando, porém, funcionando. Obs: Sem chuveirinho.
- 7.13 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.
- 7.14 - Plafon de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.
- 7.15 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando. Obs: 01 com tomada sem funcionamento e parcialmente solto.

Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico


Parede




Parede




Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Piso




Piso




Piso



Piso




Piso




Piso




Teto




Teto




Teto




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta



Esquadria



Esquadria



Box



Box




Box



Box




Box




Box




Box



Bancada da pia




Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Porta Papel Higiênico



Porta Papel Higiênico




Kit toalheiros




Kit toalheiros




Kit toalheiros



Registro



Registro




Chuveiro




Chuveiro



Spot



Spot



Plafon



Plafon



Interruptor



Interruptor



8. Suíte

8.1 - Parede na cor amarelo claro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

8.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste natural; com rodapé de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.

8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

8.4 - Porta de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, sem avarias e com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em ótimo estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural.

8.5 - Esquadria de alumínio na cor cinza em ótimo estado, com trinco, com vidro liso, com veneziana cega e com 03 partes de correr, porém, com desgaste natural.

8.6 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.

8.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando. Obs: Parcialmente solto.

→ 8.8 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural. Obs: 01 sem funcionamento. ?

Parede



Parede



Parede



Julio Casas Imóveis
Depto Jurídico


Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Piso




Piso




Piso




Piso




Piso



Piso




Piso



Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

Teto



Teto



Teto



Porta



Porta




Porta



Porta




Porta



Porta




Porta









Esquadria



Esquadria



Esquadria**Spot****Spot****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

9. Banheiro Suite

- 9.1 - Parede de azulejo nas cores branco(a) e cinza em ótimo estado, porém, com furos.
- 9.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste natural; com 2 ralos de plástico na cor cromado em estado regular, com desgaste.
- 9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com moldura de gesso em ótimo estado.
- 9.4 - Porta de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, sem avarias e com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em ótimo estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural.
- 9.5 - Esquadria de alumínio na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com 01 puxador, com parte basculante e com vidro mini boreal, porém, com desgaste natural.
- 9.6 - Box de alumínio na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com 01 parte fixa, com acabamento de acrílico e com 01 parte de correr, porém, sem puxadores e com parte quebrada. *OK!*
- 9.7 - Bancada da pia de granito na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com cuba de louça branca, com sifão de inox com copo sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento, porém, com desgaste.
- 9.8 - Espelho em ótimo estado.
- 9.9 - Armário de MDF nas cores branco(a) e envernizada em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com puxadores completos; com porta em estado regular; com 2 gavetas em estado regular.
- 9.10 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com caixa acoplada e com assento de plástico, porém, com manchas, com desgaste natural e com válvula central gasta. *?*
- 9.11 - Porta Papel Higiênico de plástico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, com tampa acrílica e fixo na parede.
- 9.12 - Kit toalheiros de alumínio na cor cromado em estado regular, com leve oxidação, porém, fixo na parede. Obs: 02 peças.
- 9.13 - Saboneteira de alumínio na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, fixo na parede e com acabamento de acrílico.
- 9.14 - Registro de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 9.15 - Chuveiro de plástico lorenzetti na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando, com chuveiro e com água quente e fria.
- 9.16 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.
- 9.17 - Plafon de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em

vidro.

9.18 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

Parede




Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Parede




Piso




Piso



Piso




Piso



Piso




Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta




Porta




Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Box



Box



Box



Box



Box



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia




Espelho




Espelho



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Julio Casas Móveis
Depto. Jurídico


Vaso Sanitário




Porta Papel Higiênico




Porta Papel Higiênico




Kit toalheiros



Kit toalheiros




Saboneteira




Registro



Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro



Spot



Spot




Plafon



Plafon



Interruptor



Interruptor



10. Dormitório

- 10.1 - Parede na cor amarelo claro em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 10.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste natural; com rodapé de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 10.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 10.4 - Porta de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, sem avarias e com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em ótimo estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural.
- 10.5 - Esquadria de alumínio na cor cinza em ótimo estado, com trinco, com vidro liso, com veneziana cega e com 03 partes de correr, porém, com desgaste natural.
- 10.6 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.
- 10.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.
- 10.8 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.


Parede



Parede



Parede



Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico


Parede




Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Piso




Piso




Piso




Piso



Piso



Piso




Julio Casas Imóveis
Depto Jurídico

Teto


04/03/2021 15:52




Teto



Teto



Porta



Porta




Porta




Porta




Porta




Porta




Porta



Esquadria




Esquadria



Esquadria



Spot



Spot



Interruptor



Tomadas



Tomadas



Tomadas



[Handwritten signature in blue ink]

Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

