

Auto de Vistoria de Entrada

Código

285

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel 285 - Rua Professor Frontino Brasil, 315, Quadra 7, Lote 12, Vila São João, Sorocaba - SP.

Proprietário(a) ANTÔNIO TADEU MORES

Locatários(as) FERNANDO NUNES VALENTE e SAMANTA VIZZONI RECIO VALENTE

Vistoriador(a) Domina! Inicial

Data do laudo 19/05/2021 15:22:39

Informações adicionais

Categoria	Casa	Total de fotos	581
Tipo de locação	Residencial	Situação	Empoeirado
Tag de acesso	n/c		
Chaves	14	Controles do portão	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c
	Voltagem	Nº medidor	Leitura
Energia	127V/	20819849	40159
Água		A21LM0043369	000034

** As fotos e ou os vídeos e o auto estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code
<http://www.msystorrias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?eWR0SW5zcGvjdGlybjU2Iw-zAmcT0xMDczNzU5fDEzODUxOTI8MzU=>



Ambientes

1. Fachada

1.1 - Parede de textura na cor marrom em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, numeração completa, com cerca elétrica e com pintura antiga. Obs: Hidrômetros. Cerca elétrica em estado regular, sem funcionamento e sem caixa de central.

1.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste, com imperfeições, com manchas e com trincas, porém, com árvore.




Parede



Parede



Paredes



Paredes



Paredes



Parede




Parede



Paredes



Parede




Parede



Parede



Parede



Júlio César Imóveis
Depto Jurídico

Varro



2. Frente Interna



2.1 - Parede na cor camurça em estado regular com pintura acrílico fosco, com imperfeições, com manchas e com trincas, porém, com pintura nova. Obs: Grade de segurança com pintura antiga na cor branca, com manchas.

2.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, com manchas e com trincas; com 2 grelhas de metálico em estado regular, com desgaste e com ferrugem; com 2 ralos em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, oxidando; com rodapé em estado regular, com desgaste, com manchas e com trincas.

2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura nova.

2.4 - Portão de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, enroscando, com desgaste e com manchas, porém, com trinco, com pintura antiga e cadeado médio com chave.

2.5 - Soquete em estado regular, com desgaste e sem lâmpada.



Júlio César imóveis
Dept. Jurídico

Valente

PF

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



4

JULY 2014
Dep. Jurídico

Valente
44

Teto



Portão



Portão



Portão



Portão



Portão



Portão




Portão



Portão



Soquete



3. Hall Entrada

3.1 - Parede na cor camurça em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas e com trincas, porém, com pintura nova.

Valecente

A

Sí
Deno
2010

PF


P

3.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular, com manchas de tinta; com soleira de granito na cor marrom em estado regular.

3.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas e com trincas, porém, com pintura nova. Obs: 01 ponto elétrico sem acabamento.

3.4 - Quadro de distribuição de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com falhas, porém, com trinco, com 02 portas e com pintura nova.

3.5 - Ponto elétrico em estado regular, sem acabamento.



Quadro de distribuição



Quadro de distribuição



Ponto elétrico



4. Sala

- 4.1 - Parede na cor pérola em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos e com manchas, porém, com pintura nova.
- 4.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular, com manchas de tinta.
- 4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, porém, com pintura antiga.
- 4.4 - 2 Portas de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com manchas e com manchas de tinta, porém, com pintura antiga e com vidros canelados; com batente em estado regular; com 2 fechaduras de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando e com chave. Obs: Porta de entrada com 02 vidros trincados.
- 4.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com manchas, porém, funcionando, com parte basculante, com vidro liso e com pintura antiga; com trinco de metálico na cor cromado em estado regular, com oxidação, porém, funcionando.
- 4.6 - Spot de metálico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, sem lâmpada e com manchas.
- 4.7 - 3 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
- 4.8 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando. Obs: 01 solta.

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Parede





Casa no bairro de Vila da Penha, nº 280, Residência nº 01 - Endereço: Rua São Paulo, 215, Centro, CEP 04.127-000, São Paulo - SP.
Assinatura: FERNANDA MUNIZ VALENTE E SAMANTA VIZZONI REGO VALENTE. Promotores: ANTONIO LACERDA MORES.




Este padrão é padrão integrante do Alvo de Visada da Esfera do modelo 256 fabricado no Reino Unido. Profissionalizado em 1961, o Alvo 256 é um dos 12 Alvos de Visada Standard da RAF.


Localizado na Rua Fernando Valentim, 1 - SAMANTA MIZZONI RECH VALENTE, Proprietário: ANTONIO DAUCA MOREIRA.

11 de 54

Piso




Piso



Teto




Teto



Teto



Teto



Teto




Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria




Spot



Spot





5. Área Interna

- 5.1 - Parede na cor pérola em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga.
- 5.2 - Piso de cerâmica na cor vermelho em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com corrimão; com rodapé em estado regular, com manchas; com ralo de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste; com soleira de granito na cor marrom em estado regular.
- 5.3 - Teto de metálico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga e com telhas calhetão.
- 5.4 - Torneira de metálico na cor dourado em estado regular, com vazamento, com desgaste e com manchas de tinta, porém, funcionando.
- 5.5 - Arandela de metálico na cor preto(a) em estado regular, danificada, sem acabamento e sem lâmpada.






Paredes



Paredes



Paredes



Paredes




Paredes



Paredes



Paredes




Paredes



Paredes



Valente



A photograph showing a room with a light-colored tiled floor. A doorway is visible in the background, leading to another room. The lighting is somewhat dim, and the overall atmosphere is somewhat somber.

Este documento pertenece al Archivo General de la Universidad Central 250. La dirección es Calle Jiménez Alvarado 100, Col. Centro, 01000, Ciudad de México, D.F., México. FERNANDO FONSECA VARGAS, AT. DE ESTE. Propiedad: 2019-0001-DAC-00184. 16 de 54




Foto grata e piso no lado de Auto de vistura de Vizcaya da garagem Incidencia no seu endereço: Rua das Flores 151, Centro, FERNANDO RUIZ VALENTE E SAMANTA VIZZONI RECO VALENTE, Proprietário, ANTONIO TADEU MOURA. 17 de 54

Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Torneira



Torneira



Arandela



Arandela



6. Cozinha

6.1 - Parede de azulejo na cor bege em estado regular, soltando, com furos, com estufados, com manchas, com trincas e com alguns quebrados.

6.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, lascados, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular.

6.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, porém, com pintura antiga.

6.4 - Porta de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga e com vidros canelados; com batente em estado regular, com avarias; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando e com chave.


6.5 - Porta II de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular, com imperfeições; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

6.6 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, porém, funcionando, com trincos, com parte basculante, com pintura antiga e com vidros canelados.


6.7 - Bancada da pia de granito na cor marrom em estado regular, com trinca, com desgaste e com manchas, porém, com cuba de inox e com sifão pvc sem vazamento.

- 6.8 - Torneira de plástico lorenzetti na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, sem funcionamento e com manchas, porém, com filtro e com bica alta.
- 6.9 - Armário de mdf na cor branco(a) em estado regular, com imperfeições, com manchas e com desgaste natural, porém, com puxadores; com 2 portas em estado regular, porém, de correr; com 4 gavetas em estado regular.
- 6.10 - Registro de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 6.11 - 2 Luminárias de Teto de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste, faltando acabamento e com manchas de tinta, porém, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.
- 6.12 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando.
- 6.13 - 6 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando. Obs: 01 sem funcionamento e 01 com espelho solto.

Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



[Signature]

Valente

ifj


[Signature]

[Signature]

Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Parede



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso




Piso




Teto




Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



J. P. :
S. J. :

Valente

A.


S.

J.
J. P.



Teto

Teto



Port



Porta



Porta



Port



Porta



Porta



Port



Porta



Porta



Port

This page is part of the [2011 Annual Report](#) for the [International Organization for Standardization](#) (ISO). The document is available at [http://www.iso.org/iso/iso_2011_report.htm](#).

224-54

Porta



Porta



Porta



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Este documento é parte integrante do Acordo de Compra e Venda de Imóveis, assinado entre o vendedor e comprador, na data de 23/06/2014, no endereço: Rua das Flores, 160 - Centro, São Paulo, São Paulo - SP.

23 de 54

[Handwritten signature]

valente

[Handwritten signature]

gg

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Porta II



Porta II



Porta II



Porta II




Esquadria




Esquadria



Esquadria



Esquadria



Bancada da pia



Bancada da pia




Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Torneira



Torneira



Armário



Armário



Armário



ESTA PÁGINA É PARTE INTEGRAL DO AUTO DE VISTO E DEVE SER CONSIDERADA COMO FOLHA 12 DA AUTORIA DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, QUADRILHÃO 12, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, NO FORAL DE NÉSTOR VALENTE E SAMUEL VIEIRA RESENDE, MUNICÍPIO DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA.

25 de set.

Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Registro



Registro



Luminária de Teto



Este documento é parte de um relatório de inspeção feito por [Nome do Inspectador] em [Data da Inspeção]. O relatório completo pode ser encontrado no endereço [Endereço do Relatório].


Assinatura: [Assinatura]

Data: 26 de Maio de 2024

Luminária de Teto



Interruptor



Interruptor



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



A blue ink signature, likely belonging to the author or a witness.

7. Hall de Distribuição

- 7.1 - Parede na cor pérola em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura antiga.
7.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado

A blue ink signature, likely belonging to the author or a witness.

A blue ink signature, likely belonging to the author or a witness.

A blue ink signature, likely belonging to the author or a witness.

regular.

7.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas, porém, com pintura antiga.

7.4 - Quadro de distribuição de metálico na cor pérola em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com 01 porta e com pintura antiga.

7.5 - Spot de metálico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, sem lâmpada e com manchas.

7.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural.


Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Valente

Valente

12

12

12

12





Water



8. Dormitório I

- 8.1 - Parede na cor pérola em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com manchas e com trincas, porém, com pintura antiga.
- 8.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé em estado regular, com manchas de tinta.
- 8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura antiga.
- 8.4 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, enroscando, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com trincos, com pintura antiga, com veneziana cega, com vidros canelados, com 02 partes fixas e com 04 partes de correr. Obs: 01 enroscando.
- 8.5 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com manchas, porém, funcionando e com chave.
- 8.6 - Plafon de metálico em estado regular, com desgaste e sem acabamento, porém, com lâmpadas.
- 8.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural.
- 8.8 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando. Obs: 01 sem acabamento.






Esta página é para encadernar o Auto de Vistoria de Furtado do imóvel 285 localizado na Rua Professor Francisco Lins, nº 10, apto 8, 1º andar, Vila São José, São Paulo - SP.

31 de 54

Assinatura de: FERNANDO MENEZES VALENTE e SAMANTA VIANA REIS VALENTE. Pergunta: ANTONIO LUIZ MOREIRA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Valente', 'S. Moreira', and 'F. Menezes' over the bottom left corner.]


Piso




Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso




Teto




Teto




Teto



Teto



Teto



Esquadria




Esquadria



Esquadria




Esquadria



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta




Porta



valente





9. Banheiro

9.1 - Parede de azulejo nas cores branco(a) e marrom em estado regular, com furos e com imperfeições, porém, com 02 parafusos.

Nalente

9.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, com furo, com manchas e com desgaste natural; com rodapé em estado regular; com ralo de plástico na cor cromado em estado regular, com desgaste.

9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas, porém, com pintura antiga. Obs: Clarabóia com desgastes naturais.

9.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com manchas, porém, funcionando e com chave.

9.5 - Box de alumínio em estado regular, enroscando, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, com acrílico e com 02 partes de correr. Obs: 01 folha de tonalidade diferente.

9.6 - Lavatório de louça na cor vinho em estado regular, sujo e sendo 01 torneira simples metálica funcionando com vazamento, porém, com coluna. Obs: Torneira não funcionando.

9.7 - Espelheira de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com espelho e com 03 portas.

9.8 - Porta Papel Higiênico de aço inox em estado regular, com desgaste e faltando peça.

9.9 - Bidê de louça na cor roxo em estado regular, com vazamento e com desgaste, porém, registro funcionando.
9.10 - Vaso Sanitário de louça na cor vinho em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando; com válvula de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando; com assento de plástico na cor branco(a) em estado regular, trincado, com desgaste e com manchas.

9.11 - 2 Registros de metálico na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando.

9.12 - Cano de chuveiro em estado regular, com desgaste e sem funcionamento

9.13 - Saboneteira de louça na cor vinho em estado regular, com desgaste, porém fixo na parede

9.14 - Luminária de plástico na cor branca(a) em estado regular, porém, com lâmpadas e com iluminação led.

9.14 - Euminânia de plástico na cor branca(a) em estado regular, porém, com lâmpadas e
9.15 - Spot de metálico na cor dourado em estado regular, com desgaste e sem lâmpada

9.16 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural.

9.10 - Interruptor de plástico na cor branca(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural.
9.17 - 3 Tomadas em estado regular, sem acabamento.

Paredes



Paredes



Paredes



Parede



Paredes



Parede



este paper é parte de um estudo maior que visa a elaboração de uma teoria das organizações e suas estruturas de poder.

25 of 54




Foto destas e outras fotografias devem ser utilizadas devidamente para a elaboração do Relatório de Período 3.1 Q3/2022, entre 13 folhas, não ultrapassando - SP
Assinados: FERNANDO NEVES VALENTE E SARAIVA VITÓRIA RÉVÉS VALENTE. Preparado por ANTONIO LALICIA SP
36 de 54


Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Este protocolo é parte integrante do Padrão de Visitação da Cidade 2010 (v.292) elaborado na Rua Rio Solimões, Centro Industrial, CRL, Quadra 1, Bloco 120, sala 120, Rio de Janeiro - RJ, 20131-001, Brasil. Versão 1.0, 2013. Edição 1.0, 2013.


07/06/14

Salvo

Salvo

PP

PP



Este documento é parte integrante do Acta de Visita de Entidade não lucrativa à sua Residência situada na Rua 1. 319, Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ, emitidas por FERNANDO LUIZ VALENTE e SANTOS VILHENA REBECA VALENTE. Preguiça - ANTONIO FARIAS NEVES.

Porta



Porta



Box




Box



Box




Box



Box



Box



Box



Box



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Espelheira



Espelheira



Espelheira



Espelheira



Porta Papel Higiênico



Bidê



Bidê



Bidê



Bidê



Valentia

8


4

6

Bidê



Bidê



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Registro



Registro



Cano de chuveiro



Selante



Luminária




Spot



Tomadas



Saboneteira



Luminária



Interruptor



Tomadas



Saboneteira



Spot



Tomadas



10. Dormitório II

10.1 - Parede na cor pérola em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com manchas e com trincas, porém, com pintura antiga. Obs: 02 suportes metálicos.

Juliette

1

90

10.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, com manchas e com desgaste natural; com rodapé em estado regular, com manchas de tinta.

10.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

10.4 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, enroscando e com desgaste, porém, funcionando, com trincos, com pintura antiga, com vidros canelados, com 02 partes fixas e com 04 partes de correr. Obs: Sem freio para folhas.

10.5 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições, com manchas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, sem chave e com manchas, porém, funcionando. Obs: Chave não funciona.

10.6 - Plafon de metálico em estado regular, sem acabamento, porém, funcionando e com lâmpadas.


10.7 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando.

10.8 - 5 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando. Obs: 01 sem acabamento.

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Teto




Valente

Teto




Teto



Teto




Esquadria



Esquadria



Esquadria



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Valente

D.P.

A.

30



Porta



Porta



Porta



Porta



Plafon



Plafon




Interruptor



Interruptor

Tomadas



A white plastic electrical outlet cover plate. It features two circular holes on either side of a central rectangular slot. The plate is mounted on a light-colored wall.



¹See also the following article in this volume by G. Vassalli, the discussion of which 205 has been based upon.

$$1 + \dots + \frac{3}{2}$$



Tomadas



Tomadas



Tomadas



11. Lavanderia

11.1 - Parede de azulejo na cor bege em estado regular, soltando, com furos, com desgaste, com estufados, com manchas e com trincas; com parte na cor pérola em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura antiga.

11.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, sujo, com desgaste, com manchas e com trincas; com rodapé em estado regular; com soleira de granito na cor marrom em estado regular, com desgaste natural; com ralo de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas.

11.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura antiga.

11.4 - Tanque de alvenaria na cor cinza em estado regular com pintura acrílico fosco, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com coluna, com pintura antiga e com sifão pvc sem vazamento.

11.5 - Registro de metálico na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando.

11.6 - Spot de metálico na cor dourado em estado regular, com desgaste, sem lâmpada e com manchas.

11.7 - Tomadas de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.



Paredes



Paredes



Este informe es de responsabilidad del Autor de acuerdo con lo establecido en la legislación de la Universidad de Valencia.

Paredes

Paredes



Paredes



Paredes



Paredes

Paredes




Paredes



Paredes

Paredes



Piso



Pisco



Pisco



ESTADO FEDERATIVO DA PARANÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - CURITIBA - PR
48 de 54

Valente

1

SP

46



Valente

10

卷之三



12. Quintal

12.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga; com parte na cor camurça em estado regular com pintura acrílico fosco, porém, com pintura nova. Obs: Abrigo em alvenaria com porta metálica na cor branca com imperfeições.


12.2 - Piso de cerâmica na cor vermelho em estado regular, com imperfeições, com manchas, com trincas e com partes estufadas; com rodapé em estado regular, com desgaste e com trincas; com ralo de plástico em estado regular, com desgaste natural.

12.3 - Teto de metálico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga e com telhas calhetão.

12.4 - Portão de metálico com cadeados na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, funcionando e com pintura antiga; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com chave.

12.5 - Tanque de alvenaria na cor camurça em estado regular com pintura acrílico fosco, porém, com coluna, com pintura nova, com torneira simples e com sifão pvc sem vazamento. Obs: Torneira sem funcionamento.

12.6 - Spot de metálico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e sem lâmpada.



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede







Vagner

JG

6



Tanque

Tanque

Tanque



Tanque

Spot



O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando dá locação, na minha rescisão o do contrato.

ANTÔNIO TADEU MORES

CPF/MF N.º 749.501.698-15

Proprietário(a) I

SAMANTA VIZZONI RECIO VALENTE

CPF/MF N.º 355.973.598-00

Locatário(a) II

AMANDA SANTOS

CPF/MF N.º 377.589.958-88

Testemunha II



Fernando Nunes Valente

CPF/MF N.º 291.924.318-79


Locatário(a) I

LILIAN TIYOMI SUZUKI

CPF/MF N.º 293.028.428-51

Testemunha I

3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabeliã: Sofia Nóbrega Reato
Av. Barão da Tatuí, nº 975 - CEP: 18030-000 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP - Tel: (15) 3331-2100



3º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
Suzy Alexandra de Paiva
ESCREVENTE