

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 388

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel	388 - Rua Afonso Sardinha, 221, Vila Progresso, Sorocaba - SP.
Proprietários(as)	GILMAR AMARAL CAMPOS e MARIA ANGELA MIRIM DA ROSA E CAMPOS
Locatários(as)	MARCEL MARTINELI PEREIRA e RAQUEL LOOCK MACHADO
Fiadores(as)	MÁRCIA REGINA MARTINELI PEREIRA e MÁRIO LUCIO GOMES PEREIRA
Vistoriador(a)	Dominaí Inicial
Data do laudo	22/07/2021 11:06:47

Informações adicionais

Categoria	Casa	Total de fotos	659
Tipo de locação	Residencial	Situação	Empoeirado
Tag de acesso	n/c		
Chaves	7	Controles do portão	2
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c
	Voltagem	Nº medidor	Leitura
Energia	127V/	22732483	03892
Água		Y16F088059	024703

** As fotos e ou os videos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code

<http://www.inspectores.com.br/inspector/web/templates/inspector/1/DownloadFile?File=VRUSW5zG6VjCtEgU21IDmeT3ZMFDUM0d3NMQ3Nj12M3Vw74Q==>



Ambientes

1. Fachada

- 1.1 - Parede de textura na cor salmão. em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga, numeração completa de metal e cromada. Obs: Gradil com pintura antiga esmaltada.
- 1.2 - Piso de concreto em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com grelha.
- 1.3 - Hidrômetro em estado regular, porém, funcionando e padrão.
- 1.4 - Relógio de Força em estado regular, porém, padrão.
- 1.5 - Interfone de plástico nas cores preto(a) e cinza em ótimo estado, funcionando e com grade de ferro, porém, com desgaste. Obs: Grade com pintura antiga esmaltada.

Julio Casas Imóveis
Depto. Jurídico

Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Parede




Piso




Piso




Hidrômetro



Hidrômetro



Relógio de Força



Interfone



União das Cidades
Depto. Jurídico

Interfone



2. Garagem

2.1 - Parede de textura nas cores branco(a) e salmão. em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas, com manchas e com trincas, porém, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor bege em estado regular, com desgaste natural e com manchas de tinta.

2.2 - Piso de cerâmica nas cores marrom e bege em estado regular, sujo, com desgaste, com manchas e com manchas de tinta; com rodapé em estado regular.

2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

2.4 - Portão de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, basculante e com pintura antiga; com portão social em estado regular, porém, funcionando; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando e com chave tetra funcionando; com motor de portão com controle em estado regular, porém, funcionando.

2.5 - Torneira de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

2.6 - 2 Corrimãos de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga e fixo na parede.

2.7 - Arandela de plástico na cor branco(a) em estado regular, sujo, com desgaste, sem funcionamento e com manchas, porém, com fechamento em vidro.

2.8 - Plafon de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas, porém, com manchas de tinta.

2.9 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

Parede



Parede



Parede



João Carlos da Silva
Dep. Jurídico

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Dep. Juridico

Portão



Portão



Portão



Portão



Portão



Portão




Portão



Portão



Portão



Torneira



Torneira



Corrimão




Depoimento
Depoente

Corrimão




Arandela




Arandela



Plafon



Plafon



Tomadas



3. Sala

- 3.1 - Parede nas cores branco(a) e marrom em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas de tinta.
- 3.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com riscos; com rodapé em estado regular, com manchas de tinta; com soleira de granito na cor bege em estado regular, com manchas e com desgaste natural.
- 3.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso em estado regular.
- 3.4 - Porta de metálico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com trincos, com vidros mini boreal e com 01 parte de abrir; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando e com chave.
- 3.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando, com trinco, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.
- 3.6 - Varão de madeira em estado regular, porém, completo e fixo na parede.
- 3.7 - Armário de mdf na cor marrom em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com puxadores de inox; com 4 portas em estado regular; com 7 gavetas em estado regular.
- 3.8 - Interfone de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
- 3.9 - Quadro Disjuntor de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando e com 01 porta.
- 3.10 - 2 Plafons de metálico em estado regular, com manchas, porém, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro. Obs: 01 com mau contato.
- 3.11 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando.
- 3.12 - 7 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando.

Relatório de Inspeção
Departamento

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Relatório de Inspeção
Departamento de Defesa Civil

Parede



Parede



Parede




Piso




Piso




Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Handwritten signature and a rectangular stamp with text inside.


Piso




Piso



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta




Porta



Supl. de Justiça
Septo. Jurídica

Porta



Porta




Porta




Porta




Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria




Varão



Varão



Varão



Armário




INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
JURÍDICO


Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



1.350,00
Depo. 1.350,00

Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Interfone




Interfone



Quadro Disjuntor



Quadro Disjuntor



Plafon



Julio Cesar
Foto: 1/1/11

Plafon




Plafon




Interruptor



Interruptor



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



4. Cozinha

4.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com trincas.

4.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com riscos.

InfoSiga
Data: 11/05/2018

4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso em estado regular.

4.4 - Porta de metálico na cor branco(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com trincos, com vidros mini boreal e com 01 parte de abrir; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando e com chave.

4.5 - Bancada da pia de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, com cuba de inox, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento.

4.6 - Armário de mdf na cor branco(a) em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com puxadores; com 3 portas em estado regular; com 3 gavetas em estado regular.

4.7 - Armário II de mdf na cor marrom em estado regular, com desgaste, porém, com puxadores; com 4 portas em estado regular, porém, com vidro liso.

4.8 - Saída de gás de cobre em estado regular, com desgaste.

4.9 - Plafon de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas, porém, com manchas de tinta.

4.10 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando. Obs: 01 tecla sem funcionamento.

4.11 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Juliana S. Silva
Dentista

Parede



Parede




Parede



Parede



Piso




Piso



Piso




Piso



Teto




Teto



Teto



Teto



10/10/2010
Orlando Silva

Porta




Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



UNIVERSITÀ
FACOLTÀ
CORSO DI
ARCHITETTURA
PROGETTO
2018/2019

Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Handwritten signature and a rectangular stamp.

Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário




Handwritten signature and a rectangular stamp.

Plafon



Interruptor



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



5. Lateral

5.1 - Parede de textura nas cores branco(a) e salmão. em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas, com manchas e com trincas, porém, com pintura antiga.


5.2 - Piso de cerâmica nas cores marrom e bege em estado regular, sujo, com desgaste, com manchas e com manchas de tinta; com rodapé em estado regular; com grelha de metálico em estado regular, sujo e com desgaste.

5.3 - Beiral de madeira em estado regular com pintura envernizado, porém, com pintura antiga e com telhas cerâmica.

5.4 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso em estado regular.

5.5 - 3 Arandelas de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com lâmpadas, do tipo tartaruga e com fechamento em vidro.


Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



RECEBIMOS
15/05/2011


Piso




Piso




Piso



Piso



Piso




Piso




Piso




Beiral




Beiral




Beiraf



Beiral



Betral






Teto



Teto



Arandela



Arandela



Arandela



6. Lavanderia

6.1 - Parede de textura na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas de tinta.

6.2 - Piso de cerâmica nas cores marrom e bege em estado regular, sujo, com desgaste, com manchas e com manchas de tinta; com ralo de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste.

6.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso em estado regular. Obs: Ponto de acesso ao soto.

6.4 - Tanque de louça na cor branco(a) em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com coluna e com sifão pvc sem vazamento; com torneira de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, dupla e funcionando.

6.5 - Saída de gás de cobre em estado regular, com desgaste, porém, com mangueira.

6.6 - Plafon de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas, porém, sem funcionamento e com manchas de tinta.

6.7 - 2 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando.


Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Piso



Piso




Piso




Piso




Teto



Teto



Teto



Tanque



Tanque



Tanque



Tanque



Tanque



Saída de gás



Saída de gás



Plafon



Plafon



Tomadas



Tomadas



7. Fundos

7.1 - Parede de textura nas cores branco(a) e salmão. em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas, com manchas e com trincas, porém, com ganchos e com pintura antiga.

7.2 - Piso de cerâmica nas cores marrom e bege em estado regular, sujo, com desgaste, com manchas e com manchas de tinta, porém, com tampo de granito; com rodapé em estado regular, com manchas de tinta.

73 - Beiral de madeira em estado regular com pintura envernizado, porém, com pintura antiga e com telhas cerâmica.

7.4 - Torneira de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

7.5 - Arandela de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com lâmpadas, do tipo tartaruga e com fechamento em vidro.

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed. 2. The second step is to set goals. These should be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. 3. The third step is to develop a plan. This involves identifying the resources needed and the steps to be taken. 4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress. 5. The fifth step is to evaluate the results. This involves comparing the actual results with the goals and making adjustments as needed.


Parede




Parede




Parede



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso




Piso




Piso



Piso



Beiral



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Piso




Piso



Piso




Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Teto




Teto



Teto



Teto




Porta




Porta



Porta




Porta



Handwritten signature and date: 15/05/2011


Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Plafon



Plafon




1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1958. It discusses the author's interest in the subject of the book and the author's intention to write a book on the subject. The letter is signed by the author and dated 1958.

Plafon



Interruptor




Interruptor



9. Banheiro

- 9.1 - Parede de azulejo nas cores branco(a) e marrom em estado regular, com manchas.
- 9.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com desgaste natural; com soleira de granito na cor bege em estado regular, com desgaste e com manchas; com 2 ralos de plástico na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com trinca e com manchas, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso em estado regular.
- 9.4 - Porta de madeira em estado regular com pintura envernizado, com manchas, porém, com pintura antiga; com patente em estado regular; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em estado regular, porém, funcionando e com chave.
- 9.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando, com trinco, com parte basculante e com vidro mini boreal.
- 9.6 - Box de alumínio na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando, com 02 puxadores, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr.
- 9.7 - Lavatório de mármore sintético na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, porém, funcionando, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento.
- 9.8 - Armário de mdf nas cores branco(a) e preto(a) em estado regular, sujo, com imperfeições e com manchas; com 2 portas em estado regular, desalinhadas, porém, com puxadores.
- 9.9 - Espelheira de mdf nas cores branco(a) e preto(a) em estado regular, com imperfeições e com manchas, porém, com espelho e com 01 porta.
- 9.10 - Kit toalheiros na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, fixo na parede. Obs: Em 3 peças, sendo uma avariada.
- 9.11 - Porta Papel Higiênico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, com tampa acrílica e fixo na parede.
- 9.12 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com caixa acoplada e com assento de plástico.
- 9.13 - Saboneteira de plástico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, fixo na parede e com acabamento de acrílico.
- 9.14 - Registro de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
- 9.15 - Chuveiro de plástico lorenzetti na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando, com chuveirinho e com água quente e fria.
- 9.16 - Plafon de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas, porém, sem funcionamento e com manchas de tinta.
- 9.17 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando.
- 9.18 - 2 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando.

Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Piso



Piso




Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Handwritten signature and stamp.

Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria




Esquadria



Box



Box




Box



Box



Box



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Armário



Armário



Armário



Espelheira



Espelheira



Espelheira



Espelheira




Handwritten signature or initials.


Kit toalheiros




Kit toalheiros



Kit toalheiros



Porta Papel Higiénico



Porta Papel Higiénico



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Saboneteira



Saboneteira



Registro



Registro




Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro




Plafon



Plafon




Interruptor



Tomadas



Tomadas



10. Dormitório I

10.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga.

- 10.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular; com rodapé em estado regular, com manchas de tinta.
- 10.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com trinca e com manchas, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso em estado regular.
- 10.4 - Porta de madeira em estado regular com pintura envernizado, com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular, com fechadura de metálico na cor marrom bronze em estado regular, porém, funcionando e com chave.
- 10.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega, com 01 parte fixa e com 02 partes de correr.
- 10.6 - Armário de mdf na cor marrom em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com puxadores de inox; com 2 portas em estado regular.
- 10.7 - Plafon de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas, porém, sem funcionamento e com manchas de tinta.
- 10.8 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando.
- 10.9 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando.


Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Handwritten signature and date: 12/01/2011


Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto




Porta



Porta




Porta



Porta




Porta



Porta



Porta




Porta



Porta




Porta



Porta



Porta




Porta



Porta




Esquadria




Handwritten signature or mark.

Esquadria



Esquadria



Armário



Armário



Armário



Armário



Plafon




Plafon



Interruptor



Interruptor



Tomadas



Tomadas



11. Dormitório II

11.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílica fosca, com desgaste, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga.

11.1.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílica fosca, com desgaste, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga.

- 11.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular, com rodapé em estado regular, com manchas de tinta.
- 11.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com trinca e com manchas, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso em estado regular.
- 11.4 - Porta de madeira em estado regular com pintura envernizado, com manchas, porém, com pintura antiga, com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com chave; com maçaneta em estado regular, solta.
- 11.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega, com 01 parte fixa e com 02 partes de correr.
- 11.6 - Armário de mdf na cor marrom em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com puxadores de inox; com 2 portas em estado regular.
- 11.7 - Plafon de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas, porém, com manchas de tinta.
- 11.8 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, sendo 01 trincado, porém, funcionando.
- 11.9 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando.

Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Esquadria



Esquadria




Esquadria



Armário




Armário

[illegible]

4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$


Armário



Armário



Plafon



Plafon




Interruptor



Interruptor



Tomadas



Tomadas




12. Suíte

- 12.1 - Parede nas cores branco(a) e marrom em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com falhas e com manchas, porém, com pintura antiga.
- 12.2 - Piso de porcelanato na cor bege em estado regular; com rodapé em estado regular, com manchas de tinta.
- 12.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com trinca e com manchas, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso em estado regular.
- 12.4 - Porta de madeira em estado regular com pintura envernizado, com manchas, porém, com pintura antiga; com patente em estado regular; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com chave.
- 12.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega, com 01 parte fixa e com 02 partes de correr.
- 12.6 - Plafon de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas, porém, com manchas de tinta.
- 12.7 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, sendo 01 trincado, porém, funcionando.
- 12.8 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas, porém, funcionando.


Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Teto




Teto



Teto



Teto



Handwritten signature and date: 10/10/2014


Porta




Porta



Porta




Esquadria



Esquadria



Esquadria



Plafon




Plafon



Interruptor



Interruptor



Tomadas



Tomadas



13.1 - Parede de azulejo nas cores brancas e azuis;
13.2 - Piso de porcelanato na cor bege, em estado regular, com desgaste e com manchas;
13.3 - Teto de laje na cor branca, porém, com pintura antiga; com molduras;
13.4 - Porta de madeira em estado regular, batente em estado regular; com fechadura, porém, funcionando e com chave;
13.5 - Esquadria de metálico na cor prateada, basculante e com vidro mini boreal.

13.2 - Piso de porcelanato na cor bege

13.3 - Teto de laje na cor branco

13.4 - Porta de madeira em estado r

13.5 - Esquadria de metálico na c

13.6 - Box de alumínio na cor branco

13.7 - Lavatório de mármore sintético

13.8 - Armário de mdf nas cores br

13.9 - Espelheira de MDF nas cores b

13.10 - Kit toalheiros na cor cromado

13.11 - Porta Papel Higiênico na cor

13.12 - Vaso Sanitário de louca na c

13.13 - Saboneteira de plástico na

13.14 - 2 Registros de metálico na co

13.15 - Chuveiro de plástico lorenze

13.16 - Plafon de plástico na cor branca

13.17 - Interruptor de plástico na co

13.18 - 2 Tomadas de plástico na co


Esta página é parte integrante do Livro de Registro do IIR

MARTINS, I. PEREIRA L. RAQUEL L. LUCK MAC-AGUIAR B. L. R.


Esta página é parte integrante do Livro de Registro do IRL

MARTINS, I. PEREIRA L. RAQUEL L. LOPES MACEDO B. L. S.

Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.


Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Piso




Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Handwritten signatures and markings at the bottom of the page.

Piso

Piso

Teto

Teto

Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.

Porta



Porta




Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria




Box



Box




Box



Box



Box



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Armário



Armário



Armário



Espelheira



Espelheira




Espelheira



Kit toalheiros




Kit toalheiros



Kit toalheiros



Porta Papel Higiénico



Porta Papel Higiénico




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Saboneteira



Saboneteira



Registro



Registro



Chuveiro




Chuveiro



Chuveiro



Chuveiro




Plafon



Plafon




Interruptor



Tomadas



Tomadas



O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

GILMAR AMARAL CAMPOS

CPF/MF N.º 487.091.078-00

Proprietário(a) I



MARIA ANGELA MIRIM DA ROSA E CAMPOS

CPF/MF N.º 889.943.768-87

Proprietário(a) II



MARCEL MARTINELI PEREIRA

CPF/MF N.º 332.633.228-93

Locatário(a) I



RAQUEL LOOCK MACHADO

CPF/MF N.º 354.384.188-29

Locatário(a) II

MÁRCIA REGINA MARTINELI PEREIRA

CPF/MF N.º 008.967.118-03

Fiador(a) I

MÁRIO LUCIO GOMES PEREIRA

CPF/MF N.º 845.656.088-04

Fiador(a) II



PATRÍCIA SIMÕES DE ARAÚJO OLIVEIRA

CPF/MF N.º 197.463.918-52

Testemunha I

LUIZ FELIPE MARTINS CARVALHO

CPF/MF N.º 431.655.178-78

Testemunha II



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do
2º SUBDISTRITO DE SOROCABA/SP
Gerson Maia da Silva Oficial

Rua Comendador Celso, 1.90
Via Carvão, CEP 16060-070
Sorocaba/SP - Fone/Fax: 16, 3231-1230

Reconheço por semelhantes, o Cartão sem União
econômico de **MARCIA REGINA MARTINELLI PEREIRA, RACHEL
CLUCK MACHADO e RAFAEL MARTINELLI PEREIRA** e dou fe.***
Sorocaba, 20 de julho de 2021
Eu testifico da verdade.
Ass. CAROLIN BORGES - Escrevente - 7
Valor 20,31 Cart. 117 Data 19 Hrs 16:00

VAL DO SÓLENTE COM SELLO DE AUTENTICAÇÃO

