

## Laudo de Vistoria de Entrada

**Código** 464

### Detalhes da vistoria

<b>Endereço do imóvel</b>	464 - Rua Coronel Cavalheiros, 398, APTO 01, Centro, Sorocaba - SP.
<b>Proprietários(as)</b>	JAIR BELLUCCI e MARIA JOSE FOGA BELLUCCI
<b>Locatário(a)</b>	SOLANGE PATRICIA P. DOS SANTOS
<b>Vistoriadores(as)</b>	Dominai Inicial e Dominai Final
<b>Data do laudo</b>	05/05/2022 12:53:39

### Informações adicionais

<b>Categoria</b>	Apartamento	<b>Total de fotos</b>	404
<b>Tipo de locação</b>	Residencial	<b>Situação</b>	Sujo
<b>Tag de acesso</b>	n/c		
<b>Chaves</b>	1	<b>Controles do portão</b>	n/c
<b>Controles de cerca elétrica</b>	n/c	<b>Controles de alarme</b>	n/c

	<b>Voltagem</b>	<b>Nº medidor</b>	<b>Leitura</b> SPPD
<b>Energia</b>			
<b>Água</b>			

\*\* As fotos e ou os vídeos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code  
<http://www.msysvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj04OTImcT0xNDMwMDE2fDE0MzA2MTB8MzU=>



### Ambientes

#### 1. Cozinha

- 1.1 - Parede de azulejo na cor bege em estado regular, com furos e com trincas. Obs: Divisória Eucatex bege com desgastes.
- 1.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, sujo, com desgaste, com lascados e com manchas.
- 1.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas e com manchas de umidade, porém, com pintura antiga.
- 1.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando e com chave.
- 1.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em estado regular com pintura esmaltada, emperrada e com desgaste, porém, com parte basculante, com pintura antiga e com vidros canelados.
- 1.6 - Bancada da pia de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, com manchas e com trincas, porém, com cuba de inox, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento. Obs: Acabamento inferior em madeira com imperfeições.
- 1.7 - Quadro Disjuntor de metálico na cor marrom em estado regular, com desgaste natural, porém, com 02 portas.
- 1.8 - Luminária de Teto de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, duplo, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.

1.9 - Interruptor em estado regular, sem acabamento e com desgaste natural, porém, funcionando.

1.10 - Tomadas de plástico em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso



**Piso**



**Piso**



**Piso**




**Piso**




**Piso**




**Piso**




**Piso**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Porta**



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



**Bancada da pia**



**Quadro Disjuntor**



**Quadro Disjuntor**



**Quadro Disjuntor**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Interruptor**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



## 2. Lavanderia

2.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em estado regular, sujo, com furos e com trincas; com parte de textura na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas e com desgaste natural.

2.2 - Piso de cerâmica na cor azul em estado regular, sujo, com lascados e com desgaste natural; com ralo de metálico em estado regular, com desgaste natural. Obs: Parte em concreto e parapeito metálico na cor vermelha com desgastes.

2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural e com manchas de umidade, porém, com pintura antiga.

2.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições e com manchas, porém, com trinco e com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando.

2.5 - Lavatório de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com sifão pvc sem vazamento, porém, sujo e sendo 01 torneira simples metálica funcionando com vazamento.

2.6 - Tanque de louça na cor branco(a) em estado regular, sujo, porém, com coluna.


2.7 - Torneira de metálico na cor cromado em estado regular, suja e com desgaste, porém, funcionando.

2.8 - Plafon de metálico em estado regular, sem lâmpada e com desgaste natural.

2.9 - Interruptor de plástico na cor marrom em estado regular, com manchas e com desgaste natural.

2.10 - Tomadas de plástico na cor marrom em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede




Parede




Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



**Piso**



**Teto**



**Teto**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**




**Porta**



Porta



Porta



Porta



Porta



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Lavatório



Tanque



Tanque



Torneira



**Torneira****Plafon****Interruptor****Tomadas**

### 3. Banheiro Lavanderia

- 3.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em estado regular, com trincas e com desgaste natural.
- 3.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, com imperfeições, com lascados, com manchas e com desgaste natural; com ralo na cor cromado em estado ruim, com desgaste e com manchas, Obs: Tampado por plásticos.
- 3.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com pintura antiga.
- 3.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições e com manchas, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando e com chave.
- 3.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em estado regular com pintura esmaltada, emperrada e com desgaste natural, porém, com trinco, com parte basculante, com pintura antiga, com vidros canelados e com 02 partes de abrir.
- 3.6 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, funcionando, sem assento e com caixa de descarga suspensa.
- 3.7 - Registro de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
- 3.8 - Saboneteira de louça na cor branco(a) em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.
- 3.9 - Porta Papel Higiênico de louça na cor branco(a) em bom estado, fixo na parede, porém, faltando peça e com desgaste natural.
- 3.10 - Suporte de toalhas de louça na cor branco(a) em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.
- 3.11 - Plafon de metálico na cor branco(a) em estado regular, sem lâmpada e com desgaste natural.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Piso



Piso




**Piso**




**Piso**



**Teto**



**Teto**




**Porta**



**Porta**




**Porta**



**Porta**




**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**




**Porta**



**Esquadria**



**Esquadria**



**Vaso Sanitário**



**Vaso Sanitário**



**Vaso Sanitário**




**Vaso Sanitário**




**Registro**



**Saboneteira****Porta Papel Higiênico****Suporte de toalhas****Plafon**

#### 4. Sala

- 4.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, sujo, com desgaste natural e com marcas de sujeira, porém, com 02 ganchos e com pintura antiga. SPPD
- 4.2 - Piso de paviflex na cor marrom em estado regular, sujo e com imperfeições; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga. DS
- 4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com pintura antiga. ML
- 4.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste natural e com marcas de sujeira, porém, com pintura antiga; com 2 batentes em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando e com chave. JAC
- 4.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, sujo e com desgaste, porém, com trinco, com vidro liso, com pintura antiga, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr. DS
- 4.6 - 2 Luminárias de Teto de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, duplo funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular. Obs: 01 luminária sem funcionamento. ML
- 4.7 - Interruptor de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.
- 4.8 - 24 Tomadas de plástico na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, funcionando. Obs: 02 sem espelho. TS

**Parede****Parede****Parede**

**Parede**



**Parede**



**Parede**



**Parede**




**Piso**



**Piso**



**Piso**




**Piso**




**Piso**




**Piso**



**Piso**



**Teto**



**Teto**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**




**Porta**




**Porta**




**Porta**



**Porta**



**Porta**



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Interruptor



Tomadas



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



## 5. Hall de Distribuição

5.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural e com marcas de sujeira, porém, com pintura antiga. Obs: Faixa em madeira na cor branca com pintura antiga.

5.2 - Piso de paviflex na cor marrom em estado regular, sujo, com imperfeições e com desgaste natural; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste natural, porém, com pintura antiga.

5.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com pintura antiga.

5.4 - Luminária de Teto de metálico na cor preto(a) em estado regular, com 01 lâmpada queimada, porém, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.


5.5 - Interruptor de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando. Obs: Parte faltando acabamento.

5.6 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



**Parede**



**Parede**




**Piso**




**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Teto**



**Teto**




**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Interruptor**



**Tomadas**



## 6. Dormitório I

6.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.

6.2 - Piso de taco na cor marrom em estado regular, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, paviflex; com rodapé de madeira na cor cinza em estado regular, com manchas.

6.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, porém, com pintura antiga e com marca de recorte de pintura. Obs: Com cavaletes elétricas na cor branca.

6.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições e com manchas, porém, com trinco e com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando.

6.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com ferrugem e com manchas, porém, com trinco, com vidro liso, com pintura antiga, com 03 partes fixas e com 01 parte de correr. Obs: Com adesivos e placa metálica e suporte externo.

6.6 - Luminária de Teto de metálico na cor preto(a) em estado regular, com 01 lâmpada queimada, porém, dupla, funcionando, do tipo tubular e com 03 lâmpadas funcionando.

6.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando.

6.8 - 24 Tomadas de plástico na cor cinza em estado regular, sujo, com desgaste, mau fixada e com manchas, porém, funcionando.


Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



SPPD

DS

JAC

DS

JAC

DS

JAC

DS

TS

**Parede**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Porta**



**Porta**



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



**Esquadria**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Interruptor**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

DS  
SPPD  
DS  
JAC  
DS  
JAC  
DS  
JAC  
DS  
JAC


## 7. Dormitório II

- 7.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste, com manchas e com trincas, porém, com pintura antiga.
- 7.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, sujo, com imperfeições, com manchas e com trincas; com rodapé de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.
- 7.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com manchas e falha na cobertura, porém, com pintura antiga.
- 7.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições, com manchas e com 03 furos, porém, com corrente, com trinco e com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando.
- 7.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, com ferrugem, com manchas, com vidro trincado e com 02 vidros trincados, porém, com trinco, com vidro liso, com pintura antiga, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.
- 7.6 - 3 Luminárias de Teto de metálico na cor preto(a) em estado regular, com lâmpada queimada e com 01 lâmpada queimada, porém, do tipo tubular e faltando 01 lâmpada.
- 7.7 - Interruptor de plástico antigo na cor dourado em estado regular, com desgaste e com manchas, porém,


funcionando.

7.8 - 23 Tomadas de plástico antigo na cor preto(a) em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas, porém, funcionando; com espelho antigo na cor dourado em estado regular, com desgaste e faltando peça.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Piso



Piso



**Piso**



**Piso**




**Piso**



**Piso**




**Piso**



**Piso**




**Piso**




**Piso**




**Piso**




**Piso**



**Piso**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



**Porta**



Porta




Porta



Porta



Porta




Porta



Porta




Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



**Esquadria**



**Esquadria**



**Esquadria**



**Esquadria**



**Luminária de Teto**




**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Luminária de Teto**



**Interruptor**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**




**Tomadas**



**Tomadas**



**Tomadas**



## 8. Banheiro

8.1 - Parede de azulejo na cor bege em estado regular, com furos, com desgaste e com trincas.

8.2 - Piso de cerâmica na cor rosa em estado regular, com lascados, com desgaste natural e com marcas de sujeira;

com ralo de plástico na cor bege em estado regular, com desgaste e com manchas.

8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com pintura antiga.

8.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições e com marcas de sujeira, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com lingueta emperrada e com desgaste natural, porém, funcionando e com chave.

8.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, emperrada, com desgaste e com manchas, porém, com trinco, com parte basculante, com vidro liso e com pintura antiga.

8.6 - Lavatório de louça nas cores azul e branco(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, com coluna, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento.

8.7 - Vaso Sanitário de louça na cor azul em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando e com assento de plástico; com válvula de plástico na cor cinza em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

8.8 - Porta Papel Higiênico de louça na cor azul em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.

8.9 - 2 Saboneteiras de louça na cor azul em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.

8.10 - Suporte de toalhas de louça na cor azul em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.

8.11 - 2 Registros de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

8.12 - Ponto de água em bom estado, funcionando, porém, com desgaste e sem tampa.

8.13 - Plafon de metálico na cor branco(a) em estado regular, solto, sem lâmpada e com desgaste natural.

8.14 - Interruptor de plástico na cor marrom em estado regular, com desgaste natural.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



**Parede**



**Parede**



**Parede**



**Parede**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Piso**



**Teto**




**Teto**




Porta



Porta



Porta




Porta




Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



**Esquadria**



**Esquadria**



**Lavatório**



**Lavatório**



**Lavatório**



**Lavatório**




**Vaso Sanitário**



**Vaso Sanitário**



**Vaso Sanitário**



**Vaso Sanitário**



**Porta Papel Higiênico**



**Saboneteira**



**Saboneteira**



**Suporte de toalhas**




**Registro**



**Ponto de água**



**Ponto de água**



**Plafon**



**Interruptor**



DS  
SPPD

DS  
JAC

DS  
JAC

DS  
JAC

DS  
TS

**O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.**

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

Sorocaba, 6 de maio de 2022.

DocuSigned by:

*Julio Alexandre Casas*

4996F9197CA9438...

**JAIR BELLUCCI**

CPF/MF N.º 037.183.368-04

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

*Julio Alexandre Casas*

4996F9197CA9438...

**MARIA JOSE FOGA BELLUCCI**

CPF/MF N.º 156.577.978-92

Proprietário(a) II

DocuSigned by:

*SOLANGE PATRICIA PIMENTERO DOS SANTOS*

D7AD50098730A4BF...

**SOLANGE PATRICIA P. DOS SANTOS**

CPF/MF N.º 204.999.098-79

Locatário(a) I

DocuSigned by:

*THATIANA SANTOS*

10DB0A752AC1411...

**THATIANA SANTOS**

CPF/MF N.º 354.321.358-09

Testemunha I

DocuSigned by:

*Jurídico Júlio Casas Imóveis*

DEBFF16C4D66412...

**LUIZ FELIPE MARTINS CARVALHO**

CPF/MF N.º 431.655.178-78

Testemunha II