

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 545

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel	545 - Rua Comendador Vicente Amaral, 2988, casa 4, Jardim Guarujá, Sorocaba - SP.
Proprietário(a)	MARIA LUCIA FERREIRA MARTINS
Locatário(a)	MATHEUS TUTIYA ALBERTINI
Vistoriador(a)	Dominai Inicial
Data do laudo	31/01/2023 09:31:59

Informações adicionais

Categoria	Casa Geminada	Total de fotos	432
Tipo de locação	Residencial	Situação	Limpo
Tag de acesso	n/c		U/F
Chaves	11	Controles do portão	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c
Voltagem		Nº medidor	Leitura
Energia		218642180	31533
Água		A22LM0457384	003412

**** As fotos e ou os vídeos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code**
<http://www.msysvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMDg5JnE9MTk4OTA2OXwxOTkwMjEyfDM1>



Ambientes

1. Fachada

- 1.1 - Parede na cor pérola em bom estado com pintura acrílico fosco, com concertina e com pintura nova, porém, com desgaste natural.
- 1.2 - Piso de concreto na cor cinza em estado regular com pintura acrílico fosco, sujo, com trincas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga.
- 1.3 - Relógio de Força em bom estado, funcionando e padrão, porém, com desgaste natural.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Relógio de Força**Relógio de Força****Relógio de Força**

2. Hall Entrada

- 2.1 - Parede na cor pérola em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural.
- 2.2 - Piso de cerâmica nas cores marrom e bege em estado regular, sujo, com lascados, com manchas e desgaste natural; com rodapé em estado regular.
- 2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura nova.
- 2.4 - Portão de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com trinco, numeração completa, com pintura nova, com social embutido, cadeado médio com chave e caixa de correio acoplada ao portão, porém com falhas, com desgaste natural e com campainha embutida de plástico não funcionando.
- 2.5 - Hidrômetro em bom estado, funcionando, padrão e sendo 01 torneira simples metálica funcionando sem vazamento, porém, com desgaste natural.
- 2.6 - Plafon de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com iluminação led, do tipo leitoso e com fechamento em vidro.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Piso****Piso****Piso**DS
JACDS
HDS
UFDS
TSDS
JAC**Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Portão**DS
JAC

Portão**Portão****Portão****Portão****Portão****Portão**DS
JACDS
HCFDS
TSDS
JCU**Portão****Portão****Hidrômetro****Hidrômetro****Hidrômetro****Hidrômetro**

Hidrômetro**Plafon****Plafon**



3. Sala




- 3.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com parte de textura na cor bege em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 3.2 - Piso de cerâmica na cor creme em bom estado, porém, com lascados e com desgaste natural; com soleira de granito na cor preto(a) em bom estado, porém, com desgaste natural; com rodapé em bom estado.
- 3.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura nova.
- 3.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, numeração completa e com pintura nova, porém, enroscando no batente e com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura metálico na cor cromado em bom estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural e maçaneta do jogo.
- 3.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trinco, com vidro liso, com 02 partes fixas, com grade de proteção e com 02 partes de correr.
- 3.6 - Quadro Disjuntor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, com tampa acrílica, porém, com desgaste natural.
- 3.7 - 3 Plafons de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco, porém, com desgaste natural.
- 3.8 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 3.9 - 4 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.







Parede**Parede****Parede**


Parede**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso**

DS
JAC
DS
UF
DS
TS
DS
JCU

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**DS
JACDS
UFCDS
TSDS
JCU**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Esquadria**Esquadria****Esquadria****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

Tomadas



4. Lavabo

- 4.1 - Parede de azulejo na cor creme em bom estado, com faixa decorativa; com parte na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 4.2 - Piso de cerâmica na cor creme em bom estado, porém, com lascados e com desgaste natural.
- 4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura nova.
- 4.4 - Porta de pvc na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com puxadores, com trinco e do tipo sanfonado, porém, com desgaste natural.
- 4.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trinco, com parte basculante, com vidros canelados, com 01 parte fixa e com 02 partes de abrir.
- 4.6 - Lavatório de louça na cor branco(a) em bom estado, com coluna e com sifão pvc sem vazamento, porém, sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando com vazamento.
- 4.7 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com caixa acoplada e com assento de plástico.
- 4.8 - Luminária de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com acabamento de acrílico.
- 4.9 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede




Parede



Parede



Parede







Parede




Parede



Parede**Parede****Parede****Piso****Piso****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**DS
JACDS
WCFDS
TSDS
JCU

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria**DS
JACDS
CDS
UFDS
TSDS
JCU**Esquadria****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório**

Lavatório**Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Luminária****Luminária****Interruptor**

5. Cozinha

5.1 - Parede de azulejo na cor creme em bom estado, com faixa decorativa, porém, com fissuras, com desgaste natural e furos tampados com massa.

5.2 - Piso de cerâmica na cor creme em bom estado, porém, com lascados e com desgaste natural.

5.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura nova.

5.4 - Porta de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com 01 puxador, com parte basculante e com vidro liso, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural.

5.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trinco, com vidro liso, com 02 partes fixas, com grade de proteção e com 02 partes de correr, porém, com 01 vidro trincado.

5.6 - Bancada da pia de granito na cor preto(a) em bom estado, com filtro d'água, com cuba de inox, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel de plástico funcionando sem vazamento, porém, sujo e com desgaste natural.

5.7 - Armário de mdf na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com puxadores, com 01 gaveta e com 03 portas.

5.8 - Bancada de granito na cor preto(a) em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural.

5.9 - Luminária de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com iluminação led.

5.10 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

5.11 - 7 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.


Parede




Parede



Parede




Parede




Parede




Piso




Piso






Piso



Piso



Piso**Piso****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia**

Bancada da pia**Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Bancada****Bancada****Bancada**

Luminária**Luminária****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

6. Lavanderia

6.1 - Parede na cor pérola em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural; com parte de azulejo na cor branco(a) em bom estado, porém, com manchas e com desgaste natural.

6.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, sujo, com lascados, com manchas e com desgaste natural; com rodapé em estado regular; com soleira de granito na cor preto(a) em estado regular, com trincas e com desgaste natural.

6.3 - Telhado de metálico na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.

6.4 - Portão de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova e com 02 fechaduras tetras com chaves funcionando, porém, com falhas e com desgaste natural.

6.5 - Tanque de alvenaria em bom estado, funcionando, revestido azulejo, com torneira dupla e com sifão pvc sem vazamento, porém, sujo e com desgaste natural.

6.6 - Arandela de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com lâmpadas, do tipo tartaruga e com fechamento em vidro.

6.7 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

6.8 - 2 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Parede






Parede



Piso



Piso**Piso****Telhado****Telhado****Telhado****Portão****Portão****Portão****Portão****Portão****Portão****Portão**

Portão**Portão****Tanque****Tanque****Tanque****Tanque****Tanque****Arandela****Arandela****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

7. Garagem

7.1 - Parede na cor pérola em bom estado com pintura acrílico fosco, com concertina, com pintura nova e com placa para identificação, porém, com desgaste natural.

7.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, sujo, com lascados, com manchas e com desgaste natural, porém, com mato alto e com parte em pedras; com rodapé em estado regular.

7.3 - Portão de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com trincos, com pintura nova, cadeado médio com chave e com 02 partes de abrir, porém, com falhas e com desgaste natural; com portão social em bom estado, funcionando e cadeado médio com chave, porém, com desgaste natural.

7.4 - Refletor de led na cor preto(a) em bom estado, funcionando.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Piso












Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Portão****Portão****Portão****Portão**




Portão**Portão****Portão****Refletor**DS
JACDS
HDS
UFDS
TSDS
JCU

8. Escada

- 8.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
8.2 - Piso de cerâmica na cor creme em bom estado, porém, com lascados, com trincas e com desgaste natural; com rodapé em bom estado.
8.3 - Corrimão de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, porém, com falhas.
8.4 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.





Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Corrimão****Corrimão****Corrimão****Corrimão****Corrimão****Interruptor**

9. Hall de Distribuição

- 9.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 9.2 - Piso de cerâmica na cor creme em bom estado, porém, com lascados e com desgaste natural; com rodapé em bom estado.
- 9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura nova.
- 9.4 - Parapeito de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, porém, com falhas.
- 9.5 - Plafon de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco, porém, com desgaste natural.
- 9.6 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.




Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Teto****Teto**


Parapeito**Parapeito****Plafon****Plafon****Interruptor**DS
JACDS
WDS
UFDS
TSDS
JCU

10. Dormitório I

- 10.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas.
- 10.2 - Piso de cerâmica na cor creme em bom estado, porém, com lascados e com desgaste natural; com soleira de granito na cor preto(a) em bom estado, porém, com desgaste natural; com rodapé em bom estado.
- 10.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura nova, porém, com falhas.
- 10.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, porém, enroscando no batente e com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, porém, sem chave, com desgaste natural e maçaneta com jogo.
- 10.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega, com 02 partes fixas, com grade de proteção e com 04 partes de correr.
- 10.6 - Plafon de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco, porém, com desgaste natural.
- 10.7 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 10.8 - 3 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**DS
JACDS
WDS
UFDS
TSDS
JAC**Piso****Teto****Teto**DS
JAC**Teto****Porta****Porta**


Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria**





Esquadria**Plafon****Plafon****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

11. Banheiro



- 11.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em bom estado, com faixa decorativa, porém, com desgaste natural.
- 11.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em bom estado, com faixa decorativa, porém, com trincas e com desgaste natural; com soleira de granito na cor preto(a) em bom estado, porém, com desgaste natural; com ralo de plástico na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.
- 11.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso, com pintura nova e com clarabóia em bom estado, porém, com falhas.
- 11.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, enroscando no batente e com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural e maçaneta com jogo.
- 11.5 - Box de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com 02 puxadores, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr, porém, com desgaste natural.
- 11.6 - Bancada da pia de granito na cor preto(a) em bom estado, com cuba de louça branca, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento, porém, sujo e com desgaste natural.
- 11.7 - Armário de mdf na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com puxadores; com 2 portas em bom estado, porém, com dobradiça (s) enferrujada (s); com 2 gavetas em bom estado, porém, enroscando.
- 11.8 - Espelho de vidro em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.
- 11.9 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com caixa acoplada e com assento de plástico.
- 11.10 - Prateleira de vidro temperado em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.
- 11.11 - Registro de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.
- 11.12 - Chuveiro de termoplástico hydra na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com chuveirinho, porém, não esquentando.
- 11.13 - Luminária de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com iluminação led.
- 11.14 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Box**

Box**Box****Box****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Armário****Armário****Armário**




Espelho**Espelho****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Prateleira****Prateleira****Registro**





Registro**Chuveiro****Chuveiro****Chuveiro****Chuveiro****Luminária****Luminária****Interruptor**

DS
JAC
DS
UF
DS
TS
DS
JCU

12. Dormitório II

- 12.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas.
- 12.2 - Piso de cerâmica na cor creme em bom estado, porém, com lascados e com desgaste natural; com soleira de granito na cor preto(a) em bom estado, porém, com desgaste natural; com rodapé em bom estado.
- 12.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura nova, porém, com falhas.
- 12.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, porém, enroscando no batente e com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, porém, sem chave e com desgaste natural.
- 12.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega, com 02 partes fixas, com grade de proteção e com 04 partes de correr.
- 12.6 - Plafon de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco, porém, com desgaste natural.
- 12.7 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 12.8 - 3 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Teto**Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Plafon****Plafon****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:


Julio Alexandre Casas

4996F9197CA9438...

MARIA LUCIA FERREIRA MARTINS

CPF/MF N.º 047.698.398-39

Proprietário(a) I

DocuSigned by:



5EB0E9D688F645F...

MATHEUS TUTIYA ALBERTINI

CPF/MF N.º 234.196.228-99

Locatário(a) I

DocuSigned by:


Laís Caroline Ferreira

482D50066242458...

LAÍS CAROLINE FERREIRA

CPF/MF N.º 421.891.718-30

Testemunha I

DocuSigned by:


Thatiana Santos

300CFEFD25DB474...

THATIANA SANTOS

CPF/MF N.º 354.321.358-09

Testemunha II