

## Laudo de Vistoria de Entrada

**Código** 414

### Detalhes da vistoria

<b>Endereço do imóvel</b>	414 - Avenida Santa Cruz, 255, Bloco 04, Apartamento 24, Jardim Vera Cruz, Sorocaba - SP.
<b>Proprietário(a)</b>	DADIMAR ARAÚJO SANTOS
<b>Locatários(as)</b>	THIAGO WATANABE SANTOS e BRUNA RODRIGUES DA SILVA
<b>Vistoriador(a)</b>	Dominai 02
<b>Data do laudo</b>	10/03/2023 09:06:33

### Informações adicionais

<b>Categoria</b>	Apartamento	<b>Total de fotos</b>	603
<b>Tipo de locação</b>	Residencial	<b>Situação</b>	n/c
<b>Tag de acesso</b>			DS n/c
<b>Chaves</b>	n/c	<b>Controles do portão</b>	n/c
<b>Controles de cerca elétrica</b>	n/c	<b>Controles de alarme</b>	n/c
			DS Leitura
<b>Voltagem</b>		<b>Nº medidor</b>	
<b>Energia</b>		n/c	n/c
<b>Água</b>		n/c	n/c
<b>Gás</b>			n/c


\*\* As fotos e ou os vídeos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code  
<http://www.msysvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMTIwJnE9MTU1MzIwMHwyMDQzMDCFDM1>



### Ambientes

#### 1. Hall Entrada

- 1.1 - Parede na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, porém, com padrão do condomínio.
- 1.2 - Piso na cor branco(a) em bom estado, com padrão do condomínio; com rodapé em bom estado. Obs: 01 tapete na cor marrom, sujo e com desgastes.
- 1.3 - Hidrômetro em bom estado, funcionando e padrão.
- 1.4 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Hidrômetro****Hidrômetro****Hidrômetro****Interruptor**

## 2. Sala

2.1 - Parede nas cores branco(a) e gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural e com pequena mancha.

2.2 - Piso de cerâmica na cor bege em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com soleira de granito na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira; com rodapé em bom estado.

2.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova e com sanca em gesso.

2.4 - Porta de madeira na cor creme em bom estado com pintura esmaltada, com pintura antiga e com numeração do imóvel no padrão do condomínio, porém, com marcas de sujeira; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando e com chave, porém, com jogo. Obs: Veda porta na cor marrom.

2.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trincos, com vidro liso e com 02 partes de correr, porém, sujos. Obs: Parapeito de alumínio na cor branca com marcas de sujeira.

2.6 - Mesa de mdf na cor cinza em bom estado; com 4 cadeiras de mdf na cor cinza em bom estado, com assento almofadado. Obs: 02 cadeiras com pequenas lasca na parte do pé.

2.7 - Quadro Disjuntor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com 01 porta, porém, empoeirado.

2.8 - Luminária de metálico na cor azul em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo pendente, porém,

empoeirada.


2.9 - 14 Spots embutido na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com iluminação led.

2.10 - Ventilador de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com 03 pás.

2.11 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural; com espelho em bom estado.

2.12 - 5 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Piso




Piso








Piso






Piso










**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

**Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta**

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

**Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Mesa****Mesa**

**Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa**

**Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor**

**Quadro Disjuntor**



**Quadro Disjuntor**



**Luminária**



**Luminária**



**Luminária**



**Luminária**



DS  
JAC

DS  
GP

**Luminária**



**Luminária**



**Luminária**




DS  
BR

DS  
FBF


DS  
BM

DS  
JAC

**Spot**








**Spot**



**Spot**



**Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Ventilador****Ventilador****Ventilador**

**Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

### 3. Cozinha / Lavanderia

3.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em bom estado.

3.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com soleira de granito

na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira; com ralo de plástico na cor branco(a) em bom estado.

3.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

3.4 - Divisória de vidro temperado em bom estado, porém, com manchas.

3.5 - Porta de madeira na cor creme em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, porém, com marcas de sujeira; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando e com chave.

3.6 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trincos, com parte basculante, com vidro mini boreal e com 02 partes de correr, porém, suja.

3.7 - Bancada da pia de granito na cor bege em estado regular, sujo, com marcas e com desgaste natural, porém, bica alta fixa, com cuba de inox e com sifão pvc sem vazamento. Obs: 02 gancho.

3.8 - Armário de mdf nas cores branco(a) e creme em bom estado, com puxadores, porém, com marcas de sujeira; com 3 portas em bom estado; com 4 gavetas em bom estado.

3.9 - Tanque de louça na cor branco(a) em bom estado, com coluna, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira simples metálica funcionando sem vazamento, porém, sujo. Obs: 01 tampão.

3.10 - Registro de Gás de metálico em bom estado, com mangueira para gás.

3.11 - Interfone de plástico intelbras na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

3.12 - 2 Plafons de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.

3.13 - Campainha de plástico na cor branco(a) em bom estado, com sirene funcionando.

3.14 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

3.15 - 7 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

3.16 - Armário II de mdf nas cores branco(a) e creme em bom estado, com puxadores, porém, com marcas de sujeira; com 2 portas em bom estado.

3.17 - Armário III de mdf nas cores branco(a) e bege em bom estado, 01 porta com amortecedor, porém, empoeirada e com mancha.

3.18 - Armário lavanderia de mdf nas cores branco(a) e bege em bom estado, 01 porta com amortecedor, porém, com manchas e com desgaste natural.


Parede



Parede



Parede



Parede








Parede











Piso





**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

**Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

**Divisória****Divisória****Divisória****Divisória****Divisória****Divisória****Divisória****Divisória****Divisória****Porta****Porta****Porta**


**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

**Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia**

**Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Tanque****Tanque****Tanque****Tanque****Tanque**

**Tanque****Tanque****Tanque****Registro de Gás****Registro de Gás****Registro de Gás****Interfone****Interfone****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon**

**Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Campainha****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

**Tomadas****Armário II****Armário II****Armário II****Armário II****Armário III****Armário III****Armário III****Armário III****Armário lavanderia****Armário lavanderia**

#### 4. Hall dos dormitórios

4.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

4.2 - Piso de cerâmica na cor bege em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em bom

estado.

4.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com sanca em bom estado.

4.4 - Plafon de metálico embutido na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com iluminação led e com fechamento em vidro.

4.5 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede




Piso



Piso







Piso



Teto



**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon**


## Interruptor



## 5. Dormitório I

- 5.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 5.2 - Piso de cerâmica na cor bege em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em bom estado.
- 5.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com moldura de gesso em ótimo estado.
- 5.4 - Porta de madeira na cor creme em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, porém, com marcas de sujeira; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando e com chave.
- 5.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trincos, com vidro liso, veneziana cega e com 03 partes de correr.
- 5.6 - Armário de mdf nas cores creme e marrom em bom estado, com puxadores, porém, com desgaste; com 4 portas em bom estado; com 4 gavetas em bom estado.
- 5.7 - Cômoda de mdf nas cores creme e marrom em estado regular, com desgaste, porém, com puxadores, com 05 gavetas e com fechadura e chave. Obs: 01 gaveta com fundo soltando. 01 puxador soltando.
- 5.8 - Plafon de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.
- 5.9 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 5.10 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede




Parede




Parede




Parede






Parede














Piso




**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

**Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

**Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Armário****Armário****Armário**

**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**DS  
JACDS  
JP**Armário****Armário****Armário**DS  
BRDS  
FBFDS  
BMDS  
JCU**Armário****Armário****Armário**

**Armário****Armário****Cômoda****Cômoda****Cômoda****Cômoda****Cômoda****Cômoda****Cômoda****Cômoda****Cômoda****Cômoda**

**Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

## 6. Banheiro

6.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em bom estado, porém, com 02 furos.

6.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com soleira de granito na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira; com 2 ralos de plástico na cor branco(a) em bom estado.

6.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

6.4 - Porta de madeira na cor creme em bom estado com pintura esmalhada, com pintura nova, porém, com marcas de sujeira; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando e com chave.

6.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trinco, com parte basculante, com vidro mini boreal e com 01 parte de abrir, porém, suja; com puxador de alumínio na cor preto(a) em bom estado.

6.6 - Box de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 puxadores, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr.

6.7 - Lavatório de louça deca na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com coluna e com sifão pvc sem vazamento, porém, sendo 01 torneira simples metálica funcionando com vazamento.

6.8 - Vaso Sanitário de louça deca na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com caixa acoplada; com assento de plástico na cor branco(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural.

6.9 - Porta Papel Higiênico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, com tampa acrílica e fixo na parede.

6.10 - Suporte de toalhas em bom estado. Obs: 03 peças.

6.11 - Saboneteira de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, com base de acrílico.

6.12 - Registro de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando.

6.13 - Chuveiro de plástico fame na cor branco(a) em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando e com água quente e fria. Obs: Sem chuveirinho.

6.14 - Plafon de metálico embutido na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com iluminação led e com fechamento em vidro.

6.15 - Interruptor com tomada de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Parede





Parede






Parede



**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto**


**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta**

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

**Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box**

**Box****Box****Box****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário**

**Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Porta Papel Higiênico****Porta Papel Higiênico****Suporte de toalhas****Suporte de toalhas****Suporte de toalhas**

**Suporte de toalhas****Suporte de toalhas****Suporte de toalhas****Suporte de toalhas****Saboneteira****Saboneteira****Saboneteira****Registro****Registro****Chuveiro****Chuveiro****Chuveiro**

**Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Interruptor com tomada**

## 7. Dormitório II

7.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

7.2 - Piso de cerâmica na cor bege em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em bom estado.

7.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com moldura de gesso em ótimo estado.


7.4 - Porta de madeira na cor creme em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, porém, com marcas de sujeira; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando com chave.





7.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega e com 03 partes de correr.




7.6 - Plafon de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

7.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

7.8 - 5 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

**Parede****Parede****Parede**

**Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto**

**Teto**




**Teto**



**Teto**




**Teto**




**Teto**



**Teto**




**Teto**



**Teto**



**Teto**



**Teto**











**Teto**






**Porta**



**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

**Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

**O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.**

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

Sorocaba, 10 de março de 2023.

DocuSigned by:

  
Julio Alexandre Casas

4996F9197CA9438...

**DADIMAR ARAUJO SANTOS**

CPF/MF N.º 299.069.308-45

Proprietário(a) I

DocuSigned by:



**THIAGO WATANABE SANTOS**

CPF/MF N.º 372.729.408-67

Locatário(a) I

DocuSigned by:

  
Bruna R.

BBBC8B1565544B1...

**BRUNA RODRIGUES DA SILVA**

CPF/MF N.º 432.129.338-36

Locatário(a) II

DocuSigned by:

  
Francisco Belém Ferreira

C38AEDE9E9C7F42C...

**FRANCISCO BELEM FERREIRA**

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

  
Brenda Maeda

ZDAA7646A1E36420...

**BRENDA IAFELIX MAEDA**

CPF/MF N.º 462.011.528-22

Testemunha II

ds  
MC