

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 556

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel	556 - Rua Francisco Neves, 159, ou nº 42, Parque Campolim, Sorocaba - SP.
Proprietário(a)	E.P.P. EMPRESA PAULISTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA
Locatário(a)	PCM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Fiadores(as)	OSMILDA CASAGRANDE e IZIDORO JEHOVAH MARCHI
Vistoriadores(as)	Dominai Inicial e Dominai Final
Data do laudo	09/03/2023 17:20:22

Informações adicionais

Categoria	Casa Comercial	Total de fotos	
Tipo de locação	Não Residencial	Situação	
Tag de acesso	n/c		
Chaves	4	Controles do portão	
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	
	Voltagem	Nº medidor	Leitura
Energia		306626390	85949
Água		Y17LM0418268	808888


** As fotos e ou os vídeos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code
<http://www.msystorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMTE5JnE9MjAzNzAxM3wyMDM4MDY0fDM1>






Ambientes

1. Fachada

- 1.1 - Parede de textura na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, numeração completa, com 02 ganchos e com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.
- 1.2 - Piso de concreto na cor cinza em bom estado com pintura acrílico fosco, porém, com desgaste natural; com grelha de metálico na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.
- 1.3 - Jardim com plantas em estado regular, porém, com mato alto.
- 1.4 - Cerca em bom estado, elétrica, porém, com desgaste natural.
- 1.5 - Luminária de metálico na cor cinza em bom estado, com lâmpadas e com fechamento em vidro, porém, sem funcionamento e com desgaste natural.
- 1.6 - Relógio de Força de metálico na cor cinza em bom estado com pintura esmaltada, funcionando, com 02 portas e com pintura antiga, porém, com desgaste natural. Obs: Infestado de formigas.
- 1.7 - Hidrômetro em bom estado, funcionando e padrão, porém, com desgaste natural.
- 1.8 - Interfone de plástico na cor preto(a) em bom estado, câmera de segurança, porém, sem funcionamento e com desgaste natural.
- 1.9 - Câmera de Segurança na cor branco(a) em bom estado, funcionando e sem teste de funcionamento, porém, com desgaste natural.

Parede**Parede****Parede**DS
Parede**Parede****Parede**FSDS
DS
DS
DS
FBF
DS
Parede**Parede****Parede**El
Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Jardim****Jardim****Jardim**

Jardim**Jardim****Jardim****Jardim****Cerca****Cerca****Cerca****Cerca****Cerca****Cerca****Luminária****Relógio de Força**

Relógio de Força**Relógio de Força****Relógio de Força****Relógio de Força****Relógio de Força****Hidrômetro****Hidrômetro****Hidrômetro****Interfone****Câmera de Segurança**

2. Hall Entrada

2.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural, com marca de umidade e com marcas de sujeira.

2.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com soleira em estado regular, com imperfeições; com rodapé em estado regular, com desgaste. Obs: Degraus em granito cinza com desgastes.

2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com marca de umidade, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.

2.4 - Porta de metálico na cor cinza em bom estado com pintura esmaltada, com pintura antiga e com vidros boreal, porém, com desgaste natural e marcas de cola; com batente em estado regular; com fechadura de metálico HDL na cor preto(a) em bom estado, funcionando, com chave e com 02 fechaduras tetras com chaves funcionando, porém, com desgaste natural, Obs: Acionamento elétrico sem funcionar; com 2 puxadores de metálico na cor cromado em estado regular, com jogo e com desgaste natural.

2.5 - Teclado de alarme de plástico intelbras na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

2.6 - 2 Plafons de metálico na cor branco(a) em estado regular, sujo, sem funcionamento e com desgaste natural, porém, com vidro fosco.

2.7 - 2 Interruptores de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, sem funcionamento e com desgaste natural.

2.8 - 2 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.


Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede













Parede





Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Teclado de alarme****Teclado de alarme**

Plafon**Plafon****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

3. Sala I

3.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marca de umidade; com parte de textura na cor verde em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural e com marcas de sujeira, porém, com pintura antiga.

3.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com soleira em bom estado; com rodapé em estado regular, com desgaste e mau fixada.

3.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.

3.4 - Porta de madeira com vidros em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com puxador de metálico na cor dourado em estado regular, sujo e com desgaste natural; com fechadura de metálico na cor dourado em estado regular, sem chave e com desgaste natural.

3.5 - Esquadria de alumínio na cor preto(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, com vidro liso, com 02 partes fixas e com soleira de granito.

3.6 - Sensor de Presença de plástico intelbras em bom estado, funcionando e sem avarias.

3.7 - 11 Spots Embutidos de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas de led, porém, com desgaste natural e com manchas de tinta. Obs: 05 sem funcionar.

3.8 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

3.9 - 6 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando. Obs: 01 sem acabamento.


PSDS

DS
OC

DS
FBR

DS
El

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso



Piso



Teto




Teto



Teto




Teto



DS
DS
DS
DS
DS


Porta




Porta




Porta




Porta





Porta



Porta



Porta**Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Sensor de Presença****Spot Embutido****Spot Embutido****Spot Embutido****Interruptor**

Tomadas**Tomadas****Tomadas****Tomadas**DS
DS
FSDSDS
OCDS
FBPDS
EL

4. Lavabo

- 4.1 - Parede de textura nas cores laranja e creme em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 4.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste natural; com rodapé em estado regular; com ralo de aço inox na cor cromado em bom estado, porém, com desgaste natural.
- 4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.
- 4.4 - Porta de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor dourado em bom estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural e maçaneta com jogo.
- 4.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, sem trinco, com parte basculante, com vidro canelado, com pintura antiga e com 01 parte de abrir, porém, com desgaste natural.
- 4.6 - Bancada da pia de vidro temperado em estado regular, sujas e com desgaste natural, porém, com cuba de inox, com sifão de inox com copo sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento.
- 4.7 - Espelho de vidro em bom estado, fixo na parede, porém, sujo e com desgaste natural.
- 4.8 - Papeleira de plástico na cor branco(a) em bom estado, sem avarias e fixo na parede.
- 4.9 - Suporte de toalhas de aço inox na cor cromado em bom estado, fixo na parede, porém, mau fixada e com desgaste natural.
- 4.10 - Porta Papel Higiênico de aço inox na cor cromado em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.
- 4.11 - Registro de metálico em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando e com acabamento de acrílico.
- 4.12 - Vaso Sanitário de louça na cor creme em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural; com assento de mdf na cor branco(a) em estado regular, soltando, sujo, com desgaste e com imperfeições; com válvula de metálico docol na cor cromado em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 4.13 - Spot de metálico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com mal contato, porém, funcionando e com lâmpadas.
- 4.14 - Interruptor de termoplástico na cor cinza em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**DS

DS

PS

DS

DS

OC

DS



DS

PBF


Parede**Parede****Parede**

DS


El

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta**


Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**


Esquadria**Esquadria****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Espelho****Espelho****Papeleira**

Suporte de toalhas**Porta Papel Higiênico****Registro****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Spot****Spot**




InterruptorDS
DS
FSDS
DS
BL
DS
FBF
5. Recepção

- 5.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marca de umidade; com parte de papel de parede na cor marrom em estado regular, com desgaste natural.
- 5.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com soleira em estado regular, com imperfeições; com rodapé em estado regular, com desgaste.
- 5.3 - Forro de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 5.4 - Batente de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 5.5 - Esquadria de alumínio na cor preto(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, com vidro liso, com 02 partes fixas e com soleira de granito.
- 5.6 - Persiana de madeira na cor bege em bom estado, funcionando e com puxador lateral, porém, com desgaste natural.
- 5.7 - Balcão de mdf nas cores creme e marrom em bom estado, com 04 gavetas e com puxadores de alumínio, porém, com desgaste natural.
- 5.8 - Interfone de plástico na cor preto(a) em bom estado, câmera de segurança, porém, sem funcionamento e com desgaste natural.
- 5.9 - Sensor de Presença de plástico intelbras em bom estado, funcionando e sem avarias.
- 5.10 - 16 Spots Embutidos de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas de led, porém, com desgaste natural e com manchas de tinta. Obs: 08 sem funcionar.
- 5.11 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
- 5.12 - 8 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
Obs: 03 sem acabamento.


Parede**Parede****Parede**


Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**


Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Forro**Forro****Forro****Forro****Batente****Batente****Batente****Batente****Batente****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Persiana****Persiana****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão**

Balcão**Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Balcão****Interfone****Interfone****Sensor de Presença****Spot Embutido**

Spot Embutido**Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**






6. Hall / Escada

6.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.





6.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em estado regular, com desgaste e mau fixada.

6.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.

6.4 - Luminária de metálico na cor marrom em estado regular, porém, funcionando, com lâmpadas e com vidro fosco.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Luminária****Luminária**

7. Sala II

7.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com 03 pregos e com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marca de umidade; com parte de textura na cor verde em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural e com marcas de sujeira, porém, com pintura antiga.

7.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em estado regular, com desgaste e mau fixada.

7.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com ondulações e com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.

7.4 - Porta de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando, porém, sem chave, com desgaste natural e maçaneta com jogo.

7.5 - Esquadria de alumínio na cor preto(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, com vidro liso, com 02 partes fixas, com soleira de granito e com grade de ferro.

7.6 - Persiana de tecido na cor cinza em bom estado, porém, com puxador solto e com desgaste natural.

7.7 - Sensor de Presença de plástico intelbras em bom estado, funcionando e sem avarias.

7.8 - Luminária de Teto de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com iluminação led.

7.9 - 6 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
Obs: 01 sem acabamento.

Parede




Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede










Parede











Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Esquadria****Esquadria****Persiana****Persiana****Persiana****Sensor de Presença****Luminária de Teto****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

8. Banheiro Sala II

8.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com falhas, com desgaste natural e com marca de umidade.

8.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste natural; com rodapé em bom estado, porém, com manchas de tinta; com ralo de metálico na cor cinza em estado regular, com desgaste natural.

8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com ondulações e com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.

8.4 - Porta de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando, porém, sem chave, com desgaste natural e maçaneta com jogo.

8.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, sem trinco, com parte basculante, com vidro canelado, com pintura antiga e com 02 partes de abrir, porém, com desgaste natural.

8.6 - Lavatório de louça na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, com coluna, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira simples metálica funcionando sem vazamento.

8.7 - Saboneteira de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, fixo na parede.

8.8 - Espelho de vidro em bom estado, fixo na parede, porém, sujo e com desgaste natural.

8.9 - Porta Papel Higiênico de plástico na cor cromado em bom estado, com tampa acrílica, porém, com desgaste natural.


8.10 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com caixa acoplada, porém, com desgaste natural; com assento de plástico na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.

8.11 - Registro de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

8.12 - Spot de metálico na cor branco(a) em estado regular, sem funcionamento, porém, com lâmpadas.

8.13 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, sem funcionamento e com desgaste natural.


Parede




Parede



Parede



Parede












Parede










Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Teto**Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**






Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Lavatório****Lavatório****Lavatório**



Lavatório**Lavatório****Lavatório****Saboneteira****Espelho****Espelho****Porta Papel Higiênico****Porta Papel Higiênico****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário**

Vaso Sanitário**Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Registro****Spot****Interruptor**

9. Hall lavabo II

- 9.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 9.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em estado regular, com desgaste e mau fixada; com soleira em estado regular, com imperfeições.
- 9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.
- 9.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado, de correr e com puxadores de alumínio, porém, com parte solta e com desgaste natural.
- 9.5 - Spot de metálico na cor cinza em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com lâmpadas.
- 9.6 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
- 9.7 - Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso**

Piso**Piso****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Spot****Interruptor****Tomadas**

10. Lavabo II

10.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.

- 10.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural; com rodapé em estado regular; com ralo de plástico na cor branco(a) em estado regular, com imperfeições e com desgaste natural.
- 10.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.
- 10.4 - Porta de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural e maçaneta com jogo.
- 10.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, sem trinco, com parte basculante, com vidro canelado, com pintura antiga e com 01 parte de abrir, porém, com desgaste natural.
- 10.6 - Lavatório de mármore sintético na cor branco(a) em bom estado, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando sem vazamento, porém, com desgaste natural.
- 10.7 - Armário de mdf na cor branco(a) em estado regular, com imperfeições e com desgaste natural, porém, com puxadores; com 2 portas em estado regular.
- 10.8 - Espelheira de plástico na cor branco(a) em bom estado, com espelho e com 01 porta, porém, com desgaste natural.
- 10.9 - Papeleira de plástico na cor branco(a) em bom estado, sem avarias e fixo na parede.
- 10.10 - Suporte de toalhas de aço inox na cor cromado em bom estado, fixo na parede, porém, mau fixada e com desgaste natural.
- 10.11 - 2 Registros de metálico em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando e com acabamento de acrílico. Obs: 01 sem manopla.
- 10.12 - Ponto de água em bom estado, porém, sem tampa.
- 10.13 - Porta Papel Higiênico de plástico na cor cromado em bom estado, porém, com desgaste natural.
- 10.14 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural; com assento de plástico na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural; com válvula de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 10.15 - Spot de metálico na cor cinza em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com lâmpadas.
- 10.16 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.
- 10.17 - 2 Pontos elétricos de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.


Parede



Parede




Parede




Parede












Parede





Parede




Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto**

Teto**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Armário****Armário****Armário**

Armário**Espelheira****Espelheira****Papeleira****Suporte de toalhas****Registro****Registro****Ponto de água****Porta Papel Higiênico****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário**

Vaso Sanitário**Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Spot****Interruptor****Ponto elétrico****Ponto elétrico**

11. Copo

11.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.

11.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em estado regular, com desgaste e com imperfeições; com soleira em estado regular, com desgaste natural.

11.3 - Teto de laje na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado, porém, com desgaste natural.

11.4 - Porta de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, com pintura antiga e com vidros canelados, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, com chave e com fechadura tetra sem chave, porém, com desgaste natural.

11.5 - 2 Esquadrias de alumínio na cor preto(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, com vidro liso, com 02 partes fixas, com soleira de granito e com grade de ferro. Obs: Uma com as duas folhas soltas.

11.6 - 2 Registras de metálico em estado regular, com desgaste natural, porém, sem volante.

11.7 - 2 Spots de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando e com lâmpadas.

11.8 - 2 Interruptores de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede



Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta






Esquadria



Esquadria

















Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Registro****Registro****Spot****Spot****Interruptor****Interruptor****Tomadas**


Tomadas**Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

12. Escada / Mezanino

- 12.1 - Escada de metálico na cor marrom em estado regular com pintura esmaltada, sujo e com desgaste natural, porém, com corrimão, com pintura antiga e com revestimento em carpete.
- 12.2 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 12.3 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, sujo, com imperfeições, com manchas e com desgaste natural.
- 12.4 - Forro de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 12.5 - 2 Esquadrias de madeira em estado regular com pintura envernizado, porém, com trincos, com vidro liso, do tipo pivotante, com grade de ferro e com 02 partes de abrir. Obs: Faltando 01 trinco.
- 12.6 - 2 Centrais de alarmes de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 12.7 - Sensor de Presença de plástico intelbras em bom estado, funcionando e sem avarias.
- 12.8 - Plafon de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, sem funcionamento e com desgaste natural, porém, com lâmpadas.
- 12.9 - 3 Luminárias de Teto de metálico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular. Obs: 02 sem funcionar.
- 12.10 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, sem acabamento e com desgaste natural, porém, funcionando.
- 12.11 - 15 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Escada**Escada****Escada****Escada****Escada****Escada****Escada****Escada****Escada****Escada****Escada****Escada**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso**

DS
DS
DS
DS
DS
DS

PSDS






DC




DS






PBF

DS

EL

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Forro****Forro****Forro****Forro****Forro****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Central de alarme**

Central de alarme




Sensor de Presença



Plafon




Luminária de Teto



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Luminária de Teto



Interruptor



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas**Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

DS
DS
DS
DS
DS
DS

13. Mezanino / escritório

13.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural; com parte de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.

13.2 - Piso de cerâmica na cor marrom em estado regular, sujo, com imperfeições, com manchas e com desgaste natural.

13.3 - Forro de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural.

13.4 - Porta de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor marrom bronze em bom estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural e maçaneta com jogo.

13.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, com trincos, com parte basculante, com vidro liso, com pintura antiga e com 02 partes de abrir, porém, com desgaste natural.



13.6 - Sensor de Presença de plástico em bom estado, sem avarias, porém, sem funcionamento e com desgaste natural.











13.7 - Ponto elétrico em estado regular, sem acabamento e com fiação exposta.

13.8 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, sem acabamento e com desgaste natural, porém, funcionando.

13.9 - 3 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede**Parede****Parede**


Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Forro****Forro****Forro****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria




Esquadria



Esquadria




Sensor de Presença



Ponto elétrico






Tomadas



Ponto elétrico



Interruptor



Tomadas



Tomadas



14. Hall de Distribuição

14.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com falhas com marcas de sujeira.

14.2 - Piso de laminado em bom estado, porém, sujo, empoeirado, com desgaste e com imperfeições; com rodapé em bom estado, porém, com desgaste.

14.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado.

14.4 - Porta de madeira na cor envernizada em bom estado, com pintura antiga, porém, com desgaste; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular; com puxador em bom estado, porém, faltando peça; com batente de madeira na cor marrom em bom estado.

14.5 - Luminária de metálico em bom estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, sem funcionamento. Obs: Sem correto funcionamento.


14.6 - Sensor de Presença na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

14.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.


14.8 - Quadro Disjuntor de metálico na cor marrom em bom estado, com pintura antiga.

14.9 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado. Obs: Ponto cego.


Parede




Parede




Paredes




Parede




Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede













Parede






Parede



Parede**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Luminária**

Luminária**Sensor de Presença****Sensor de Presença****Interruptor****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Tomadas**

15. Sala III

15.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com marcas de sujeira; com parte de textura na cor verde em bom estado.

15.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo, empoeirado, com desgaste e com imperfeições; com rodapé em bom estado, porém, com desgaste.

15.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado.



15.4 - Porta de madeira na cor envernizada em bom estado, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas de tinta; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, com chave; com puxador de metálico em bom estado.

15.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, com 03 folhas, com parte basculante, com vidro canelado e com pintura antiga; com trinco de metálico em bom estado, do tipo simples, porém, com imperfeições e faltando peça. Obs: Com suporte para persiana.

15.6 - Luminária de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.



15.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.

15.8 - 11 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, do tipo dupla e do tipo simples, porém, sem funcionamento. Obs: Revisar sistema eletrico.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria**

Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Luminária****Luminária****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

Tomadas**Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS

16. Sala IV

16.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste com marcas de sujeira; com parte de madeira na cor marrom em bom estado, com 01 porta de correr, Obs: Puxadores em ótimo estado.

16.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo, com desgaste e com imperfeições; com rodapé em bom estado, porém, com desgaste.

16.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado.


16.4 - Porta de madeira na cor envernizada em bom estado, com pintura antiga, porém, com desgaste, com imperfeições e com manchas de tinta; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, com chave; com puxador de metálico em bom estado; com batente de madeira na cor marrom em bom estado.


16.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, com gradil, com pintura antiga, com vidros lisos, com 02 folhas de vidro de correr e sendo 02 folhas modelo veneziana de correr, porém, com manchas.

16.6 - Luminária de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.

16.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.

16.8 - 7 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, do tipo dupla e do tipo simples, porém, sem funcionamento. Obs: Realizar revisão elétrica geral.



Parede**Parede****Parede**







Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**



DS
DS
PSDS
DS
DS
DS
FBF




Parede**Parede****Parede**


DS
El

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Luminária****Luminária****Luminária****Luminária****Luminária**

Interruptor**Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

17. Banheiro Sala IV

17.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em bom estado, porém, com furos, com desgaste, com trincas e com marcas de sujeira.

17.2 - Piso de cerâmica na cor azul em bom estado, porém, sujo, com desgaste, com manchas e sinal de insetos; com ralo em bom estado, porém, sem acabamento.

17.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado.

17.4 - Porta de madeira na cor envernizada em bom estado, com pintura antiga, porém, com desgaste, com imperfeições e com manchas de tinta; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, com chave; com puxador de metálico em bom estado; com batente de madeira na cor marrom em bom estado.

17.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, com 2 folhas, com parte basculante, com vidro canelado, com pintura antiga e com trilho para cortina; com trinco de metálico em bom estado, do tipo simples, porém, com imperfeições e faltando peça.

17.6 - Box de alumínio na cor preto(a) em bom estado, com 02 puxadores, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr, porém, sujo, com manchas e com desgaste natural.

17.7 - Bancada da pia de granito na cor creme em bom estado, com misturadores, com torneira simples, com sifão pvc sem vazamento e sendo somente de água fria, porém, com desgaste, com imperfeições e com manchas.

17.8 - Armarinho de mdf em bom estado, com 02 portas, com 04 gavetas e soltando fita de acabamento, porém, com desgaste e com imperfeições.

17.9 - Chuveiro de metálico na cor azul em bom estado, com registro, porém, com desgaste, com imperfeições e sem funcionamento.

17.10 - Saboneteira de metálico na cor azul em bom estado, com acrílico.

17.11 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, sem vazamento, com caixa acoplada, com válvula hydra e com assento de plástico, porém, com manchas e com desgaste natural. Obs: Com 02 valvulas.

17.12 - 3 Kits toalheiros na cor azul em bom estado, com gancho e fixo na parede, porém, com desgaste.

17.13 - 4 Registras de metálico em bom estado, porém, emperrada e com desgaste natural.

17.14 - Luminária de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo simples.

17.15 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.

17.16 - 2 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, do tipo dupla e do tipo simples. Obs: Espelho eletrico.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede












Parede





Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**



Piso**Piso****Teto****Teto****Teto****Teto**




DS
DS
PSDS
DS
DS
FBF


Teto**Teto****Teto**

DS
El

Porta**Porta****Porta**


Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria**

Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box**

Box**Box****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia**

Bancada da pia**Armarinho****Armarinho****Armarinho****Armarinho****Armarinho****Armarinho****Armarinho****Armarinho****Armarinho****Armarinho****Armarinho**

Chuveiro**Chuveiro****Saboneteira****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Kit toalheiros****Kit toalheiros****Kit toalheiros**

Kit toalheiros**Registro****Registro****Registro****Luminária****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

18. Sala V

18.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com marcas de sujeira; com parte de textura na cor verde em bom estado, com nichos.

18.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em bom estado, porém, com desgaste.

18.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado.

18.4 - Porta de madeira na cor envernizada em bom estado, com pintura antiga, porém, com furos, com desgaste e com manchas de tinta; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, com chave; com puxador de metálico em bom estado; com maçaneta de metálico nas cores preto(a) e dourado em bom estado; com batente de madeira na cor marrom em bom estado.

18.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, com gradil, com pintura antiga, com vidros lisos, com 02 folhas de vidro de correr e sendo 02 folhas modelo veneziana de correr, porém, com manchas. Obs: Com suportes para persianas.

18.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.

18.7 - 20 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, do tipo dupla e do tipo simples, porém, sem acabamento e sem funcionamento. Obs: Parte sem acabamento.

18.8 - 2 Luminárias de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo simples.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Paredes




Parede



Parede



Parede



DS
[Signature]
DS
FSDS
DS
OC
DS
[Signature]
DS
FBF

Parede



Parede



Piso



DS
El

Piso








Piso








Piso




Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Interruptor**

Tomadas**Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

Tomadas**Luminária****Luminária****Luminária****Luminária**


DS
E
DS
PSDS
DS
AC
DS
FBF
DS
Ed

19. Sala VI


- 19.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste com marcas de sujeira; com parte de madeira na cor marrom em bom estado, com 01 porta de correr.
- 19.2 - Piso de laminado na cor marrom em bom estado, porém, sujo e com desgaste natural; com rodapé em bom estado, porém, com desgaste.
- 19.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado.
- 19.4 - Porta de madeira na cor envernizada em bom estado, com pintura antiga, porém, com furos, com desgaste, com imperfeições e com manchas de tinta; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, com chave; com puxador de metálico em bom estado; com batente de madeira na cor marrom em bom estado.
- 19.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, com gradil, com pintura antiga, com vidros lisos, com 02 folhas de vidro de correr e sendo 02 folhas modelo veneziana de correr, porém, com manchas.
- 19.6 - Estante com mesa de escritório de mdf na cor cinza em bom estado, com 03 gavetas e com puxadores de alumínio, porém, com manchas e com pequenos desgastes.
- 19.7 - Armario Nicho de mdf na cor cinza em bom estado, porém, com leves manchas.
- 19.8 - Estante de mdf nas cores branco(a) e cinza em bom estado, com puxadores de alumínio, porém, com leves manchas e com leves marcas.
- 19.9 - Luminária de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.
- 19.10 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.
- 19.11 - 5 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, do tipo dupla e do tipo simples.





Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**







DS
DS
PSDS
DS
DS
DS
FBF





Parede**Parede****Parede**







DS
El

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Estante com mesa de****Estante com mesa de****Estante com mesa de****Estante com mesa de****Estante com mesa de**

Estante com mesa de



Estante com mesa de



Estante com mesa de



Estante com mesa de



Estante com mesa de



Estante com mesa de



Estante com mesa de



Armario Nicho



Armario Nicho



Estante



Estante



Estante



Estante**Luminária****Luminária****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

20. Banheiro sala VI

20.1 - Parede de textura na cor verde em bom estado; com parte na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco.

20.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em bom estado, porém, sujo e com desgaste; com ralo em bom estado, porém, sem acabamento.

20.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado.

20.4 - Porta de madeira na cor envernizada em bom estado, com pintura antiga, porém, com furos, com desgaste, com imperfeições e com manchas de tinta; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, porém, com chave; com puxador de metálico em bom estado; com batente de madeira na cor marrom em bom estado.


20.5 - Suporte de toalhas de metálico na cor cromado em bom estado.

20.6 - Lavatório de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com coluna, com torneira simples e com sifão pvc sem vazamento, porém, com desgaste.

20.7 - Suporte papel higiênico de alumínio na cor cromado em bom estado, porém, com desgaste.

20.8 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, sem vazamento, com caixa acoplada e com assento de plástico, porém, com manchas e com desgaste natural; com assento de laqueado em bom estado.

20.9 - Luminária de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo simples.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Teto





Teto**Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Suporte de toalhas****Lavatório**



Lavatório**Lavatório****Lavatório****Lavatório****Suporte papel higiênico****Suporte papel higiênico****Suporte papel higiênico****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário**





Vaso Sanitário**Vaso Sanitário****Luminária**





21. Hall




- 21.1 - Parede na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com marcas de sujeira.
- 21.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em bom estado, porém, sujo, com riscos e com desgaste; com ralo em bom estado, porém, sem acabamento.
- 21.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga; com moldura de gesso na cor branco(a) em bom estado.
- 21.4 - Porta de madeira na cor envernizada em bom estado, com pintura antiga, porém, com furos, com desgaste, com imperfeições e com manchas de tinta; com puxador de metálico em bom estado; com batente de madeira na cor marrom em bom estado.
- 21.5 - Porta II de metálico na cor marrom em bom estado, com adesivo, porém, com desgaste, com ferrugem e com manchas; com batente de madeira na cor marrom em bom estado, porém, com manchas.
- 21.6 - Esquadria de metálico em bom estado com pintura esmaltada, basculante, com vidro canelado e com pintura antiga.
- 21.7 - Registro de metálico na cor dourado em bom estado, porém, com vazamento e com desgaste.
- 21.8 - Ponto de água de pvc em bom estado, tampão.
- 21.9 - Luminária de metálico em bom estado, funcionando, com lâmpadas e do tipo tubular.
- 21.10 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, do tipo simples e sendo 01 duplo, porém, com desgaste.
- 21.11 - 5 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, do tipo dupla e do tipo simples, porém, sem acabamento e sem funcionamento. Obs: 01 sem espelho.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta II**

Porta II**Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II**

Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Registro



Registro



Ponto de água**Luminária****Luminária****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

22. Quintal

22.1 - Parede de textura na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com cerca elétrica e com pintura antiga, porém, com desgaste natural.

22.2 - Piso de pedra ardósia em estado regular, sujo, com trincas e com desgaste natural, porém, com grama sintética.

22.3 - Telhado de madeira em estado regular com pintura envernizado, com desgaste natural, porém, com telhas de barro.

22.4 - Balcão de revestido em pedras em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, com tampo de granito.

22.5 - Bancada da pia de granito na cor cinza em estado regular, com desgaste natural e sendo 01 torneira bica móvel metálica funcionando com vazamento, porém, com cuba de inox e com sifão pvc sem vazamento.

22.6 - Suporte de metálico na cor preto(a) em bom estado, fixo na parede, porém, com desgaste natural.

22.7 - Churrasqueira de revestido em pedras na cor cinza em bom estado, com suportes de ferro, porém, suja e com desgaste.

22.8 - Quadro Disjuntor de termoplástico na cor bege em estado regular, sem tampa e com desgaste natural, porém, funcionando.

22.9 - Arandela de metálico na cor preto(a) em bom estado, com fechamento em vidro, porém, sujo, sem funcionamento e com desgaste natural.

22.10 - 5 Plafons de termoplástico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando com lâmpadas. Obs: Apenas 01 funcionando.

22.11 - Sensor de Presença de plástico intelbras em bom estado, funcionando e sem avarias.

22.12 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

22.13 - 6 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede



Parede



Parede



Parede











Parede




Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Telhado**Telhado****Telhado****Telhado****Telhado****Telhado****Balcão****Balcão****Balcão****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia**



Bancada da pia**Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Suporte****Suporte****Churrasqueira****Churrasqueira****Churrasqueira****Churrasqueira****Churrasqueira****Churrasqueira**

Quadro Disjuntor**Arandela****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Plafon****Sensor de Presença****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

Tomadas**Tomadas****Tomadas**


23. Lateral Direita

- 23.1 - Parede de textura na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com cerca elétrica e com pintura antiga, porém, com desgaste natural.
- 23.2 - Piso de pedra ardósia em estado regular, sujo, com trincas e com desgaste natural; com grelha de metálico em estado regular, com desgaste; com rodapé em estado regular.
- 23.3 - Telhado de madeira em estado regular com pintura envernizado, com desgaste natural, porém, com telhas de barro.
- 23.4 - Torneira de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando e com mangueira.
- 23.5 - Quadro Disjuntor de termoplástico na cor bege em estado regular, sem tampa e com desgaste natural, porém, funcionando.
- 23.6 - Suporte de metálico na cor cinza em estado regular.
- 23.7 - 3 Plafons de metálico na cor branco(a) em estado regular, sujo, sem funcionamento e com desgaste natural, porém, com lâmpadas e com fechamento em vidro. Obs: 01 sem acabamento.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Telhado



Telhado



Telhado



Telhado



Telhado**Torneira****Torneira****Torneira****Quadro Disjuntor****Suporte****Plafon****Plafon****Plafon**

24. Hall de Acesso I

24.1 - Parede na cor amarelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com falhas, com imperfeições, com desgaste natural e com marca de umidade, porém, com pintura antiga.

24.2 - Piso de pedra ardósia em estado regular, sujo, com trincas e com desgaste natural; com rodapé em estado regular.

24.3 - Telhado de madeira em estado regular com pintura envernizado, com desgaste natural, porém, com telhas eternite.

24.4 - Porta de metálico na cor cinza em bom estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, com chave e com fechadura tetra sem chave, porém, com desgaste natural.


24.5 - Porta II de metálico na cor marrom em estado regular com pintura esmaltada, solto, com imperfeições e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, sem chave e com desgaste natural.

24.6 - Sensor de Presença de plástico intelbras em bom estado, funcionando e sem avarias.

24.7 - Soquete de plástico na cor preto(a) em estado regular, porém, funcionando e com lâmpadas.

24.8 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Telhado****Telhado****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



DS
[Signature]
DS
FSDS
DS
DC
DS
[Signature]
DS
PBF

Porta



Porta




Porta



DS
El

Porta



Porta II



Porta II



Porta II**Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Sensor de Presença****Soquete****Interruptor**

25. Lateral Esquerda

25.1 - Parede de textura na cor amarelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com cerca elétrica e com pintura antiga, porém, com desgaste natural. Obs: Porta de acesso ao soton.

25.2 - Piso de pedra ardósia em estado regular, sujo, com trincas e com desgaste natural; com grelha de metálico em estado regular, com desgaste; com rodapé em estado regular.

25.3 - Telhado de madeira em estado regular com pintura envernizado, com desgaste natural, porém, com telhas de barro.

25.4 - 2 Arandelas de metálico na cor branco(a) em estado regular, sujo, sem funcionamento e com desgaste natural, porém, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

25.5 - Quadro Disjuntor de termoplástico na cor bege em estado regular, com desgaste natural, porém, com tampa.

Parede



Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede







Parede



Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Telhado****Telhado****Telhado****Telhado****Arandela****Arandela****Quadro Disjuntor**

26. Depósito

26.1 - Parede na cor amarelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com furos, com manchas e com marcas de sujeira, porém, com pintura antiga.

26.2 - Piso de ardósia em bom estado, porém, sujo, com desgaste e com trincas; com rodapé de ardósia em bom estado. Obs: Parte do piso em cerâmica na cor branca com riscos e marcas, e sujo, e rodape em mesmo material. Diversos itens no piso: cones, ar condicionado desmontado caixas com itens diversos, persianas do tipo rolo, sacola com cabos.

26.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga.



26.4 - Porta de madeira na cor marrom em estado regular, com desgaste, com imperfeições e maçaneta com jogo, porém, envernizado e com pintura antiga; com batente de madeira na cor marrom em bom estado; com fechadura, porém, com avarias.



26.5 - Pia com Gabinete de inox na cor cromado em bom estado, sem gaveta e com armário embaixo da pia de mdf, porém, enferrujada, estufado, suja, com desgaste e faltando peça.

26.6 - Estante de mdf na cor marrom em bom estado, porém, suja, empoeirada e com desgaste natural.

26.7 - 2 Plafons de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas, porém, com desgaste.

26.8 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e do tipo simples, porém, sem acabamento e com desgaste natural.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto







Teto



Teto



Teto**Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Pia com Gabinete****Pia com Gabinete****Pia com Gabinete****Pia com Gabinete**

DS
PSDS
DS
OC
DS
PBF

Pia com Gabinete**Pia com Gabinete****Pia com Gabinete**

DS
El

Pia com Gabinete**Estante****Estante**



Estante**Plafon****Plafon****Interruptor****Interruptor**

DS
FSG
DS
AC
DS
FBF


27. Banheiro Externo

- 27.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em bom estado, com adesivos, porém, com furos, faltando acabamento com manchas.
- 27.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em bom estado, porém, sujo, com desgaste e com imperfeições; com ralo de plástico na cor branco(a) em bom estado, porém, com manchas e com desgaste natural.
- 27.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga, porém, com desgaste e com falhas.
- 27.4 - Porta de madeira na cor marrom em estado regular, com desgaste, com imperfeições e maçaneta com jogo, porém, envernizado e com pintura antiga; com batente de madeira na cor marrom em bom estado; com fechadura, porém, com avarias.
- 27.5 - Esquadria de metálico na cor marrom em bom estado com pintura esmaltada, basculante, com vidro canelado e com pintura antiga.
- 27.6 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, sem vazamento e com assento de plástico, porém, com manchas e com desgaste natural; com assento de laqueado em bom estado.
- 27.7 - 2 Kits toalheiros de metálico na cor vermelho em bom estado.
- 27.8 - Lavatório de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com coluna, com torneira simples e com sifão pvc sem vazamento, porém, com desgaste. Obs: Torneira na cor vermelha.
- 27.9 - Suporte de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, sujo.
- 27.10 - Chuveiro de plástico na cor branco(a) em bom estado, sendo somente de água fria, porém, sujo e com imperfeições.
- 27.11 - 3 Registras de metálico nas cores vermelho e cromado em bom estado.
- 27.12 - Suporte papel higiênico de alumínio na cor vermelho em bom estado, porém, com desgaste.
- 27.13 - 1 Plafon de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas, porém, com desgaste.
- 27.14 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Esquadria****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Kit toalheiros****Kit toalheiros****Lavatório****Lavatório**

Lavatório**Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Suporte****Suporte****Suporte****Suporte****Suporte****Chuveiro**

Chuveiro**Chuveiro****Registro****Registro****Suporte papel higiênico****Plafon****Interruptor**

DS
DS
DS
DS
DS
DS
El

O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

Sorocaba, 10 de março de 2023.

DocuSigned by:

F340FE95D20F40B...

E.P.P. EMPRESA PAULISTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF N.º 04.218.453/0001-40

Representado(a) por FEDERICO ANTONIO ZANOLI

CPF/MF N.º 119.757.168-09

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

08ABFABAD6AC4AD...

PCM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF N.º 46.569.040/0001-50

Representado(a) por FERNANDO SOARES DA SILVA

CPF/MF N.º 408.988.048-33

Locatário(a) I

DocuSigned by:

7373C1F9866C74F5...

OSMILDA CASAGRANDE

CPF/MF N.º 835.094.458-72

Fiador(a) I

DocuSigned by:

210CE13F10E9411...

IZIDORO JEHOVAH MARCHI

CPF/MF N.º 020.857.028-48

Fiador(a) II

DocuSigned by:

Francisco Belém Ferreira

C38AED9E9C7F12C

FRANCISCO BELEM FERREIRA

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

Edmar Lorenzini

E10B2272A77A4C3...

Edmar Lorenzini

CPF/MF N.º 046.075.188-32

Testemunha II