

## Laudo de Vistoria de Entrada

Código

356

### Detalhes da vistoria

<b>Endereço do imóvel</b>	356 - Rua Cesário Mota, 449, Apartamento 41, Centro, Sorocaba - SP.
<b>Proprietários(as)</b>	SANDRA APARECIDA VALINOTO ERNESTO e RONALDO LORENCETTI ERNESTO
<b>Locatários(as)</b>	JOANA RIERA LIMA e JOSÉ CARLOS LIMA JUNIOR
<b>Fiadores(as)</b>	RACHEL RIERA e LIVANIO FERREIRA DA ROCHA
<b>Vistoriadores(as)</b>	Dominai Inicial e Dominai Final
<b>Data do laudo</b>	21/03/2023 13:05:51

### Informações adicionais

<b>Categoria</b>	Apartamento	<b>Total de fotos</b>	1606
<b>Tipo de locação</b>	Residencial	<b>Situação</b>	n/c
<b>Tag de acesso</b>			
<b>Chaves</b>	n/c	<b>Controles do portão</b>	n/c
<b>Controles de cerca elétrica</b>	n/c	<b>Controles de alarme</b>	n/c
<b>Voltagem</b>			
<b>Energia</b>		<b>Nº medidor</b>	
<b>Água</b>		n/c	n/c
<b>Gás</b>			n/c

\*\* As fotos e ou os vídeos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code  
<http://www.msystorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMTI3JnE9MTI4MjE5NHwyMDUyMjAwfDM1>



### Ambientes

#### 1. Hall Entrada

- 1.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, empoeirado e com manchas.
- 1.2 - Piso de mármore travertino em bom estado, com faixa decorativa, porém, com desgaste; com rodapé em ótimo estado.
- 1.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, lâmpadas funcionando e com fechamento em vidro.
- 1.4 - 2 Esquadrias de alumínio na cor marrom em bom estado, com trinco, com parte basculante e com vidro isolado, porém, com manchas; com trinco em bom estado. Obs: 01 borracha de vedação soltando.
- 1.5 - 2 Persianas de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com puxador lateral e com tecidos em bom estado.
- 1.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 1.7 - 2 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**DS  
DS  
JCLJDS  
DS  
LFDRDS  
DS  
FBPDS  
DS  
JCL

**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**DS  
DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JCLDS  
PBFDS  
DS  
JCL

**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**DS  
DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDKDS  
JACDS  
FBPDS  
DS  
JCL

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Persiana**DS  
DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
PBRDS  
DS  
JCL

**Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Persiana****Interruptor****Tomadas**

## 2. Sala

2.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas; com parte de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com imperfeições e com manchas, porém, com 01 porta, com pintura antiga, com fechadura e chave e com puxadores de ferro.

2.2 - Piso de mármore travertino em bom estado, com faixa decorativa, porém, empoeirado, com desgaste e com manchas; com rodapé em ótimo estado.

2.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com sanca em ótimo estado.

2.4 - Porta Balcão de alumínio na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com trincos, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.

2.5 - Esquadria de alumínio na cor marrom em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com trincos, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.

2.6 - 2 Cortinas de tecido na cor branco(a) em bom estado, porém, empoeiradas e fora do trilho em baixo. Obs: 01 cortina partes com rasgo.

2.7 - Mesa de metálico em bom estado, com tampa de vidro, porém, com desgaste.

2.8 - Suporte de metálico na cor preto(a) em bom estado, funcionando, retrátil e fixo na parede, porém, com manchas de tinta.

2.9 - Ar condicionado de plástico com controle na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

2.10 - Luminária I de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando, com iluminação led e com fechamento em vidro.

2.11 - Luminária II de metálico na cor cinza em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

2.12 - 11 Spots de metálico embutido na cor branco(a) em bom estado, com lâmpadas led funcionando.


2.13 - 3 Interruptores de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

2.14 - 18 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

**Parede****Parede****Parede**

DS  
JCL  
DS  
RR  
DS  
LFDK  
DS  
JAC  
DS  
FBF  
DS  
B  
DS  
JCL

**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto**

DS

JCLJ

RR

LFDK




JAC

DS

FBF

DS

JCL

**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

DS

JCLJ

RR




LFDR


JAC


PBF

DS

JCL

**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta Balcão****Porta Balcão**DS  
**Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão**DS  
JCLJ  
DS  
LFDR  
DS  
DS  
FBF  
DS  
DS  
DS  
DS

**Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina**

DS

JCLJ

DS

RR

DS

LFDL

DS

JAC

DS

FBP

DS

B

DS

JCL

**Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Suporte**

DS

JCL

DS

RR

DS



JCL

DS

PBR

DS

JCL

**Suporte****Suporte****Suporte****Suporte****Suporte****Suporte****Ar condicionado****Ar condicionado****Ar condicionado****Ar condicionado****Ar condicionado****Ar condicionado**DS  
JCLDS  
JCLDS  
JCLDS  
JCLDS  
JCLDS  
JCLDS  
JCLDS  
JCLDS  
JCL

Ar condicionado



Ar condicionado



Luminária I



Luminária I



Luminária I



Luminária I



Luminária I



Luminária I



Luminária I



Luminária I



Luminária I



Luminária I



DS  
JCL

DS  
RR

DS  
LFD


DS  
JAC

DS  
PBF

DS  
B

DS  
JCL

**Luminária II****Luminária II****Luminária II****Luminária II****Luminária II****Luminária II****Luminária II****Luminária II****Luminária II****Spot****Spot****Spot**DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
FBPDS  
BDS  
JAC

**Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Interruptor****Interruptor**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


### 3. Lavabo

3.1 - Parede de porcelanato na cor branco(a) em bom estado, com faixa decorativa, porém, empoeirado e com manchas.

3.2 - Piso de granito na cor preto(a) em bom estado, porém, sujo; com ralo de inox na cor cromado em bom estado.  
3.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura em bom estado.

3.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado; com maçaneta em estado regular, solta.

3.5 - Esquadria de alumínio na cor marrom em bom estado, com trinco, com parte basculante e com vidro mini boreal, porém, com manchas; com puxador na cor preto(a) em bom estado.

3.6 - Persiana de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com puxador lateral e com tecidos em bom estado, porém, sujo.

3.7 - Bancada de mármore na cor branco(a) em bom estado, com cuba de louça branca, sendo 01 torneira simples metálica funcionando sem vazamento e com sifão de inox com copo sem vazamento. Obs: 01 rolo de papel higiênico. 01 saboneteira.

3.8 - Espelho de vidro em bom estado, fixo na parede.

3.9 - Registro de metálico na cor cromado em bom estado, porém, com manchas e com desgaste natural.

3.10 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando; com válvula de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando; com assento de polipropileno na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste natural.

3.11 - Porta Papel Higiênico de metálico na cor cromado em bom estado, fixo na parede, porém, sujo e com desgaste natural.

3.12 - Porta Toalha de metálico na cor cromado em bom estado, porém, solto e com marcas de sujeira.

3.13 - Arandela de metálico na cor cromado em estado regular, sujas e com oxidação, porém, funcionando e com 01 lâmpada led. Obs: Cristais pendentes.

3.14 - Spot de metálico embutido na cor branco(a) em bom estado, com lâmpadas led funcionando, porém, com manchas. Obs: 01 diamante decorativo.

3.15 - 2 Interruptores de plástico na cor cinza em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede



Parede



Parede



Parede






Parede








Parede



**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

**Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Bancada****Bancada****Bancada**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Espelho**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Espelho****Espelho****Espelho****Registro****Registro****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário**

**Porta Papel Higiênico**



**Porta Papel Higiênico**



**Porta Toalha**



**Porta Toalha**



**Porta Toalha**



**Arandela**



**Arandela**



**Arandela**



**Arandela**



**Arandela**



**Arandela**



**Arandela**



DS  
JCLJ

DS  
RR

DS  
LFDR

DS  
JCL

DS  
FBF

DS  
B


DS  
JCL

**Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Spot****Interruptor****Interruptor**

#### 4. Varanda

- 4.1 - Parede de textura na cor bege em estado regular, com desgaste e com trincas, porém, com padrão do condomínio. DS  
jclg
- 4.2 - Piso de mármore travertino em bom estado, com faixa decorativa, porém, com desgaste e com trincas; com rodapé em ótimo estado; com ralo de inox na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste; com soleira de granito na cor preto(a) em ótimo estado. DS  
RR
- 4.3 - Forro de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga.
- 4.4 - Rede de Proteção em estado regular, com desgaste.
- 4.5 - Decoração de metálico em estado regular, empoeirado, enferrujado, com desgaste e com manchas.
- 4.6 - Torneira de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 4.7 - 2 Spots de metálico embutido na cor preto(a) em bom estado, com lâmpadas led funcionando, porém, com desgaste e com manchas.
- 4.8 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural. DS  
FBF

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDLDS  
JACDS  
FBFDS  
BDS  
JJC

**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

DS

JCLJ

DS


LFDR

DS

PBF

DS

DS

**Piso****Piso****Forro****Forro****Forro****Forro****Forro****Forro****Forro****Forro****Forro****Forro**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Forro****Forro****Forro****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Decoração****Decoração****Decoração**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Decoração****Decoração****Torneira****Torneira****Torneira****Spot****Spot****Spot****Spot****Tomadas**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  

## 5. Cozinha

5.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em bom estado, com faixa decorativa, porém, sujo.

5.2 - Piso de granito na cor creme em bom estado, com desgaste de uso, porém, com manchas; com rodapé em

bom estado.

5.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas; com moldura em ótimo estado.

5.4 - 2 Portas de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste; com 2 batentes em bom estado, porém, com desgaste natural; com 2 fechaduras de metálico na cor cinza em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando e com chave.

5.5 - Esquadria de alumínio na cor marrom em bom estado, funcionando, com trincos, com parte basculante, com vidro liso e com 02 partes de abrir.

5.6 - Persiana de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com puxador lateral e com desgaste de uso, porém, sujo e travado.

5.7 - Bancada de granito na cor preto(a) em bom estado, porém, com imperfeições. Obs: 03 cadeira metálica cromada com ferrugem.

5.8 - Bancada da pia de granito na cor preto(a) em bom estado, com cuba de inox e com sifão inox sem vazamento, porém, com desgaste e com trincas.

5.9 - Torneira de metálico na cor cromado em bom estado, com misturadores, do tipo bica móvel e com água quente e fria. Obs: Aquecedor Lorenzetti sem avarias.

5.10 - Fogão de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, com 01 lâmpada. Obs: 05 bocas funcionando, 01 sem funcionar.

5.11 - Depurador de aço inox escovado em bom estado, funcionando e com iluminação led.

5.12 - Armário de mdf na cor branco(a) em bom estado, porém, com manchas, com desgaste natural e com puxadores com desgaste; com 8 portas em estado regular, com dobradiça (s) enferrujada (s); com 4 gavetas em ótimo estado.

5.13 - Armário II de mdf na cor branco(a) em bom estado, porém, com manchas e com puxadores com desgaste; com 9 portas em ótimo estado, Obs: Sendo 03 em vidro fosco.

5.14 - Interfone de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, sujo e com desgaste natural.

5.15 - Campainha de plástico na cor branco(a) em bom estado, com sirene funcionando, porém, sujo e com desgaste natural.

5.16 - Luminária de Teto de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com lâmpadas, do tipo tubular e com acabamento de acrílico, porém, com desgaste natural.

5.17 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

5.18 - 12 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural. Obs: 01 com ponto de avaria.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

DS

JCL8

RR

LFDR

JAC

PBR

B

DS

JCL

**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

DS

JCLJ

RR


LFDR

JAC

PBR

DS

JJC

**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta**DS  
JCL**Porta****Porta****Porta**DS  
JCL

DS

RR

DS

LDR

DS  
JAC



DS



PBR

DS  
B

DS

DS  
JCL

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**DS  
DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
FBRDS  
DS  
JCLJ

**Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Persiana****Persiana**

**Persiana****Persiana****Persiana****Persiana****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada**

DS

JCLJ

RR

LFDR

JAC

FBP

B

DS

JCL

**Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia**

**Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Torneira****Torneira****Torneira****Torneira****Torneira**

DS  
JCL  
DS  
RR  
DS  
LFDK  
DS  
JAC  
DS  
FBR  
DS  
B  
DS  
JCL

**Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Depurador****Depurador**

**Depurador****Depurador****Depurador****Depurador****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

DS

JCLJ

DS

RR

DS

LFDR

DS

JAC

DS

FBF

DS

JCL

**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário II****Armário II****Armário II****Armário II****Armário II****Armário II****Armário II****Armário II**DS  
JCLDS  
RRDS  
LDRDS  
FBRDS  
BDS  
JCL

**Armário II****Armário II****Armário II****Armário II****Armário II****Interfone****Interfone****Campainha****Luminária de Teto**DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
FBRDS  
JAC**Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto**DS  
JAC

**Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Tomadas****Tomadas**

## 6. Lavanderia

6.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em bom estado, com faixa decorativa, porém, sujo e com marcas. Obs: 01 ponto de esgoto.

6.2 - Piso de granito na cor creme em bom estado, porém, sujo, empoeirado e com manchas; com rodapé em ótimo estado.

6.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, empoeirado; com moldura em ótimo estado.

6.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com manchas; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com chave.

6.5 - Esquadria de alumínio na cor marrom em bom estado, funcionando, com trincos, com parte basculante, com vidro liso, com 02 partes de abrir e com tela de proteção de nylon.

6.6 - Tanque de louça na cor branco(a) em bom estado, com coluna e sem vazamento, porém, sujo e com desgaste natural; com sifão de pvc na cor branco(a) em bom estado. Obs: 01 escova de dente, 01 esponja, 01 detergente, 01 veja.

6.7 - 2 Torneiras de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, suja e com desgaste natural.

6.8 - Registro de metálico na cor cromado em bom estado, oxidando, porém, sujo e com desgaste natural.

6.9 - Varal de Apto de alumínio na cor branco(a) em estado regular, com ferrugem e com desgaste natural, porém, de teto.

6.10 - Quadro Disjuntor de metálico na cor branco(a) em bom estado, com 01 porta e com pintura antiga, porém, sujo, com manchas e com desgaste natural.

6.11 - 2 Luminárias de Teto de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com lâmpadas, do tipo tubular e com acabamento de acrílico, porém, com desgaste natural. Obs: 01 das luminária esta com ferrugem.

6.12 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

6.13 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

**Parede****Parede****Parede**

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

DS

JCL

RR

LFDK

JAC

DS




FBR

DS

JCL


**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**DS  
JC18DS  
RRDS  
LFDKDS  
JACDS  
PBRDS  
BDDS  
JAC

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Tanque****Tanque****Tanque****Tanque**

DS  
JCL  
DS  
RR  
DS  
LFDK  
DS  
JAC  
DS  
FBR  
DS  
B  
DS  
JCL

**Tanque****Tanque****Tanque****Torneira****Torneira****Torneira****Torneira****Torneira****Torneira****Registro****Registro****Varal de Apto**

DS

JCLJ

DS

RR

DS

LFDR

DS



JAC

DS

FBF

DS

JCL

**Varal de Apto****Varal de Apto****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto**

DS

JCL

DS

RR

DS

LED

JAC

DS

PBR

DS

B

DS

JCL

**Luminária de Teto****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

## 7. Banheiro Lavanderia

7.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.

7.2 - Piso de granito na cor creme em ótimo estado, porém, com manchas; com rodapé em ótimo estado; com ralo de inox na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste. Obs: 02 vassouras 02 rodos 01 pá. 01 cesto de lixo plástico 01 escova de vaso.

7.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

7.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com manchas; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com chave.

7.5 - Esquadria de alumínio na cor marrom em ótimo estado, com trinco, com parte basculante e com vidro mini boreal, porém, com manchas.

7.6 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando; com válvula de metálico na cor bege em ótimo estado, funcionando; com assento de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste natural.

7.7 - Lavatório de louça na cor branco(a) em ótimo estado, com torneira simples, funcionando e sem vazamento e com sifão pvc sem vazamento. Obs: Com saboneteira plastica.

7.8 - Espelho de vidro em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, fixo na parede.

7.9 - 2 Registradores de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste natural.

7.10 - Chuveiro de plástico lorenzetti na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.

7.11 - Porta Papel Higiênico na cor cromado em ótimo estado, com tampa acrílica, porém, mau fixada.

7.12 - Kit toalheiros na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, fixo na parede.

7.13 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.

7.14 - Interruptor em estado regular, sem acabamento.

DS  
JCL

DS  
JCL

DS  
LFDK


DS  
JAC

DS  
PBF




DS  
B


DS  
JCL


**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

**Piso****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  





**Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Lavatório****Lavatório****Espelho****Registro****Registro****Chuveiro****Chuveiro****Chuveiro****Chuveiro****Porta Papel Higiênico****Porta Papel Higiênico****Kit toalheiros**DS  
DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
FBFDS  
BDS  
JCL

**Spot****Spot****Interruptor**

## 8. Depósito

- 8.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas.
- 8.2 - Piso de granito na cor creme em ótimo estado, porém, com manchas; com rodapé em ótimo estado.
- 8.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 8.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com manchas; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com chave.
- 8.5 - Esquadria de alumínio na cor marrom em ótimo estado, com trinco, com parte basculante e com vidro liso.
- 8.6 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas, sem puxadores e com dobradiça (s) enferrujada (s); com 4 portas em ótimo estado; com 4 gavetas em ótimo estado.
- 8.7 - Luminária de Teto de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, led e do tipo tubular, porém, com desgaste natural.
- 8.8 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 8.9 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

**Parede****Parede****Parede**DS  
**Parede****Parede****Parede**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

DS

JCLJ

RR

LFDK




JAC



PBR

DS

JCL

**Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Armário****Armário****Armário****Armário**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Luminária de Teto****Interruptor****Tomadas**

## 9. Hall Dormitório

9.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

9.2 - Piso de laminado na cor envernizada em estado regular, com desgaste natural; com soleira de mármore

travertino em ótimo estado, porém, com desgaste natural; com rodapé de madeira laminada em ótimo estado, porém, com manchas.

9.3 - Teto de gesso em ótimo estado, com pintura nova; com moldura de gesso em ótimo estado.

9.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em estado regular, com mancha, porém, funcionando e com chave.

9.5 - Porta II de madeira na cor branco(a) em estado regular, enroscando, com desgaste e com manchas, porém, de correr e com pintura antiga; com puxador de metálico na cor cromado em estado regular.

9.6 - Aparador de mdf na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, com 02 gavetas.

9.7 - 2 Prateleiras de mdf na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.


9.8 - ventilador de teto de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando, com luminária, lâmpadas funcionando e 03 pás de plástico.

9.9 - Luminária de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com fechamento em vidro.


9.10 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste.

9.11 - 12 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste. Obs: 01 Sobreposta, 01 sem espelho.

**Parede**




**Parede**



**Parede**



**Parede**



**Parede**



**Parede**




**Parede**







**Parede**



**Parede**



**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

DS

JCLJ

DS

RR

DS

LFDL

DS

JAC

DS







FBR

DS

B

DS

JCL

**Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta**

DS

JCLJ

RR

LFDK



JAC


DS


FBR

DS

JCL

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Porta****Porta****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Aparador**DS  
JCLDS  
RRDS  
LDRDS  
JACDS  
FBFDS  
BDS  
JCL

**Aparador****Aparador****Aparador****Aparador****Aparador****Aparador****Aparador****Aparador****Aparador**DS  
**Prateleira****Prateleira****Prateleira**DS  

JCLJ

DS  

RR

DS  

LFDL

DS  

JAC

DS  

FBR

DS  

BB

DS  

JCLJ

**Prateleira****ventilador de teto****ventilador de teto****ventilador de teto****ventilador de teto****Luminária****Luminária****Luminária****Interruptor**DS  
JCLQDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
PBFDS  
BDS  
JCL**Interruptor****Tomadas****Tomadas**DS  
BDS  
JCL

**Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

## 10. Suíte I

- 10.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas.
- 10.2 - Piso de laminado na cor envernizada em estado regular, com desgaste natural; com soleira de madeira em ótimo estado, porém, com desgaste natural; com rodapé de madeira laminada em ótimo estado, porém, com manchas.
- 10.3 - Teto de gesso em ótimo estado, com pintura nova; com moldura de gesso em ótimo estado.
- 10.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado, com chave e com pintura antiga, porém, com manchas; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em estado regular, com mancha, porém, funcionando e com chave.
- 10.5 - Porta Balcão de metálico na cor preto(a) em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com 03 portas de correr e com 01 fechamento em vidro de correr; com fechadura em ótimo estado, funcionando.
- 10.6 - 2 Cortinas de tecido nas cores branco(a) e cinza em estado regular, com desgaste e com manchas; com 2 varões de metal na cor cromado em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 10.7 - Mesa de mdf na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 10.8 - Armário de mdf na cor branco(a) em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas, porém, com adesivo e com espelho; com 4 gavetas de mdf em estado regular, Obs: 1 delas emperrada; com cabideiro de metálico na cor cromado em estado regular; com 3 portas de mdf em estado regular.
- 10.9 - Nicho de mdf na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.
- 10.10 - ventilador de teto de metálico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando, com luminária, lâmpadas funcionando e 03 pás de plástico.
- 10.11 - Luminária de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com fechamento em vidro.
- 10.12 - 4 Interruptores de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste.
- 10.13 - 12 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste. Obs: 1 sem espelho.

DS  
JCL

RR



DS

LDR








DS



FBF


DS  
BDS  
JCL

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**DS  
DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFLRDS  
JACDS  
PBFDS  
DS  
JCL

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta Balcão**

DS

JCLJ

RR

LFDR


JCL

FBE

DS

JCL

Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



Porta Balcão



DS

DS

JCLJ

DS

RR

DS

LCR

DS

JAC







DS

FBR

DS

DS

JCL

**Porta Balcão****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina**

DS

JCLJ

DS

PR

DS

LFDR

DS

JAC

DS


FBR


DS

B

DS

JCL

**Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Armário**DS  
**Armário****Armário****Armário**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

DS

DS

DS

DS


DS

DS

DS

DS

**Armário****Armário****Nicho****Nicho****ventilador de teto****ventilador de teto****ventilador de teto****Luminária****Luminária****Interruptor****Interruptor****Interruptor**

**Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**






## 11. Sacada I

- 11.1 - Parede de textura na cor bege em estado regular, com trinca e com desgaste, porém, com pintura antiga.  
11.2 - Piso de granito na cor bege em estado regular, com desgaste natural; com 2 ralos de inox na cor cromado em estado regular; com rodapé de granito em estado regular; com soleira de granito na cor preto(a) em estado regular.  
11.3 - Teto de madeira na cor envernizada em estado regular, porém, com pintura antiga. Obs: Partem cerâmica azul.  
11.4 - 3 Spots de metálico na cor cromado em estado regular, porém, funcionando e com lâmpadas.

DS  
JCLDS  
LDRDS  
JACDS  
FBFDS  
JJC

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Spot****Spot****Spot**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  

## 12. Banheiro Suíte I

12.1 - Parede de porcelanato na cor branco(a) em ótimo estado, com faixa decorativa.

12.2 - Piso de cerâmica nas cores branco(a) e preto(a) em ótimo estado; com 2 ralos de inox na cor cromado em

estado regular, com desgaste; com soleira de granito na cor preto(a) em ótimo estado. Obs: 01 cesto de lixo metálico cromado.

12.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

12.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com chave. Obs: Dobradiça com pino solto.

12.5 - 2 Esquadrias de alumínio na cor marrom em ótimo estado, funcionando, com trincos, com parte basculante, com vidro liso e com tela de proteção de nylon.

12.6 - Box de alumínio na cor cinza em ótimo estado, com puxadores, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 01 parte de correr, porém, com desgaste.

12.7 - Bancada de granito na cor preto(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão de inox com copo sem vazamento.

12.8 - Torneira de metálico na cor cromado em ótimo estado, com misturadores, do tipo bica móvel e sendo somente de água fria, porém, com vazamento.

12.9 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas, sem puxadores e com dobradiça (s) enferrujada (s); com 2 portas em ótimo estado; com 3 gavetas em ótimo estado.

12.10 - Espelho de vidro em ótimo estado, fixo na parede, porém, com manchas.

12.11 - Saboneteira de plástico na cor cromado em ótimo estado, fixo na parede e com acabamento de acrílico.

12.12 - Kit toalheiros na cor cromado em ótimo estado.

12.13 - Porta Papel Higiênico de aço inox na cor cromado em ótimo estado, fixo na parede.

12.14 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando; com válvula de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando; com assento de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste natural.

12.15 - Prateleira de metálico na cor cromado em ótimo estado, fixo na parede e com vidro temperado liso, porém, com marcas de ferrugem.

12.16 - 6 Registros de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste natural.

12.17 - Ducha de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com chuveirinho e com água quente e fria, porém, com vazamento.

12.18 - Arandela de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

12.19 - Spot de metálico embutido na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas led funcionando.

12.20 - Interruptor de plástico na cor cinza em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

12.21 - 3 Tomadas de plástico na cor cinza em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural. Obs: 02 espelhos cegos.


Parede



Parede



Parede



DS  
JCL

DS  
JCL






DS  
JCL




DS  
PBF

DS  
B

DS  
JCL

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

DS

JCLJ

RR







LDR

JAC

FBF

B

JU

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria**

DS

JCL

RR




LFDL

JAC

FBF

DS

JCL

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Box****Box****Box****Box****Box**

DS

DS

DS

DS


DS

DS

DS

DS

DS

**Box****Box****Bancada****Bancada****Bancada****Torneira****Torneira****Torneira****Armário****Armário****Armário****Armário**

DS

DS

JCLJ

DS

RR

DS

LFDR

DS


JCL

DS

FBE

DS

JCL

**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Espelho****Espelho****Espelho****Saboneteira**DS  
JCLDS  
RRDS  
LFDDS  
JACDS  
PBFDS  
BDS  
JCL**Kit toalheiros****Kit toalheiros****Porta Papel Higiênico**DS  
BDS  
JCL

**Porta Papel Higiênico****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Prateleira****Registro****Registro****Registro****Ducha****Ducha**

**Ducha****Ducha****Ducha****Ducha****Arandela****Arandela****Spot****Spot****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

## 13. Suíte II

13.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas e com marca de umidade.

13.2 - Piso de assoalho de madeira em ótimo estado com pintura envernizado; com rodapé em ótimo estado. Obs: Riscos superficiais.

13.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

13.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com manchas; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com chave, Obs: Acabamento solto.

13.5 - Porta Balcão de alumínio na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega e com 03 partes de correr.

13.6 - Cortina de tecido na cor branco(a) em ótimo estado, sem avarias; com varão de metálico na cor cinza, porém, com desgaste.

13.7 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas, sem puxadores e com dobradiça (s) enferrujada (s); com 4 portas em ótimo estado, com espelho; com 4 gavetas em ótimo estado. Obs: Cortinas em sacos plásticos.

13.8 - Ventilador de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas, com 03 pás e com fechamento em vidro.

13.9 - Spot de metálico na cor cinza em estado regular, porém, funcionando, com lâmpadas e com vidro.

13.10 - 4 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

13.11 - 11 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede




Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto**

DS

**Teto****Teto****Teto**

DS

JCL9

RR

LDR

JAC

FBR

DS

JCL

**Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

DS

JCLJ

PR

LFDL

JAC


FBR



DS

B

DS

JCL

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina**

DS

JCL

RR



LFD



JAC

PBF

DS

JCL

**Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**DS  
**Armário****Armário****Armário**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Spot**

**Spot****Interruptor****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  

## 14. Sacada II

14.1 - Parede de textura na cor bege em estado regular, com desgaste e com trincas, porém, com padrão do condomínio.

14.2 - Piso de mármore travertino em ótimo estado, com faixa decorativa, porém, com desgaste e com trincas; com rodapé em ótimo estado; com ralo de inox na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste; com soleira de granito na cor preto(a) em ótimo estado.

14.3 - Forro de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com pintura antiga.

14.4 - Rede de Proteção em estado regular, com desgaste.

14.5 - Spot de metálico embutido na cor preto(a) em ótimo estado, com lâmpadas led funcionando, porém, com desgaste.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede






Parede



Parede



**Piso****Piso****Piso****Forro****Forro****Forro****Forro****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção**

**Rede de Proteção****Rede de Proteção****Spot****Spot**DS  
JCLDS  
RRDS  
LDRDS  
JACDS  
FBFDS  
BDS  
JAC

## 15. Banheiro Suíte II

- 15.1 - Parede de porcelanato na cor bege em ótimo estado, com faixa decorativa, porém, com imperfeições.
- 15.2 - Piso de plástico na cor cinza em ótimo estado; com 2 ralos de inox na cor cromado em estado regular, com desgaste; com soleira de mármore travertino em ótimo estado.
- 15.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 15.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com chave. Obs: Dobradiça com pino solto.
- 15.5 - 2 Esquadrias de alumínio na cor marrom em ótimo estado, funcionando, com trincos, com parte basculante, com vidro liso e com tela de proteção de nylon.
- 15.6 - Box de alumínio na cor cinza em ótimo estado, com puxadores, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 01 parte de correr, porém, com desgaste. Obs: 01 saboneteira plástica na cor cinza, sem avarias.
- 15.7 - Bancada de mármore travertino em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão de inox com copo sem vazamento.
- 15.8 - Torneira de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, com misturadores, do tipo bica móvel e sendo somente de água fria.
- 15.9 - Armário de mdf na cor bege em ótimo estado, porém, com manchas, sem puxadores e com dobradiça (s) enferrujada (s); com 2 portas em ótimo estado; com 3 gavetas em ótimo estado.
- 15.10 - Espelho de vidro em ótimo estado, fixo na parede.
- 15.11 - Kit toalheiros na cor cromado em ótimo estado.
- 15.12 - Porta Papel Higiênico de aço inox na cor cromado em ótimo estado, fixo na parede.
- 15.13 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando; com válvula de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando; com assento de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste natural.
- 15.14 - Ducha higiênica na cor cromado em estado regular, com desgaste e sem funcionamento. Obs: Manopla solta.
- 15.15 - Prateleira de metálico na cor cromado em ótimo estado, fixo na parede e com vidro temperado liso, porém, com marcas de ferrugem.
- 15.16 - 6 Registros de metálico docol na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste natural.
- 15.17 - Ducha de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com chuveirinho e com água quente e fria, porém, com vazamento.
- 15.18 - Arandela de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em

vidro.

15.19 - Spot de metálico embutido na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas led funcionando.

15.20 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

15.21 - Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.


Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede












Parede



Parede



**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

DS

JCLJ

RR



LFDR

JAC

PBF

DS

JCU

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
**Esquadria****Esquadria****Esquadria**DS  
DS  
DS  


**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box**

DS

JCLQ

DS

RR

DS

LFDK

DS

JAC

DS


FBP



DS

B

DS

JCL

**Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Torneira****Torneira****Torneira****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

**Armário****Armário****Armário****Espelho****Espelho****Kit toalheiros****Kit toalheiros****Porta Papel Higiênico****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário**DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
FBFDS  
BDS  
JCL

**Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Ducha higiênica****Ducha higiênica****Ducha higiênica****Prateleira****Registro****Registro****Registro****Ducha****Ducha****Ducha**

DS

JCLJ

RR

LFDR

JAC

FBR

DS

JCL

**Ducha****Ducha****Arandela****Arandela****Spot****Spot****Interruptor****Tomadas**

## 16. Suíte III

- 16.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas, com marcas e com marca de umidade.
- 16.2 - Piso de assoalho de madeira em ótimo estado com pintura envernizado; com rodapé em ótimo estado.
- 16.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 16.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, faltando peça e com leves manchas; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com chave, Obs: Acabamento solto e faltando.
- 16.5 - Porta Balcão de alumínio na cor marrom em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega e com 03 partes de correr. Obs: Acabamento do piso solto.
- 16.6 - Cortina de tecido na cor branco(a) em ótimo estado, sem avarias; com varão de metálico na cor cinza, porém, com desgaste.
- 16.7 - Armário de mdf na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas, sem puxadores e com dobradiça (s) enferrujada (s); com 9 portas em ótimo estado, com espelho; com 8 gavetas em ótimo estado.
- 16.8 - 2 Espelhos de vidro em ótimo estado, fixo na parede, porém, com manchas.
- 16.9 - Cabeceira de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com acabamento.

16.10 - 2 Criados mudo de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com puxadores e com 03 gavetas.  
Obs: 01 gaveta enroscando.

16.11 - Ar condicionado de plástico com controle na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

16.12 - Ventilador de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas, com 03 pás e com fechamento em vidro. Obs: Balançando.

16.13 - Spot de metálico embutido na cor preto(a) em ótimo estado, com lâmpadas led funcionando, porém, com desgaste.

16.14 - 5 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

16.15 - 11 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



DS  
JCLJ

DS  
RR

DS  
LFDK

DS  
JAC

DS  
FBF

DS  
B

DS  
JJC

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

DS

JCLJ

RR




LFDR


JAC

FBF

DS

JCL

**Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



DS  
JCLJ

**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



**Porta Balcão**



DS  
RR



DS  
LFDR

DS  
JAC

DS  
FBP

DS  
BB

DS  
JCL

**Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina****Cortina**

DS

JCLJ

RR

LFDR




JAC

FBP

B

JCL

**Cortina****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**DS  
**Armário****Armário****Armário**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Espelho****Espelho****Cabeceira****Cabeceira**DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
FBRDS  
BDS  
JCL

**Cabeceira****Cabeceira****Cabeceira****Cabeceira****Criado mudo****Criado mudo****Criado mudo****Criado mudo****Criado mudo****Criado mudo****Criado mudo****Criado mudo**DS  
JCLDS  
RRDS  
LDRDS  
JACDS  
FBRDS  
BDS  
JCL

**Criado mudo****Ar condicionado****Ar condicionado****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Ventilador****Spot****Spot**

DS

JCLJ

RR


LFDR

JAC

PBF

DS

JCLJ

**Interruptor****Interruptor****Interruptor****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  


## 17. Sacada III

17.1 - Parede de textura na cor bege em estado regular, com desgaste e com trincas, porém, com padrão do condomínio.

17.2 - Piso de mármore travertino em ótimo estado, com faixa decorativa, porém, com desgaste e com trincas; com rodapé em ótimo estado; com ralo de inox na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste; com soleira de granito na cor preto(a) em ótimo estado.

17.3 - Forro de madeira em ótimo estado com pintura envernizado, com pintura antiga.

17.4 - Rede de Proteção em estado regular, com desgaste.

17.5 - Spot de metálico embutido na cor preto(a) em ótimo estado, com lâmpadas led funcionando, porém, com desgaste.

**Parede**



**Parede**



**Parede**




**Parede**



**Parede**



**Parede**



**Parede**



**Parede**



**Parede**



DS  


DS  


DS  


DS  


DS  


DS  


DS  


DS  


**Piso****Piso****Forro****Forro****Forro****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Rede de Proteção****Spot****Spot**DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
FBFDS  
BDS  
JCLJ

## 18. Banheiro Suíte III

- 18.1 - Parede de porcelanato na cor bege em ótimo estado, com faixa decorativa, porém, com imperfeições.  
18.2 - Piso de plástico na cor bege em ótimo estado; com ralo de inox na cor cromado em ótimo estado, com

desgaste; com soleira de mármore travertino em ótimo estado.

18.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova; com moldura em ótimo estado.

18.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com chave.

18.5 - 2 Esquadrias de alumínio na cor marrom em ótimo estado, funcionando, com trincos, com parte basculante, com vidro liso e com tela de proteção de nylon.

18.6 - Box de alumínio na cor cinza em ótimo estado, com puxadores, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr, porém, com desgaste.

18.7 - Bancada de mármore travertino em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão de inox com copo sem vazamento. Obs: Sifão oxidando.

18.8 - Torneira de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, com misturadores, do tipo bica móvel e sendo somente de água fria.

18.9 - Armário de mdf na cor bege em ótimo estado, porém, com manchas, sem puxadores e com dobradiça (s) enferrujada (s); com 2 portas em ótimo estado, porém, desalinhadas; com 3 gavetas em ótimo estado.

18.10 - Espelho de vidro em ótimo estado, fixo na parede.

18.11 - Kit toalheiros na cor cromado em estado regular, porém, oxidando.

18.12 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando; com válvula de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando; com assento de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste natural.

18.13 - Ducha higiênica na cor cromado em estado regular, com desgaste e sem acabamento, porém, funcionando.

18.14 - 8 Registros de metálico docol na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste natural. Obs: 01 com vazamento.

18.15 - Ducha de metálico deca na cor cromado em ótimo estado, funcionando, com chuveirinho e sendo somente de água fria, porém, com vazamento.

18.16 - Banheira de fibra sintético jacuzzi na cor branco(a) em estado regular, sem funcionamento e com desgaste natural. Obs: Faltando tampão.

18.17 - Arandela de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

18.18 - 3 Spots de metálico embutido na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas led funcionando.

18.19 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

18.20 - 2 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, sem acabamento e com desgaste natural. Obs: 01 sem espelho.

18.21 - Suporte para shampoo de alumínio/vidro na cor cromado em bom estado, porém, com manchas.

Parede



Parede



Parede



DS  
JCJ


DS  
JAC

DS  
LFD

DS  
FBF

DS  
B

DS  
JAC

**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso**DS  
JCLJ**Piso****Piso****Piso**

DS

RR

DS




JCLJ







DS

DS

DS

DS

**Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria**DS  
DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
PBFDS  
DS  
JCL

**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Box****Box****Box****Box**

DS

JCLJ

PR

LFDR

JAC

DS

FBR

DS

JCL

**Box****Box****Box****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Torneira****Torneira****Armário****Armário****Armário**

DS  
JCL  
DS  
RR  
DS  
LFDK  
DS  
JAC  
DS  
FBF  
DS  
B  
DS  
JCL


**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Espelho****Kit toalheiros****Kit toalheiros****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário**

**Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Ducha higiênica****Ducha higiênica****Ducha higiênica****Ducha higiênica****Registro****Registro****Registro****Ducha**

DS

DS  
JCLJDS  
RRDS  
LFDRDS  
JACDS  
FBFDS  
BDS  
JCL

**Ducha****Ducha****Ducha****Banheira****Banheira****Banheira****Banheira****Arandela****Arandela****Spot****Spot****Spot**

**Spot****Spot****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Suporte para shampoo**DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS  
DS

**O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.**

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

Sorocaba, 22 de março de 2023.

DocuSigned by:

*Julio Alexandre Casas*

4990F9197CA9438...

**SANDRA APARECIDA VALINOTO ERNESTO**

CPF/MF N.º 105.995.348-00

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

*Julio Alexandre Casas*

4990F9197CA9438...

**RONALDO LORENCETTI ERNESTO**

CPF/MF N.º 204.879.538-27

Proprietário(a) II

DocuSigned by:

*Joana Riera*

AFB8F322A4DF4C7...

**JOANA RIERA LIMA**

CPF/MF N.º 033.025.526-61

Locatário(a) I

DocuSigned by:

*JOSÉ CARLOS LIMA JUNIOR*

30D9BFC1F33144D...

**JOSÉ CARLOS LIMA JUNIOR**

CPF/MF N.º 004.093.796-89

Locatário(a) II

DocuSigned by:

*Rachel Riera*

72357A00C4BE4AC...

**RACHEL RIERA**

CPF/MF N.º 948.120.716-15

Fiador(a) I

DocuSigned by:

*Liviano Ferreira da Rocha*

00A00D52052B14D2...

**LIVIANO FERREIRA DA ROCHA**

CPF/MF N.º 025.119.977-03

Fiador(a) II

DocuSigned by:

*Francisco Belém Ferreira*

CS8AED9E9C7F42C...

**FRANCISCO BELEM FERREIRA**

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

*Regina Franco*

CBA0BBUEF287433...

**SANDRA REGINA FRANCO NOGUEIRA MELO**

CPF/MF N.º 071.978.268-61

Testemunha II