

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 553

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel	553 - Rua da Constituição, 690, Bloco A, apto 32, Edifício Florence, Jardim Vera Cruz, Sorocaba - SP.
Proprietários(as)	JOSE GONÇALVES SOBRINHO e MARCIA BUENO MARTINS GONÇALVES
Locatários(as)	VIVIANE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS e PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA PAVAN
Fiadores(as)	SERGIO DE OLIVEIRA e DANIELA JARDINEIRO DE OLIVEIRA
Vistoriadores(as)	Dominai 02 e Dominai Inicial
Data do laudo	06/03/2023 12:27:57

Informações adicionais

Categoria	Apartamento	Total de fotos	481/00
Tipo de locação	Residencial	Situação	n/0s
Tag de acesso			
Chaves	n/c	Controles do portão	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c
			PBP
Voltagem		Nº medidor	
Energia		n/c	BM
Água		n/c	n/c
Gás			n/c

**** As fotos e ou os vídeos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code**
<http://www.msystorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMTEzJnE9MjAyNzAyOXwyMDI5ODcxDM1>



Ambientes

1. Hall Entrada


- 1.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.
- 1.2 - Piso de cerâmica na cor branco gelo em bom estado, porém, com desgaste natural; com soleira de granito na cor bege em bom estado, porém, com desgaste natural; com rodapé em bom estado. Obs: 01 capacho marrom sem avarias.
- 1.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura antiga, porém, com fissuras, com desgaste natural e com marcas de sujeira.
- 1.4 - Porta de madeira em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga e com numeração do imóvel no padrão do condomínio, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor ouro antigo em bom estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste natural e maçaneta com jogo. Obs: 01 veda fresta em tecido cinza com desgastes. Parte externa com pintura antiga esmaltada na cor branca.

1.5 - Quadro Disjuntor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com 01 porta, porém, com desgaste natural.

1.6 - Spot de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas.

1.7 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.


Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Piso




Piso








Piso



Piso



Piso**Piso****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Spot**

Spot**Interruptor**

2. Cozinha

2.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira; com parte de azulejo na cor branco(a) em bom estado.

2.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em bom estado, porém, com desgaste natural; com rodapé em bom estado. Obs: 01 cesto de lixo plástico na cor cinza com tampa funcionando com pedal.

2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura antiga, porém, com fissuras, com desgaste natural e com marcas de sujeira.

2.4 - Bancada de granito na cor preto(a) em bom estado.

2.5 - Bancada da pia de granito na cor bege em bom estado, com filtro d'água, com cuba de inox, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira bica móvel de plástico funcionando sem vazamento. Obs: 01 suporte plástico para detergente. 01 rodo de pia. 01 suporte em madeira mdf.

2.6 - Armário de mdf na cor marrom em bom estado; com 7 portas na cor cinza em bom estado; com 3 gavetas na cor cinza em bom estado. Obs: 01 filtro plástico. 01 pote de vidro.

2.7 - Fogão de metálico atlas novo na cor preto(a) em ótimo estado, funcionando, com 04 bocas, com tampa de vidro e com acendimento elétrico funcionando.

2.8 - Micro-ondas de metálico consul na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, porém, funcionando.

2.9 - Geladeira de metálico consul na cor branco(a) em estado regular, com desgaste natural, porém, funcionando e gelando.

2.10 - 2 Ganchos de plástico em bom estado.









2.11 - Interfone de plástico intelbras na cor bege em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.




2.12 - Spot de metálico na cor branco(a) em bom estado, duplo, funcionando e com lâmpadas.

2.13 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

2.14 - 6 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**DS
PD**Parede****Parede****Parede**DS
SDDS
PDDS
JACDS
PBRDS
BM**Parede****Parede****Parede**DS
JAC

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada**DS
Pd**Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia**DS
J

DS

SD

DS

Pd

DS

JAC


DS


FBR


Bancada da pia**Bancada da pia****Bancada da pia**DS
BM

DS


JCI

Bancada da pia**Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

Armário**Armário****Armário****Fogão****Fogão****Fogão**DS
PdDS
JLDS
SDDS
DafDS
JacDS
FBRDS
BMDS
JCL**Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Fogão****Fogão**



Fogão**Micro-ondas****Micro-ondas****Micro-ondas****Micro-ondas****Geladeira****Geladeira****Geladeira****Geladeira****Geladeira****Geladeira****Geladeira**

Geladeira**Geladeira****Geladeira****Gancho****Gancho****Interfone****Interfone****Spot****Spot****Interruptor****Tomadas****Tomadas**


Tomadas**Tomadas****Tomadas****Tomadas**DS
PdDS
JDS
SDADS
LdDS
JACDS
PBFDS
BMDS
JAC


3. Lavanderia

- 3.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em bom estado, sem avarias.
- 3.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em bom estado, porém, com desgaste natural; com rodapé em bom estado; com ralo de aço inox em bom estado. Obs: 01 rodo, 01 vassoura, 01 pá. 07 panos. 01 balde plástico com 13 cabides.
- 3.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural e com marca de umidade, porém, com pintura antiga.
- 3.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com trinco, com parte basculante e com vidro liso.
- 3.5 - Varal de metálico na cor branco(a) em bom estado, retrátil e fixo na parede. Obs: 01 cesto de prendedores. 01 varal de prendedores.
- 3.6 - Tanque de louça na cor branco(a) em bom estado, com coluna, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira simples metálica funcionando sem vazamento, porém, com desgaste natural.
- 3.7 - Registro de plástico em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 3.8 - Spot de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas.
- 3.9 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 3.10 - 3 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Esquadria****Esquadria****Varal****Varal****Varal**

Varal**Tanque****Tanque****Tanque****Tanque****Registro****Spot****Spot****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

4. Sala

4.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.

4.2 - Piso de cerâmica na cor branco gelo em bom estado, porém, com lascados, com trincas e com desgaste natural; com rodapé em bom estado. Obs: 01 vaso MDF na cor branca com planta artificial.

4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com moldura gesso e com pintura antiga, porém, com fissuras, com desgaste natural e com marcas de sujeira.

4.4 - Porta Balcão de alumínio na cor branco(a) em bom estado, com trincos, com vidro liso e com 02 partes de correr, porém, com desgaste natural; com 2 fechaduras de metálico na cor cromado em bom estado, porém, sem chave e com desgaste natural, Obs: 01 trancada sem chave.

4.5 - Varão de alumínio na cor branco(a) em bom estado, completo e fixo na parede, porém, com desgaste natural.

4.6 - Painel de TV de mdf na cor marrom em bom estado, com 01 porta e com suporte de tv, porém, com pequenos desgastes. Obs: 01 relógio sem funcionar.

4.7 - Mesa de metálico na cor branco(a) em bom estado, com tampo de granito, porém, com desgaste natural; com 4 cadeiras de metálico novo na cor branco(a) em bom estado, com assento almofadado, porém, com desgaste e com desgaste natural.

4.8 - 3 Spots de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas.


4.9 - 2 Interruptores de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

4.10 - 7 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.


Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Parede





Parede






Parede





Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**DS
PD

DS

SD

DS
PDDS
JACDS
FBRDS
BMDS
JCU**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

DS
Pd

Piso**Piso****Piso**

DS
J

DS
SDC

DS
Pd

DS
JAC




DS
PBF


DS
BM

DS
JCL

Piso**Piso****Piso**

DS
JCL

Piso**Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão**DS
Pd**Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão**DS
SDCDS
PdDS
JACDS
FBPDS
BMDS
JAC**Porta Balcão****Porta Balcão****Porta Balcão**DS
BMDS
JAC

Varão**Varão****Painel de TV****Painel de TV****Painel de TV****Painel de TV****Painel de TV****Painel de TV****Painel de TV****Painel de TV****Painel de TV****Painel de TV**

Mesa**Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa**

Mesa**Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Mesa****Spot****Spot****Spot****Interruptor****Interruptor****Tomadas**

Tomadas**Tomadas****Tomadas****Tomadas**

5. Sacada



5.1 - Parede de textura na cor bege em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste natural, porém, com pintura antiga e com padrão do condomínio.

5.2 - Piso de cerâmica na cor branco gelo em bom estado, porém, sujo, com manchas e com desgaste natural; com rodapé em bom estado; com ralo de plástico na cor branco(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural.

5.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com fissuras, com desgaste natural e com marcas de sujeira.

5.4 - Parapeito de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste natural, porém, com pintura antiga.

5.5 - Plafon de metálico na cor branco(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

Parede**Parede****Parede**DS
PDDS
JDS
SDaDS
DDS
JACDS
FBRDS
BMDS
JAC

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**

Teto**Teto****Teto****Teto****Parapeito****Parapeito****Parapeito****Parapeito****Plafon****Plafon**

6. Dormitório I

6.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

6.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em bom estado, porém, sujo, empoeirado e com manchas; com rodapé em bom estado.

6.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado, com pintura antiga, porém, com furos, com fissuras e com manchas.

6.4 - Porta de madeira na cor marrom em bom estado, funcionando e com chave, porém, com desgaste e com manchas; com maçaneta de metálico em bom estado. Obs: 01 cabide de toalha para porta.

6.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com vidro liso, com veneziana cega e com 03 partes de correr, porém, com desgaste; com trinco de plástico na cor preto(a) em bom estado.

6.6 - Varão de alumínio na cor branco(a) em bom estado, completo, sem avarias e fixo na parede.

6.7 - Spot de alumínio na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com lâmpadas e sem avarias.

6.8 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, simples e sem avarias; com espelho em bom estado.

6.9 - 5 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, simples e sem avarias; com espelho em bom estado.

Parede



Parede



Parede



Parede




Piso



Piso




Piso




Piso





Piso



Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Varão****Varão****Varão****Spot****Spot****Spot**

Spot**Spot****Spot****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

7. Banheiro

- 7.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em bom estado, porém, sujo, com manchas e com desgaste natural.
- 7.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em bom estado, porém, sujo, com manchas e com desgaste natural; com ralo de inox na cor cromado em bom estado, porém, sujo, com manchas e com desgaste natural; com soleira de granito na cor bege em bom estado. Obs: 01 pano de chão. 01 cesto de lixo. 01 escova higiênico.
- 7.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga, porém, com mofo, com falhas, com imperfeições, com manchas e com desgaste natural.
- 7.4 - Porta de madeira na cor marrom em bom estado, com chave, porém, com desgaste natural e com manchas de tinta; com maçaneta de metálico na cor cinza em bom estado; com chave em bom estado; com batente em bom estado. Obs: 01 cabide de toalha para porta.
- 7.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, com trincos e com vidro mini boreal, porém, com manchas; com trinco em bom estado.
- 7.6 - Box de alumínio na cor branco(a) em bom estado, com 02 puxadores, com vidro liso, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr, porém, sujo e com desgaste.
- 7.7 - Bancada da pia de granito na cor bege em bom estado, com torneira simples, com cuba de louça branca e com sifão pvc sem vazamento, porém, com manchas e com desgaste natural. Obs: 01 sabão líquido. 01 tampa de ralo.
- 7.8 - Espelheira de mdf nas cores branco(a) e marrom em bom estado, com 01 porta com vidro, porém, com

DS
PDDS
J

DS

SDA

DS
PD

JAC

DS
PBR

BM

DS
JCL

manchas e com desgaste natural. Obs: 02 plantas.

7.9 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em bom estado, funcionando, sem vazamento, sem avarias, com caixa acoplada e com assento de plástico, porém, sujo e com manchas; com assento em bom estado.

7.10 - Chuveiro de plástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, com chuveirinho e com água quente e fria, porém, com desgaste natural.


7.11 - 4 Suportes de toalhas de plástico na cor cromado em bom estado.

7.12 - Suporte de sabonete de plástico na cor cromado em bom estado, com acrílico.

7.13 - Porta Papel Higiênico de plástico embutido na cor cromado em bom estado, sem avarias e com tampa acrílica.

7.14 - Interruptor com tomada de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e sem avarias.


Parede



Parede




Parede



Parede




Parede




Parede



Piso












Piso






Piso



Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**DS
Pd**Teto****Teto****Teto**DS
JDS
SDADS
JdcDS
JACDS
PBFDS
BMDS
JJC**Teto****Porta****Porta**DS
JJC

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Bancada da pia****Bancada da pia**

Bancada da pia**Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Espelheira****Espelheira****Espelheira****Espelheira**

Espelheira**Espelheira****Espelheira****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Chuveiro****Chuveiro**



Chuveiro**Suporte de toalhas****Suporte de toalhas****Suporte de toalhas****Suporte de toalhas****Suporte de sabonete****Suporte de sabonete****Porta Papel Higiênico****Interruptor com tomada**

8. Dormitório II

- 8.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.
- 8.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em bom estado, porém, com desgaste natural; com rodapé em bom estado.
- 8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com fissuras, com desgaste natural e com marcas de sujeira.
- 8.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em bom estado, com trincos, com vidro liso, com veneziana cega e com 03 partes de correr, porém, com desgaste natural.
- 8.5 - Varão de alumínio na cor branco(a) em bom estado, completo e fixo na parede, porém, com desgaste natural.
- 8.6 - Spot de metálico na cor branco(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas.
- 8.7 - Interruptor de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.
- 8.8 - 4 Tomadas de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, com desgaste natural.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Varão**DS
PQ**Varão****Spot****Spot**DS
SDDDS
40DS
JACDS
FBFDS
BMDS
JAC**Interruptor****Tomadas****Tomadas**DS
JAC

Tomadas



DS


DS


DS


DS


DS


DS


DS


DS


O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

Sorocaba, 6 de março de 2023.

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

4996F9197CA9438...

JOSE GONÇALVES SOBRINHO

CPF/MF N.º 079.287.098-05

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

4996F9197CA9438...

MARCIA BUENO MARTINS GONÇALVES

CPF/MF N.º 148.810.328-36

Proprietário(a) II

DocuSigned by:

Viviane AO dos Santos

A06848FCCFB8409

VIVIANE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/MF N.º 166.727.488-06

Locatário(a) I

DocuSigned by:

Karen Oliveira Pavan

71EBB29732664B5...

PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA PAVAN

CPF/MF N.º 161.516.628-90

Locatário(a) II

DocuSigned by:

Sergio de Oliveira

25208339565047A...

SERGIO DE OLIVEIRA

CPF/MF N.º 250.226.588-60

Fiador(a) I

DocuSigned by:

Daniela Jardineiro de Oliveira

70A976C125BC4CD...

DANIELA JARDINEIRO DE OLIVEIRA

CPF/MF N.º 351.085.428-44

Fiador(a) II

DocuSigned by:

Francisco Belém Ferreira

C38AE09E9C7F42C

FRANCISCO BELEM FERREIRA

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

Brenda Maeda

20A7640A1E36420...

BRENDA IAFELIX MAEDA

CPF/MF N.º 462.011.528-22

Testemunha II

DS
JJC