

Laudo de Vistoria de Entrada

Código

354

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel	354 - Rua Clodomiro Paschoal, 206, Jardim Paulistano, Sorocaba - SP.
Proprietário(a)	Portal da Infância Administração e Participações de Bens EIRELI
Locatários(as)	DOUGLAS IECCO RAVACCI e FERNANDA DE OLIVEIRA DUARTE
Vistoriadores(as)	Dominai Inicial e Eric Souza Amorim
Data do laudo	19/04/2023 11:05:03

Informações adicionais

Categoria	Casa	Total de fotos	1255
Tipo de locação	Comercial	Situação	DS Sujo
Tag de acesso	n/c		DS
Chaves	13	Controles do portão	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c

	Voltagem	Nº medidor	Leitura
Energia		218215622	21111
Água		A05SX007779	396696
Gás			n/6s


**** As fotos e ou os vídeos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code**
<http://www.msysvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGvbj0xMTUzJnE9NDA0MDA1fD1xMDQyMzJ8MzU=>



Ambientes




1. Fachada


- 1.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas, com manchas e com desgaste natural.
- 1.2 - Piso de concreto na cor cinza em estado regular com pintura acrílico fosco, sujo, com desgaste, com imperfeições, com manchas, com trincas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga.
- 1.3 - Grade de metálico na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, porém, com pintura antiga.
- 1.4 - Caixa de correio de metálico em estado regular, com desgaste, porém, pintado.
- 1.5 - Portão de metálico na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, porém, com trinco, com pintura antiga e com 02 partes de abrir.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Grade**



Grade**Grade****Grade****Grade****Grade****Grade****Caixa de correio****Caixa de correio****Portão****Portão****Portão****Portão**

Portão**Portão****Portão****Portão****Portão**







2. Frente Interna

- 2.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, numeração completa e com pintura nova, porém, com manchas; com parte de revestido em pedras em estado regular, com manchas.
- 2.2 - Piso de revestido em pedras na cor cinza em estado regular, sujo e com desgaste.
- 2.3 - Jardim de grama(s)/planta(s) em estado regular, porém, com mato alto.
- 2.4 - Beiral de laje na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 2.5 - Relógio de Força de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 portas e com pintura nova, porém, com mancha, com desgaste e com desgaste natural.
- 2.6 - Cavalete de Água em estado regular, porém, padrão e sendo 01 torneira simples metálica funcionando sem vazamento.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Jardim**Jardim****Jardim****Jardim****Jardim****Jardim****Jardim****Jardim****Jardim****Jardim****Jardim****Jardim**

Jardim**Jardim****Jardim****Jardim****Beiral****Beiral**DS
JACDS
JWDS
JWDS
PBRDS
ELDS
JAC**Beiral****Beiral****Beiral****Beiral****Beiral****Relógio de Força**




Relógio de Força**Relógio de Força****Relógio de Força****Relógio de Força****Relógio de Força****Relógio de Força****Relógio de Força****Cavalete de Água****Cavalete de Água****Cavalete de Água****Cavalete de Água****Cavalete de Água**




Cavalete de Água










3. Garagem

- 3.1 - Parede de textura na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova.
3.2 - Piso de revestido em pedras na cor grafite em estado regular, sujo, empoeirado, com desgaste natural e com marcas de sujeira, porém, com pintura nova.
3.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com desgaste natural.
3.4 - Gancho para Rede de metálico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas.
3.5 - Arandela de metálico na cor preto(a) em bom estado, funcionando e com lâmpadas.



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto**

Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto




Teto



Teto



Teto



Teto




Teto



Teto



Teto**Teto****Teto****Teto****Gancho para Rede****Gancho para Rede****Arandela****Arandela****Arandela****Arandela**

4. Sala

4.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com fissuras, com manchas, com umidade e com desgaste natural.

4.2 - Piso de taco em estado regular com pintura envernizado, sujo, com imperfeições e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com soleira de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, Obs: Partes não juntas ao piso.

4.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira; com moldura em bom estado.

4.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com falhas, porém, com olho mágico e com pintura nova; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor dourado em estado regular, com manchas, com desgaste natural e maçaneta com jogo, porém, funcionando e com chave, Obs: 02 trincos tetra com chave.

4.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, funcionando, com trincos, com parte basculante, com pintura nova, com vidro liso e com 04 partes de abrir, porém, com falhas.

4.6 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando e com lâmpadas, porém, sem acabamento.

4.7 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

4.8 - 4 Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

Parede



Parede



Parede




Parede




Parede




Parede




Parede




Parede



Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso



Piso



Piso




Piso




Piso



Piso



Piso




Piso




Piso




Piso











Piso








Piso





Piso**Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Plafon****Plafon**

Plafon**Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

5. Sala de Jantar

- 5.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.
- 5.2 - Piso de taco em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, sujo, com imperfeições e com desgaste natural; com rodapé de madeira na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, Obs: Partes espaçadas do pisoE parte faltando.
- 5.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.
- 5.4 - Porta de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com chave, com pintura nova, com vidro canelado e com barra de ferro, porém, com manchas, com desgaste natural e com marcas de sujeira; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando e com chave.
- 5.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, funcionando, com trincos, com parte basculante, com pintura nova, com vidros canelados e com 04 partes de abrir, porém, com falhas.
- 5.6 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando e com lâmpadas, porém, sem acabamento.
- 5.7 - 2 Interruptores de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 5.8 - 2 Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Porta****Porta****Porta**

DS
JAC

DS
LW

DS
JW

Porta**Porta****Porta**


DS
PBR

DS
EL

DS
JJC

Porta**Porta****Porta**

DS
JJC

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Plafon****Plafon****Plafon****Interruptor****Interruptor****Tomadas**


Tomadas




6. Lateral Direita

- 6.1 - Parede na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com manchas, com desgaste natural e com marcas de sujeira.
- 6.2 - Piso de cerâmica na cor cinza em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural; com 2 grelhas de metálico em estado regular, com desgaste; com rodapé em estado regular.
- 6.3 - Beiral de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova e com telhas de barro, porém, com desgaste natural.
- 6.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, porém, com pintura nova e com barra de ferro; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico nas cores branco(a) e cromado em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com chave. Obs: Barra de ferro emperrada.
- 6.5 - Torneira de metálico na cor bronze em bom estado, funcionando e sem vazamento, porém, com desgaste e com manchas.
- 6.6 - 2 Soquetes de cerâmica na cor cinza em estado regular, com desgaste.


Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso






Piso



Piso





Piso**Piso****Piso****Beiral****Beiral****Beiral**DS
JACDS
JRWDS
ELDS
PBRDS
ELDS
JAC**Beiral****Beiral****Beiral**DS
PBRDS
ELDS
JAC**Beiral****Beiral****Beiral**

Beiral**Beiral****Beiral****Porta****Porta****Porta**

DS
JAC

DS
JW


DS
JW



Porta**Porta****Porta**

DS
PBR

DS
El

DS
JAC

Porta**Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Torneira****Torneira****Torneira**

Torneira**Soquete****Soquete**

7. Hall dos dormitórios

7.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.

7.2 - Piso de taco em bom estado com pintura envernizado, com pintura antiga, porém, sujo, com imperfeições e com desgaste natural; com rodapé de madeira na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.

7.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.



7.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, funcionando com chave.




7.5 - Quadro Disjuntor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, com 01 porta.



7.6 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando e com lâmpadas, porém, sem acabamento.







7.7 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.


7.8 - Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Quadro Disjuntor****Plafon****Plafon****Interruptor****Tomadas**

DS
JAC
DS
JW
DS
PBF
DS
El
DS
JAC

8. Banheiro

- 8.1 - Parede de azulejo na cor bege em estado regular, com furos e com desgaste natural.
- 8.2 - Piso de cerâmica na cor verde em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural; com ralo de plástico novo na cor branco(a) em ótimo estado.
- 8.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova.
- 8.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmalhada, com desgaste natural e com marcas de sujeira, porém, com pintura nova; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e sem chave, porém, funcionando.
- 8.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmalhada, funcionando, com 01 puxador, com parte basculante, com pintura nova, com vidros canelados e com 03 partes de abrir, porém, com falhas.
- 8.6 - Lavatório de louça na cor verde em estado regular, sujo e sendo 01 torneira simples metálica funcionando com vazamento, porém, funcionando, com coluna e com sifão pvc sem vazamento.
- 8.7 - Espelheira de aço inox na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com espelho e com 01 porta.
- 8.8 - Luminária de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com interruptor e tomada, porém, sujo e com manchas.
- 8.9 - Vaso Sanitário de louça na cor verde em estado regular, sujo, porém, funcionando; com válvula de metálico na

cor cromado em ótimo estado, funcionando; com assento de plástico na cor verde em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural.

8.10 - 1 Porta Papel Higiênico de louça embutido na cor verde em bom estado, porém, sujo.

8.11 - 3 Saboneteiras em estado regular, sujo e com desgaste natural.

8.12 - 4 Registros de metálico na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando e oxidando.

8.13 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, porém, sem acabamento e sem lâmpada.

8.14 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

8.15 - Ponto de água em bom estado, funcionando, porém, sem tampa.

8.16 - Suporte de toalhas em bom estado.

8.17 - Ponto elétrico de termoplástico na cor branco(a) em bom estado, porém, sujo.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso










Teto




Teto




Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Lavatório****Lavatório**

Lavatório**Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Lavatório****Espelheira****Espelheira****Espelheira****Espelheira**



Espelheira**Espelheira****Espelheira****Luminária****Luminária****Luminária****Luminária****Luminária****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário**



Porta Papel Higiênico**Saboneteira****Saboneteira****Saboneteira****Registro****Registro****Registro****Plafon****Plafon****Interruptor****Ponto de água****Suporte de toalhas**


Suporte de toalhas**Ponto elétrico**







9. Suíte

- 9.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova.
- 9.2 - Piso de taco em estado regular com pintura envernizado, sujo, com imperfeições e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com rodapé de madeira na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 9.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova.
- 9.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com prendedor e com pintura nova, porém, enroscando no piso; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com chave.
- 9.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, porém, funcionando, com trincos, com pintura nova, com veneziana cega, com vidros canelados, com 02 partes fixas e com 04 partes de correr.
- 9.6 - Armário de mdf com puxadores de madeira nas cores branco(a) e envernizada em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com 12 portas em estado regular; com 7 gavetas em estado regular.
- 9.7 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando e com lâmpadas, porém, sem acabamento.
- 9.8 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 9.9 - 3 Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**


Piso**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

Armário**Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

Plafon**Plafon****Interruptor****Tomadas****Tomadas**

10. Banheiro Suite

10.1 - Parede de azulejo na cor bege em estado regular, com furos, com trincas e com desgaste natural.

10.2 - Piso de cerâmica na cor azul em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural; com ralo plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste.

10.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com desgaste natural e com marcas de sujeira.

10.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, enroscando no piso, porém, com prendedor e com pintura nova; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com chave. Obs: Só trava com a chave.

10.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com falhas e puxador travado, porém, com 01 puxador, com parte basculante, com pintura nova, com vidros canelados e com 03 partes de abrir.

10.6 - Box de alumínio em estado ruim, sujo, com amassados e com parte solta, porém, com acrílico, com puxadores, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.

10.7 - Bancada de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste.

10.8 - Cuba de louça na cor azul em estado regular, suja, porém, sem vazamento.

10.9 - Torneira de metálico na cor cromado em estado regular, suja, com desgaste e com desgaste natural, porém, funcionando, com misturador e sem vazamento.

10.10 - Armário de madeira nas cores branco(a) e envernizada em estado regular, sujo, com desgaste, com imperfeições e com manchas, porém, com puxadores e com pintura antiga; com 2 portas em estado regular; com 2 gavetas em estado regular.

10.11 - Espelheira de aço inox na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com espelho e com 01 porta.

10.12 - Luminária de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com interruptor e tomada, porém, sujo e com manchas.

10.13 - Vaso Sanitário de louça na cor azul em estado regular, sujo, porém, funcionando; com válvula de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando; com assento de plástico na cor preto(a) em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural.

10.14 - Porta Papel Higiênico de louça embutido na cor azul em bom estado, porém, sujo.

10.15 - Kit toalheiros em estado regular. Obs: 02 peças.

10.16 - 3 Saboneteiras em estado regular, sujo e com desgaste natural.

10.17 - 4 Registros de metálico na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém,

DS
JAC

DS
FBR

DS
JW

DS
EL

DS
JJC


funcionando e oxidando. Obs: 01 com vazamento.

10.18 - Chuveiro de plástico lorenzetti nas cores azul e branco(a) em estado regular, com vazamento, com imperfeições e com desgaste natural, porém, funcionando e com água quente e fria.

10.19 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, porém, sem acabamento e sem lâmpada.

10.20 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede



Parede



Parede




Parede




Parede



Parede




Parede




Parede







Parede



Parede**Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box****Box**

Bancada**Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Cuba****Torneira****Torneira****Torneira****Armário****Armário**

Armário**Armário****Armário****Armário****Armário****Espelheira**

DS
JAC

DS
JW

DS
JW

Espelheira**Espelheira****Espelheira**


DS
PBF

DS
EL

DS
JCL

Espelheira**Espelheira****Luminária**

Luminária**Luminária****Luminária****Luminária****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Porta Papel Higiênico****Kit toalheiros**

Kit toalheiros**Saboneteira****Saboneteira****Saboneteira****Registro****Registro****Registro****Chuveiro****Chuveiro****Chuveiro****Chuveiro****Chuveiro**





Chuveiro**Chuveiro****Chuveiro****Plafon****Plafon****Interruptor**




11. Dormitório I


- 11.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova.
- 11.2 - Piso de taco em estado regular com pintura envernizado, sujo, com imperfeições e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com rodapé de madeira na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 11.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova.
- 11.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, porém, com pintura nova; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com chave.
- 11.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, porém, funcionando, com trincos, com pintura nova, com veneziana cega, com vidros canelados, com 02 partes fixas e com 04 partes de correr.
- 11.6 - Armário de mdf com puxadores de madeira nas cores branco(a) e envernizada em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com 6 portas em estado regular.
- 11.7 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando e com lâmpadas, porém, sem acabamento.
- 11.8 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 11.9 - 2 Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

Plafon**Plafon****Plafon****Interruptor****Tomadas****Tomadas**





12. Dormitório II


- 12.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova.
- 12.2 - Piso de taco em estado regular com pintura envernizado, sujo, com imperfeições e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com rodapé de madeira na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova.
- 12.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova.
- 12.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, porém, com pintura nova; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, funcionando e com chave.
- 12.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, porém, funcionando, com trincos, com pintura nova, com veneziana cega, com vidros canelados, com 02 partes fixas e com 04 partes de correr.
- 12.6 - Armário de mdf com puxadores de madeira nas cores branco(a) e envernizada em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, com pintura antiga; com 6 portas em estado regular.
- 12.7 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando e com lâmpadas, porém, sem acabamento.
- 12.8 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 12.9 - 2 Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Teto**Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta**


Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**




Esquadria**Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Plafon**

Plafon**Interruptor****Tomadas****Tomadas**DS
JACDS
LWDS
JWDS
PBFDS
JAC



13. Cozinha

- 13.1 - Parede de azulejo na cor bege em estado regular, com furos, com trincas e com desgaste natural.
- 13.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural.
- 13.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas.
- 13.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, porém, com desgaste natural; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e maçaneta com jogo, porém, funcionando e com chave.
- 13.5 - Porta II de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova, com vidro canelado e com barra de ferro, porém, sendo 01 trincado; com batente em bom estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e maçaneta com jogo, porém, funcionando e com chave.
- 13.6 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com falhas, porém, funcionando, com 02 puxadores, com parte basculante, com pintura nova e com vidros canelados.
- 13.7 - Prateleira de mármore na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, fixo na parede.
- 13.8 - Registro de metálico na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando e oxidando.
- 13.9 - Bancada de granito na cor marrom em bom estado, com cuba de inox, porém, sujo e com desgaste.
- 13.10 - 2 Torneiras de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, porém, funcionando, sem vazamento, com gotejamento mesmo fechado e do tipo bica móvel.
- 13.11 - Armário de alvenaria em estado regular, sujo e com desgaste; com 6 portas de madeira na cor branco(a) em estado regular, com desgaste, com imperfeições, com manchas e com dobradiça (s) enferrujada (s), Obs: 01 não para fechada.
- 13.12 - Fogão de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste e não testado, porém, com 04 bocas, com tampa de vidro e sem gás para testes de funcionamento.
- 13.13 - Plafon de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, com lâmpadas e com globo de vidro.
- 13.14 - 2 Interruptores de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.
- 13.15 - 3 Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**


Parede**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**


Piso**Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta II****Porta II****Porta II**

Porta II**Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Porta II****Esquadria**

Esquadria**Prateleira****Prateleira****Registro****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada****Bancada**

Bancada**Bancada****Torneira****Torneira****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário****Armário**

Armário**Armário****Fogão****Fogão****Fogão****Plafon****Plafon****Interruptor****Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

14. Lateral Esquerda

- 14.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas.
14.2 - Piso de pedra ardósia em estado regular, sujo e com desgaste natural; com 2 grelhas de metálico em estado

regular, com ferrugem; com rodapé em estado regular.

14.3 - Beiral de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas.

14.4 - Portão de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, funcionando, com trinco, com pintura antiga e cadeado médio com chave.

14.5 - Torneira de metálico na cor cromado em bom estado, funcionando, porém, com vazamento, com desgaste e com manchas.

14.6 - Arandela de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com lâmpadas, do tipo colonial e com fechamento em vidro.

Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede









Parede



Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso**

Beiral



Beiral



Beiral



Beiral



Beiral




Beiral



Beirai




Portão



Portão




Portão



Portão



Portão



Portão**Portão****Portão****Portão****Torneira****Torneira****Arandela**DS
JACDS
JWDS
JWDS
PBFDS
ElDS
JAC

15. Fundos

15.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura nova, porém, com falhas e com desgaste natural; com parte de azulejo na cor bege em estado regular, sujo, com desgaste e com manchas.

15.2 - Piso de pedra ardósia em estado regular, sujo e com desgaste natural; com rodapé em estado regular. Obs: Pontos ocos.

15.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias, com ganchos, com pintura nova e com marca de recorte de pintura.

15.4 - Tanque de granilite na cor cinza em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural, porém, revestido azulejo e com sifão pvc sem vazamento.

15.5 - Saboneteira de louça na cor branco(a) em estado regular, sujo e com desgaste natural, porém, embutida.

15.6 - Prateleira de mdf na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com imperfeições, porém, fixo na parede.

15.7 - Suporte de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste.


15.8 - Plafon de plástico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando e com lâmpadas.

15.9 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

15.10 - Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto****Teto**

Tanque**Tanque****Tanque****Tanque****Tanque****Tanque****Tanque****Tanque****Saboneteira****Prateleira****Prateleira****Suporte**

Supor te



Plafon



Interruptor



Tomadas



DS
JAC

16. Suíte Edícula

16.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias, com pintura nova e com marca de recorte de pintura, porém, com manchas de umidade. FBF

16.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural; com rodapé em estado regular.

16.3 - Teto de laje na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias, com ganchos, com pintura nova e com marca de recorte de pintura. FBI

16.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com falhas e com imperfeições, porém, com pintura nova; com batente em estado regular; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, sem chave e com desgaste natural, porém, funcionando. ACU

16.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, porém, funcionando, com trincos, com pintura nova, com veneziana cega, com vidros canelados, com 02 partes fixas e com 04 partes de correr. Obs: Trinco sem funcionar.

16.6 - Plafon de plástico na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando e com lâmpadas.

16.7 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.

16.8 - Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando.


Parede








Parede




Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso****Piso****Piso****Teto**

Teto**Teto****Teto****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta**

Porta**Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria****Esquadria**

Plafon**Interruptor****Tomadas**

17. Banheiro Suíte Edícula

17.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova, porém, com falhas no acabamento; com parte de azulejo na cor bege em estado regular, com desgaste.

17.2 - Piso de cerâmica na cor bege em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural; com ralo de plástico em estado regular, com desgaste, porém, oxidando.

17.3 - Teto de laje na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, sem avarias, com ganchos e com pintura nova.

17.4 - Batente de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura nova.

17.5 - Esquadria de metálico na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, funcionando, com 01 puxador, com parte basculante, com pintura nova, com vidros canelados e com 03 partes de abrir, porém, com falhas.

17.6 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em estado regular, sem funcionamento e com desgaste natural, porém, com assento de plástico e com caixa de descarga suspensa.

17.7 - Bidê de louça na cor verde em estado regular, com desgaste, porém, com registro metálico e com assento de plástico. Obs: Não instalado.

17.8 - Porta Papel Higiênico de louça embutido na cor branco(a) em bom estado.



17.9 - 2 Registros de metálico na cor cromado em estado regular, com manchas e com desgaste natural, porém, funcionando e oxidando.

17.10 - Cano de chuveiro de alumínio em estado regular, com desgaste, porém, funcionando.

17.11 - Plafon de plástico na cor branco(a) em estado regular, sem lâmpada.

17.12 - Interruptor de plástico novo na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.


17.13 - Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em estado regular, porém, funcionando.

Parede**Parede****Parede**

Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso**

Piso**Piso****Piso****Teto****Teto****Batente****Batente****Batente****Batente****Batente****Batente****Batente**

Esquadria**Esquadria****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Vaso Sanitário****Bidê****Bidê****Bidê**

Bidê**Bidê****Porta Papel Higiênico****Registro****Registro****Cano de chuveiro****Cano de chuveiro****Plafon****Interruptor****Tomadas**

18. Área da churrasqueira

18.1 - Parede na cor branco gelo em bom estado com pintura acrílico fosco, sem avarias e com pintura nova, porém, com manchas de umidade; com parte de azulejo na cor bege em estado regular, com desgaste.

18.2 - Piso de cerâmica na cor vermelho em estado regular, sujo, com manchas e com desgaste natural.

18.3 - Telhado de madeira em estado regular com pintura envernizado, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga e com telhas de barro.

18.4 - Bancada da pia de mármore na cor branco(a) em estado regular, sujo, faltando acabamento e com manchas, porém, com cuba de inox, com sifão pvc sem vazamento e sendo 01 torneira simples metálica funcionando sem vazamento.

18.5 - Suporte de toalhas de aço inox na cor cromado em estado regular, com desgaste, porém, fixo na parede.

18.6 - Churrasqueira de tijolo á vista em estado regular, suja, com desgaste e com ferrugem, porém, com 02 portas e com suportes de ferro. Obs: Fogão a lenha.

18.7 - Soquete de cerâmica em estado regular, porém, funcionando e com lâmpadas.

18.8 - Arandela de metálico na cor preto(a) em estado regular, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com lâmpadas, do tipo colonial e com fechamento em vidro.

18.9 - Tomadas de plástico novo na cor branco(a) em bom estado, funcionando, porém, mau fixada e com desgaste natural.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede**Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Parede****Piso****Piso****Piso**

Piso**Piso****Piso****Piso****Piso****Telhado****Telhado****Telhado****Telhado****Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia**

Bancada da pia**Bancada da pia****Bancada da pia****Bancada da pia****Suporte de toalhas****Churrasqueira**DS
JACDS
LWDS
JW**Churrasqueira****Churrasqueira****Churrasqueira**DS
PBRDS
ELDS
JCL**Churrasqueira****Churrasqueira****Churrasqueira**

Churrasqueira**Churrasqueira****Churrasqueira****Churrasqueira****Soquete****Arandela****Arandela****Tomadas**

O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

Sorocaba, 19 de abril de 2023.

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

4996F9197CA9438...

Portal da Infância Administração e Participações de Bens EIRELI

CNPJ/MF N.º 07.307.025/0001-81

Representado(a) por Meri Cleis Rodrigues Cordeiro

CPF/MF N.º 149.817.878-20

Proprietário(a) I

DocuSigned by:



76279D6A9542465...

DOUGLAS IECCÓ RAVACCI

CPF/MF N.º 203.356.228-01

Locatário(a) I

DocuSigned by:



A2F20CDC7B8A4E6...

FERNANDA DE OLIVEIRA DUARTE

CPF/MF N.º 245.466.298-18

Locatário(a) II

DocuSigned by:

Francisco Belém Ferreira

C38AED9E9C7F42C...

FRANCISCO BELEM FERREIRA

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

Edmar Lorenzini

E10B2272A77A4C3...

Edmar Lorenzini

CPF/MF N.º 046.075.188-32

Testemunha II

DS

