

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 32630

Detalhes da locação

Endereço do imóvel	32630 - Avenida Barão de Tatuí, 966, Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP - Cep: 18030000.
Locatário(a)	RENOVAGY BRASIL ENERGIA CONTROLE E SISTEMAS LTDA
Vistoriador(a)	Eric Souza Amorim

- Não há reparos ou pendências a executar
 Há a necessidade de realização dos seguintes reparos/resolução de pendências

Caso haja a necessidade de reparos, os mesmos estarão disponíveis eletronicamente através do link abaixo:

<http://www.msysvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMjMwJnE9MjIwNzE2N3wyMjAzNDgzfDM1>



Reparos

Lavabo II / Hidráulica: Repor

Não realizado **Visto:** 22/08/2023 17:46

01 ponto hidráulico sem tampão

Reparos

Lavabo / Hidráulica: Repor

Não realizado **Visto:** 22/08/2023 18:38

01 ponto hidráulico sem tampão

Reparos

Hall II / Hidráulica: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 22/08/2023 17:27

01 ponto hidráulico com vazamento

Reparos

Banheiro / Hidráulica: Reparar

Não realizado **Visto:** 22/08/2023 18:51

01 ponto de hidráulico sem tampão

Reparos

Lavabo II / Sifão: Repor

Não realizado **Visto:** 22/08/2023 17:30

repor 01 sifão

Reparos

Recepção / Spot: Manutenção em item sem funcionamento

Não realizado

Visto: 22/08/2023 17:10

Reparos

Hall II / Spot: Manutenção em item sem funcionamento

Não realizado

Visto: 22/08/2023 17:24

01 lâmpada queimada

Reparos

Lavabo II / Torneira: Repor

Não realizado

Visto: 22/08/2023 17:29

repor 01 torneira

Reparos

Hall II / Torneira: Repor

Não realizado

Visto: 22/08/2023 17:26

repor 01 torneira

DS
JAC

Reparos

Cozinha / Torneira: Repor

Não realizado

Visto: 22/08/2023 18:09

repor 01 torneira

DS
PR(M)

Reparos

Banheiro I subsolo / Torneira: Repor

Não realizado

Visto: 22/08/2023 17:38

repor torneira

DS
PBF

Reparos

Banheiro I subsolo / Vidro: Repor

Não realizado

Visto: 22/08/2023 17:39

Fechamento em vidro temperado quebrado

DS
EL

Reparos

2.6 - Escada / Spot: Manutenção em item sem funcionamento


Não realizado

Visto: 22/08/2023 18:41

6 lâmpadas queimadas

DS
JAC

Foto(s) antes do(s) reparo(s)



DS
JAC

DS
PRCM

DS
UGL

DS
APC

DS
RBF

DS
EL

DS
JCI

Reparos



5.5 - Hall de Distribuição / Spot: Manutenção em item sem funcionamento

Não realizado

Visto: 22/08/2023 17:22

Foto(s) antes do(s) reparo(s)





Reparos







13.11 - Sala IV / Plafon: Manutenção em item sem funcionamento


Não realizado

Visto: 22/08/2023 18:55

01 plafon sem funcionamento

Foto(s) antes do(s) reparo(s)







Reparos



19.5 - Banheiro I subsolo / Bancada da pia: Manutenção em item sem funcionamento

Não realizado



Visto: 22/08/2023 17:37

ralo cuba

Foto(s) antes do(s) reparo(s)



DS
JAC
DS
PRCMJ
DS
UGL
DS
ARL
DS
PBF
DS
EL
DS
JJC





DS
JAC

DS
PRCMJ

DS
UGL

DS
ARL

DS
PBF

DS
EL

DS
JCI

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

4996F9197CA9438...

ADRIANA BRAUL ROMANO

CPF/MF N.º 143.658.978-96

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

Paulo Roberto Campolim Martins Junior

A686CC1584ED40D...

RENOVAGY BRASIL ENERGIA CONTROLE E SISTEMAS LTDA

CNPJ/MF N.º 37.581.194/0001-76

Representado(a) por **PAULO ROBERTO CAMPOLIM MARTINS JUNIOR**

CPF/MF N.º 398.182.598-58

Locatário(a) I

DocuSigned by:

Antonio Rodrigues Cardoso

09431102B6A74A9...

ANTONIO RODRIGUES CARDOSO

CPF/MF N.º 889.922.178-20

Fiador(a) I

DocuSigned by:

Lucia Conceição Gonçalves Cardoso

UBDEBC22CFD3484...

LUCIA CONCEIÇÃO GONÇALVES CARDOSO

CPF/MF N.º 110.315.668-30

Fiador(a) II

DocuSigned by:

Francisco Belém Ferreira

70045D12E8BF4E0...

FRANCISCO BELEM FERREIRA

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

Edmar Lorenzini

E10B2272A77A4C3...

Edmar Lorenzini

CPF/MF N.º 046.075.188-32

Testemunha II

Eric Souza Amorim

Vistoriador(a) I

DS
JAC

DS
PRCMJ

DS
UGL

DS
ARL

DS
PBF

DS
EL

DS
JCI