

Auto de Vistoria de Entrada

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel Rodovia João Leme dos Santos, 195, Casa 44, Parque Reserva Fazenda Imperial, Sorocaba - SP.
Proprietários(as) JARBAS ALFREDO GAMITTO e ELIZUNETE BELTRAME MARTINS GAMITTO
Locatário(a) ZILDA LEANDRO DE SOUZA MIZAE

Informações adicionais

Categoria	Casa	Total de fotos	389
Tipo de locação	Residencial	Situação	Sujo
Chaves	3	Controles do portão	0
Controles de cerca elétrica	0	Controles de alarme	0
		Nº medidor	Leitura
Energia		210825383	53522
Água		198084	122144

**** As fotos e o auto estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo:**

<http://www.msystorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?awR0SW5zcGVjdGlubj0xNjAmcT01NTYwODh8NTU4OTIxMDM1#1>

Ambientes

1. Fachada

- 1.1 - Parede de textura nas cores camurça e bege em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com manchas.
- 1.2 - Piso de pedra miracema nas cores branco(a) e cinza em ótimo estado, porém, com desgaste natural; com rodapé em bom estado, porém, com manchas.
- 1.3 - Jardim em bom estado.
- 1.4 - Vaso de barro em bom estado.
- 1.5 - Telhado de metálico na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Estrutura de madeira com desgastes e pintura antiga.
- 1.6 - Arandela de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sem funcionamento.
- 1.7 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado.



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Jardim




Vaso



Telhado



Telhado



Telhado



Telhado



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Arandela**Arandela****Interruptor**

2. Sala

- 2.1 - Parede de alvenaria na cor bege em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, sujo; com parte de papel de parede em ótimo estado.
- 2.2 - Piso de porcelanato polido na cor marfim em ótimo estado; com soleira de mármore travertino em ótimo estado; com rodapé em ótimo estado.
- 2.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.
- 2.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste; com puxador de aço inox escovado em ótimo estado, porém, solto.
- 2.5 - Esquadria de alumínio na cor cinza em ótimo estado, tela mosquiteiro, com 02 partes fixas e com fechamento em vidro; com trinco em ótimo estado.
- 2.6 - Cortina de tecido nas cores marrom e bege em ótimo estado.
- 2.7 - Painel de MDF na cor marrom em ótimo estado.
- 2.8 - Rack de MDF na cor marrom em ótimo estado, com 02 gavetas. Obs: 01 ponto danificado.
- 2.9 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sendo 01 ponto de sirene.
- 2.10 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.
- 2.11 - Luminária de Teto de metálico na cor cinza em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.
- 2.12 - Ventilador de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com 03 pás.

Parede**Parede****Parede**

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.


Esquadria



Cortina



Cortina



Cortina




Cortina



Cortina



Painel



Painel



Painel



Rack



Rack



Rack



26

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Rack



Tomadas



Tomadas




Tomadas



Tomadas



Interruptor



Luminária de Teto



Luminária de Teto




Ventilador



Ventilador



Ventilador



[Handwritten signature]



3. Cozinha

3.1 - Parede de alvenaria na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga, porém, com manchas; com parte de azulejo na cor branco(a) em bom estado.

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

3.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em bom estado, porém, com riscos e com desgaste; com soleira de mármore travertino em ótimo estado.

3.3 - Teto de textura na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga; com moldura em ótimo estado.

3.4 - Janela de alumínio com vidros na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com trinco e com 01 parte de abrir.

3.5 - Porta de alumínio com vidros na cor cinza em ótimo estado, com vidro canelado, porém, com desgaste natural; com fechadura de metálico em ótimo estado; com chave em ótimo estado.

3.6 - Bancada de granito na cor cinza em ótimo estado, torneira funcionando, com torneira simples e com cuba de inox.

3.7 - Filtro de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.

3.8 - Armário de mdf na cor branco(a) em bom estado, porém, com manchas e com desgaste natural; com 11 portas em bom estado; com puxador de plástico na cor cinza em bom estado; com 4 gavetas em bom estado; com puxador de plástico na cor cinza em ótimo estado.

3.9 - Quadro Disjuntor de metálico na cor branco(a) em ótimo estado.

3.10 - Interfone de plástico intelbras na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

3.11 - 5 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado. Obs: 01 espelho trincado e uma tomada dupla externa.

3.12 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado.

3.13 - Plafon de metálico em ótimo estado, funcionando, com lâmpadas e com fechamento em vidro.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Piso



Teto



Teto



Teto




Janela



Janela



Janela



Porta



Porta



Porta



Porta



Bancada



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Filtro



Filtro



Armário



Armário



Armário



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Quadro Disjuntor



Quadro Disjuntor



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Interfone




Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Interruptor



Plafon



Plafon



4. Corredor Lateral Direito Externo

- 4.1 - Parede de textura nas cores camurça, verde e amarelo claro em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com manchas; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado, Obs: Com uma avaria.
- 4.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em bom estado; com ralo de inox em ótimo estado; com grelha de metálico em ótimo estado, Obs: Pontos de emenda.
- 4.3 - Forro de pvc na cor branco(a) em bom estado.
- 4.4 - Porta de vidro em bom estado; com puxador de alumínio em ótimo estado; com fechadura em ótimo estado; com chave em ótimo estado. Obs: Esquadria embutido sob a porta no mesmo acabamento sem avarias.
- 4.5 - Armário de alvenaria em bom estado. Obs: Prateleiras de ardósia com desgastes. 02 portas com fechamento em acrílico na cor branca.
- 4.6 - Tanque de louça na cor branco(a) em bom estado, com coluna, sem vazamento, com torneira dupla e com torneira simples.
- 4.7 - Arandela de metálico com grades na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando.

10



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Forro



Forro



Forro



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Armário



Armário



Armário



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Armário



Tanque



Tanque



Tanque



Tanque



Tanque




Arandela



Arandela



Arandela



5. Quintal

5.1 - Parede de textura nas cores camurça, verde e amarelo claro em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com furo e com manchas; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.

5.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em bom estado; com grelha de metálico em ótimo estado; com rodapé em bom estado. Obs: Com vegetação e 01 peça avariada.

5.3 - Forro de madeira na cor branco(a) em bom estado, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

5.4 - Bancada de granito na cor cinza em ótimo estado, torneira funcionando, com torneira simples e com cuba de inox.

5.5 - 2 Tomadas de plástico na cor branco(a) em bom estado.

5.6 - 2 Luminárias de Teto de metálico com grades na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas.

26

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Forro



Forro



Forro



Forro



Forro



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Tomadas



Tomadas



Luminária de Teto



Luminária de Teto



6. Hall

- 6.1 - Parede de alvenaria na cor bege em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, sujo.
6.2 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.
6.3 - Piso de porcelanato polido na cor marfim em ótimo estado; com rodapé em ótimo estado.
6.4 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.
6.5 - Plafon de metálico na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sem fechamento.

Parede




Parede



Parede



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Teto**Teto****Piso****Piso****Piso****Interruptor****Plafon**

7. Banheiro

- 7.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.
- 7.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste natural; com soleira de mármore travertino em ótimo estado; com 2 ralos de inox em ótimo estado.
- 7.3 - Teto de textura na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga; com moldura em ótimo estado.
- 7.4 - Janela de alumínio com vidros na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com trinco, com parte basculante e com 01 parte de abrir.
- 7.5 - Box de alumínio na cor cinza em ótimo estado, com 02 puxadores, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.
- 7.6 - Bancada de granito na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com torneira simples e com cuba de louça branca.
- 7.7 - Armário de mdf na cor branco(a) em bom estado, porém, com imperfeições, com manchas e com desgaste natural; com 2 portas em bom estado; com puxador de plástico na cor cinza em bom estado; com 2 gavetas em bom estado; com puxador de plástico na cor cinza em ótimo estado.
- 7.8 - 3 Registros de metálico em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.
- 7.9 - Chuveiro de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.
- 7.10 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada; com batente em ótimo estado; com chave em ótimo estado; com fechadura de metálico em ótimo estado.

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

- 7.11 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com caixa acoplada e com assento de plástico.
 7.12 - Porta Papel Higiênico de plástico em bom estado.
 7.13 - Porta Toalha de plástico na cor cromado em bom estado.
 7.14 - Espelho em ótimo estado.
 7.15 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado.
 7.16 - Plafon de metálico em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas. Obs: Sem fechamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Teto



Teto



Janela




[Handwritten signature]



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Janela



Janela



Box



Box



Box



Bancada



Bancada



Bancada



Armário



Armário



Armário



Registro



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Registro




Chuveiro



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



26

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Porta Papel Higiênico



Porta Toalha



Espelho



Interruptor



Plafon



Plafon



8. Dormitório

- 8.1 - Paredes de alvenaria na cor bege em ótimo estado com pintura acrílica fosca, com pintura antiga, porém, suja.
- 8.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado; com soleira de mármore travertino em ótimo estado; com rodapé em ótimo estado. Obs: Pequenas manchas e pontos com lascas.
- 8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílica fosca, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.
- 8.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste; com maçaneta em ótimo estado; com chave em ótimo estado.
- 8.5 - Esquadria de alumínio/vidro na cor cinza em ótimo estado, tela mosquiteiro, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr.
- 8.6 - 6 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sendo 02 pontos de telefone. 01 ponto sem acabamento.
- 8.7 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.
- 8.8 - Soquete de plástico na cor preto(a) em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas.

Parede



Parede



Parede



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Parede




Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria




Esquadria



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Interruptor



Soquete



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Soquete



9. Suíte

- 9.1 - Parede de alvenaria na cor bege em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, sujo.
9.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado; com soleira de mármore travertino em ótimo estado; com rodapé em ótimo estado.
9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.
9.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste; com maçaneta em ótimo estado; com chave em ótimo estado.
9.5 - Esquadria de alumínio/vidro na cor cinza em ótimo estado, tela mosquiteiro, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr.
9.6 - Armário de MDF na cor bege em ótimo estado, porém, sujo e com desgaste; com 3 portas em ótimo estado; com 8 gavetas em ótimo estado.
9.7 - Cabeceira de MDF na cor bege em ótimo estado. Obs: 02 criados mudos embutidos sem avarias.
9.8 - Espelho em ótimo estado.
9.9 - Ar condicionado de plástico com controle na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando. Obs: Não está gelando.
9.10 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sendo 01 ponto de tv. 01 ponto de telefone.
9.11 - 2 Interruptores de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.
9.12 - Plafon de metálico na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sem fechamento.

Parede



Parede



Parede



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



26

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Armário



Armário



Armário



Armário




Cabeceira



Cabeceira



Cabeceira



Cabeceira



Cabeceira



Espelho





Ar condicionado



Tomadas



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Tomadas**Tomadas****Interruptor****Interruptor****Plafon**

10. Banheiro Suite

- 10.1 - Parede de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.
- 10.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste natural; com soleira de granito na cor branco(a) em ótimo estado; com 2 ralos de inox em ótimo estado. Obs: Falha no rejunte interno do box.
- 10.3 - Teto de textura na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com infiltração; com moldura em ótimo estado.
- 10.4 - Janela de alumínio com vidros na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com trinco, com parte basculante e com 01 parte de abrir.
- 10.5 - Box de alumínio na cor cinza em ótimo estado, com 02 puxadores, com vidro liso, com 02 partes fixas e com 02 partes de correr.
- 10.6 - Bancada de granito na cor cinza em ótimo estado, funcionando, com torneira simples e com cuba de louça branca.
- 10.7 - Armário de mdf na cor branco(a) em bom estado, porém, com imperfeições, com manchas e com desgaste natural; com 2 portas em bom estado; com puxador de plástico na cor cinza em bom estado; com 1 gaveta em bom estado; com puxador de plástico na cor cinza em ótimo estado.
- 10.8 - 2 Registros de metálico em bom estado, funcionando, porém, com desgaste.
- 10.9 - Chuveiro de plástico lorenzetti na cor branco(a) em ótimo estado.
- 10.10 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada; com batente em ótimo estado; com chave em ótimo estado; com fechadura de metálico em ótimo estado.
- 10.11 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com caixa acoplada e com assento de plástico.
- 10.12 - Porta Papel Higiênico de plástico em bom estado.
- 10.13 - Porta Toalha de plástico na cor cromado em estado ruim.
- 10.14 - Espelho em estado regular.
- 10.15 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em bom estado.
- 10.16 - Plafon de metálico em ótimo estado, funcionando e com lâmpadas. Obs: Sem fechamento.
- 10.17 - Ducha higiênica de metálico em ótimo estado, funcionando.
- 10.18 - Prateleira de vidro temperado em ótimo estado.

26



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso




Teto



Teto



Janela



Janela



26

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Box



Box



Box



Box



Bancada



Bancada



Bancada



Armário



Armário



Armário



Armário



Registro



26

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Registro



Registro



Chuveiro



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



26

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Porta Papel Higiênico



Porta Toalha



Espelho



Interruptor



Plafon



Plafon



Ducha higiênica




Prateleira



11. Dormitório II

- 11.1 - Parede de alvenaria na cor bege em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, sujo; com parte de papel de parede em ótimo estado.
- 11.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado; com soleira de mármore travertino em ótimo estado; com rodapé em ótimo estado.
- 11.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.
- 11.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste; com maçaneta em ótimo estado; com chave em ótimo estado.
- 11.5 - Esquadria de alumínio/vidro na cor cinza em ótimo estado, tela mosquiteiro, com 01 parte fixa e com 01 parte de correr.
- 11.6 - Cabeceira de mdf na cor bege em ótimo estado. Obs: 01 criado mudo embutido.
- 11.7 - Armário de mdf nas cores branco(a) e bege em ótimo estado, porém, sujo e com desgaste; com 5 portas em ótimo estado; com 8 gavetas em ótimo estado.
- 11.8 - Bancada de mdf na cor bege em ótimo estado.
- 11.9 - 2 Armários Nicho de mdf na cor bege em ótimo estado.
- 11.10 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.




Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

11.11 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.

11.12 - Spot de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e com fechamento em vidro, porém, sem funcionamento.

Parede



Parede



Parede



Parede




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Cabeceira




Cabeceira



30/11
36

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Cabeceira



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Armário



Bancada



Bancada



76

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

Bancada




Armario Nicho



Armario Nicho



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Interruptor



Spot



26

27

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

JARBAS ALFREDO GAMITTO

CPF/MF N.º 081.843.388-48

Proprietário(a) I

ELIZUNETE BELTRAME MARTINS GAMITTO

CPF/MF N.º 149.757.488-94

Proprietário(a) II

ZILDA LEANDRO DE SOUZA MIZAEI

CPF/MF N.º 106.226.898-94

Locatário(a) I

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO A(S) FIRMA(S) DE: ZILDA
LEANDRO DE SOUZA MIZAEI. DOU FE. - SELO(S): , AA0458359.
Em Test. da verdade.
PAULA CAROLINE CABRAL BARBOSA GOMES OTERO- PREÇO TOTAL: R\$ 5,99.
SOROCABA - SP, 02 de janeiro de 2019.
CODIGO DE SEGURANCA 4850484950484957495048565356.*<*<*<



Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.