

Auto de Vistoria de Entrada

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel Rua Cônego Januário Barbosa nº 241, Vila Boa Vista, Sorocaba - SP.
Proprietário(a) F2G PARTICIPAÇÕES LTDA
Locatários(as) Antonio Jorge e Vera Lucia Moreira Jorge
Fiadores(as) Sergio Medeiros Bueno e Elisabete Pedro Bueno

Data do laudo 09/08/2019

Informações adicionais

Categoria	Casa Assobradada	Total de fotos	1047
Tipo de locação	Não Residencial	Situação	Selecione uma situação
Chaves	n/c	Controles do portão	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	Controles de alarme	n/c
		Nº medidor	Leitura
Energia		305707957	66764
Água		1.5yr087599	00697

**** As fotos e o auto estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo:**

<http://www.msystvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?awR05W5zcGVjdGlvdj0yNzAmcT04MjYxMTR8ODI3MTI3FDM1#1>

Ambientes

1. Fachada

1.1 - Parede de textura nas cores branco(a) e vermelho em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste, com falhas e com manchas; com parte de metálico na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste e com manchas; com parte de tijolo à vista em ótimo estado, porém, sem acabamento.

1.2 - Piso de concreto nas cores cinza e amarelo em estado regular com pintura acrílico fosco, com desgaste e com manchas, porém, com pintura antiga.


1.3 - Beiral de laje na cor branco(a) em bom estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

1.4 - Portão de metálico na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada; com fechadura de metal na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste e com manchas.


1.5 - Rampa de concreto na cor cinza em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Parapeito metálico na cor branca com manchas e desgastes.

1.6 - Abrigo de alvenaria na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga e com abertura para leitura do relógio, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Relógio de força sem funcionamento. Com cavalete e hidrômetro.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Beiral



Beiral



Beiral



Beiral



Beiral



Portão



Portão



Rampa




Rampa



Rampa



Rampa



Rampa



Rampa




Rampa



Rampa



Rampa



Abrigo



Abrigo



Abrigo



Abrigo



Abrigo



Abrigo



2. Recepção I

2.1 - Parede de alvenaria na cor areia em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com falhas. Obs: Parte com textura decorativa na cor vermelha.

Handwritten signatures and a circular stamp.

2.2 - Piso de porcelanato na cor bege em bom estado, porém, suja e com desgaste; com rodapé de madeira na cor branco(a) em bom estado com pintura esmaltada, com pintura antiga. Obs: Apresentando peças trincadas.

2.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

2.4 - Porta de alumínio/vidro na cor cromado em ótimo estado, com 02 partes fixas e com 01 parte de abrir, porém, com manchas e com pequenos desgastes; com fechadura de metal na cor preto(a) em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Vidro com película escurecida.


2.5 - Porta II de metal na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, desalinhada, com desgaste, com imperfeições e com manchas; com 3 fechaduras de metal com cadeado na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste e com manchas, porém, funcionando, com chave e do tipo simples.

2.6 - Quadro de distribuição de metal na cor cinza em estado regular com pintura esmaltada, solto, com desgaste e com manchas, porém, com 01 parte fixa e 01 de abrir.


2.7 - 13 Luminárias de plástico na cor branco(a) em bom estado, com lâmpadas, porém, com desgaste, sem funcionamento e com manchas. Obs: Sendo 07 plafons e 06 spots embutidos.

2.8 - 15 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e com manchas. Obs: 06 sem acabamento e com fiação exposta.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso




Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II




Porta II




Porta II



Quadro de distribuição



Quadro de distribuição




Quadro de distribuição



Quadro de distribuição



Luminária




Luminária



Luminária




Luminária




Luminária




Luminária




Luminária



Luminária




Luminária




Luminária



Luminária



Tomadas




Tomadas




Tomadas




Tomadas




Tomadas




Tomadas



Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



3. Hall de Distribuição

3.1 - Parede na cor creme em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas. Obs: Com 02 luminárias de emergência.

3.2 - Piso de porcelanato na cor creme em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com rodapé de madeira antiga na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste e com manchas.


3.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

3.4 - Porta de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com batente de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste e com manchas, Obs: Maçaneta danificada.

3.5 - 5 Luminárias de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas, porém, com manchas.

3.6 - 6 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas. Obs: 03 pontos elétricos sem acabamento e com fiação exposta.

Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Luminária



Luminária



Luminária



Luminária



Luminária



Tomadas



Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



4. Sala I

4.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas de tinta; com parte na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas. Obs: 02 pontos hidráulicos com tampão. 01 ponto hidráulico com encanamento em PVC.

4.2 - Piso de porcelanato na cor creme em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

4.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas.

4.4 - Porta de alumínio/vidro na cor preto(a) em ótimo estado, com vidro fosco, com 01 parte fixa e com 02 partes de abrir, porém, com desgaste e com manchas; com batente de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de alumínio nas cores branco(a) e cromado em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

4.5 - 1 Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas, do tipo tubular e com grade de proteção.

4.6 - 6 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com manchas. Obs: Sendo 05 com fiação exposta e sem acabamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso




Piso



Teto



Teto




Teto



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta




Porta



Luminária



Luminária



Tomadas



Tomadas



Tomadas



Tomadas



5. Sala II

5.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas de tinta; com parte antiga na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Com batente em madeira com pintura antiga esmaltada na cor branca, com manchas e desgastes.

5.2 - Piso de porcelanato na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Rodapé em 01 parede, no mesmo material com manchas de tinta.

5.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

5.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

5.5 - Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas, do tipo tubular e com grade de proteção.

5.6 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, duplo, porém, com manchas.

5.7 - 6 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Sendo 02 pontos cegos.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Luminária



Luminária



Interruptor**Interruptor****Tomadas****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

6. Sala III

6.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas.
Obs: Com 01 registro danificado.


6.2 - Piso de porcelanato na cor creme em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com rodapé de porcelanato na cor creme em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com soleira, porém, sem acabamento; com ralo de metal na cor cromado em ótimo estado, com grelha, porém, com desgaste e com manchas.

6.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga.

6.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

6.5 - Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, sem funcionamento e com manchas.

6.6 - 7 Tomadas em estado regular, sem acabamento e com fiação exposta.

Parede**Parede****Parede**

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta




Porta



Porta



Luminária




Luminária



Luminária



Luminária




Luminária



Tomadas



Tomadas




Tomadas



Tomadas



Tomadas



7. Sala IV

7.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas de tinta; com parte nas cores branco(a) e vermelho em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

7.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com soleira de granito na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

7.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

7.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste, Obs: Sem maçaneta.

7.5 - Porta II de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado, porém, danificada, com desgaste e com manchas, Obs: Sem maçaneta.

7.6 - Luminária de metal na cor branco(a) em bom estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, com desgaste e com manchas.

7.7 - 4 Tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, com desgaste. Obs: Sendo 01 interruptor sem acabamento e com fiação exposta.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso




Piso




Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta




Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta II



Porta II




Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II



Porta II




Porta II



Luminária



Luminária




Luminária



Tomadas



Tomadas



Tomadas



8. Banheiro I

8.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com parte nas cores branco(a) e vermelho em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas, Obs: Com 01 exaustor plástico na cor branca. Barra cromada para acessibilidade, sem avarias.

8.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sujo e com manchas; com soleira de granito na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas; com ralo de metal na cor cromado em ótimo estado, com grelha, porém, com desgaste e com manchas.

8.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com manchas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga.

8.4 - Bancada da pia de granito na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca, porém, com desgaste e com manchas.

8.5 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, sujo, com desgaste e com manchas; com válvula de metal na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste e com manchas.

8.6 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, funcionando e de banheiro, porém, com desgaste e com manchas.

8.7 - Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e do tipo tubular.

8.8 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas. Obs: + 01 ponto elétrico sem acabamento e com fiação exposta.



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Bancada da pia



Bancada da pia



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Luminária



Luminária



Interruptor



Interruptor



9. Banheiro II

9.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas; com parte nas cores branco(a) e vermelho em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas, Obs: 01 exaustor plástico na cor branca, com manchas.

9.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com soleira de granito na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com ralo de metal na cor cromado em ótimo estado, com grelha, porém, com desgaste e com manchas.

9.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

9.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste, com manchas e com pintura gasta; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, funcionando e de banheiro, porém, com desgaste e com manchas.

9.5 - Bancada de granito na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca, porém, com desgaste e com manchas.

9.6 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas; com válvula de metal na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste e com manchas.

9.7 - Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, com desgaste e com manchas.

9.8 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas. Obs: + 01 ponto elétrico sem acabamento e com fiação exposta.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Bancada



Bancada



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Luminária



Luminária



Interruptor



Interruptor



10. Banheiro III

10.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com parte nas cores branco(a) e vermelho em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas. Obs: 01 exaustor plástico na cor branca, sem avarias.

10.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com soleira de granito na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com manchas; com ralo de metal na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

10.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas.

10.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas, Obs: Fechadura invertida.

10.5 - Bancada de granito na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca, porém, com desgaste e com manchas.

10.6 - Vaso Sanitário de louça na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sujo, com desgaste e com manchas; com válvula de metal na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, porém, com desgaste e com manchas.

10.7 - Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, com manchas.

10.8 - 1 Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas. Obs: 01 ponto elétrico sem acabamento e com fiação exposta.



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Bancada



Bancada



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário




Vaso Sanitário



Luminária



Luminária



Interruptor



11. Área de Serviço

11.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com parte em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

11.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com soleira de granito na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

11.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

11.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

11.5 - Tanque de louça na cor branco(a) em ótimo estado, com coluna, porém, com desgaste e com manchas. Obs: + 01 ponto hidráulico sem tampão.

11.6 - Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, com desgaste e com manchas.

11.7 - Parte Elétrica em ótimo estado, porém, sem acabamento.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso



Piso




Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Tanque



Tanque



Tanque



Tanque



Luminária



Parte Elétrica



12. Depósito

12.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com parte na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas. Obs: 03 pontos hidráulicos sem acabamento. 03 pontos elétricos sem acabamento.

12.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com soleira de granito na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

12.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

12.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, porém, danificada, com desgaste e com manchas, Obs: Sem maçaneta.

12.5 - Esquadria de alumínio na cor cinza em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Vidro quebrado.

12.6 - Cofre de metal na cor cinza em ótimo estado, porém, com desgaste, não testada e com manchas.

Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria



Esquadria



Cofre



Cofre



13. Fundos

13.1 - Parede de textura na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

13.2 - Piso de concreto na cor cinza em ótimo estado, com escada, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Pontos elétricos e hidráulicos sem acabamento.

13.3 - Teto de madeira em ótimo estado, com telhas eternite, porém, com desgaste e com manchas. Obs: Com 03 lâmpadas modelo tubular.

13.4 - Porta de metal na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, desalinhada, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste e com manchas; com batente de metal na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, porém, com desgaste e com manchas.

13.5 - Parte Elétrica em estado ruim, sem acabamento e com fiação exposta.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom of the page. The stamp is circular and contains the text "F2G PARTICIPAÇÕES LTDA" and a signature.

Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso




Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Parte Elétrica



Parte Elétrica



Parte Elétrica



Parte Elétrica



[Handwritten signature]

14. Escada

14.1 - Parede na cor salmão. em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas e com pequenos desgastes.

[Handwritten signature]



14.2 - Piso de porcelanato polido na cor marfim em ótimo estado, com cantoneira de alumínio, porém, sujo; com rodapé de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com manchas e com desgaste natural. Obs: Cantoneiras amassadas.

14.3 - Teto de gesso na cor branco(a) com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.


14.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com parte basculante, com puxador lateral e com vidro mini boreal.

14.5 - Corrimão de metálico na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes.

14.6 - 2 Luminárias de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com luz de emergência, porém, não funcionando.

14.7 - 3 Tomadas em estado regular, sem acabamento.


Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso




Piso



Handwritten signatures and initials.



Piso



Piso




Piso



Teto



Teto




Teto



Esquadria




Esquadria




Corrimão



Corrimão






Corrimão



Corrimão



Corrimão**Corrimão****Corrimão****Corrimão****Luminária****Luminária****Tomadas****Tomadas****Tomadas**

15. Hall Superior

15.1 - Parede na cor salmão. em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas e com pequenos desgastes.

15.2 - Piso de porcelanato polido na cor marfim em ótimo estado, porém, sujo e com desgaste; com rodapé de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com manchas e com desgaste natural.

15.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

15.4 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com parte basculante, com puxador lateral e com vidro mini boreal.

15.5 - Bancada de granito na cor bege em ótimo estado, sem avarias. Obs: Diversos itens de manutenção in loco.

15.6 - 3 Luminárias de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e com fechamento em vidro, porém, não funcionando. Obs: 01 ponto sem acabamento; 01 luminária de emergência.

15.7 - 3 Tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples, porém, sem acabamento.

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Esquadria



Esquadria



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada




Luminária



Luminária



Luminária



Luminária




Luminária




Luminária




Tomadas



Tomadas



Tomadas



16. Sala I Superior

16.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com pintura de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com falha no rejunte, Obs: Pontos hidráulicos com tampão.

16.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sujo e com desgaste; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado.

16.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com fiação exposta; com moldura de gesso em ótimo estado.

16.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, sem chave e com manchas, porém, funcionando.

16.5 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, não funcionando.

16.6 - 9 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com fiação exposta. Obs: 01 sem acabamento.

Parede



Parede




Parede



Parede



Piso



Piso




Piso




Teto



Teto



Teto



Porta




Porta



Porta



Porta




Porta




Luminária



Luminária



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



17. Sala II Superior

17.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.

17.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sujo e com desgaste; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado.

17.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

17.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando e com chave, porém, com manchas de tinta.

17.5 - 2 Luminárias de alumínio na cor preto(a) em ótimo estado, dupla e com lâmpadas, porém, não funcionando. Obs: 01 luminária de emergência.

17.6 - 14 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 tomadas de telefone, porém, sem acabamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Piso



Piso



Piso



Piso



Teto




Teto



Porta



Porta




Porta



Porta



Porta**Luminária****Luminária****Interruptores e tomadas****Interruptores e tomadas****Interruptores e tomadas****Interruptores e tomadas****Interruptores e tomadas**

18. Banheiro Sala II

18.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com 02 ganchos e com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Ponto hidráulico sem tampão.

18.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, com prendedor, porém, com desgaste; com ralo de plástico na cor cromado em estado regular, com desgaste.

18.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

18.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste, sem acabamento e sem chave, porém, funcionando.

18.5 - Bancada de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, com torneira simples, com cuba de louça branca e com sifão plástico sem vazamento, porém, com manchas e com pequenos desgastes. Obs: Torneira cromada com desgastes;. Cuba da marca DECA.

18.6 - Válvula de metálico hydra na cor branco(a).

18.7 - Exaustor de plástico nas cores branco(a) e cinza em ótimo estado, porém, não funcionando.

18.8 - Luminária de metálico na cor preto(a) em ótimo estado, do tipo simples e com 01 lâmpada econômica.

18.9 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Bancada



Bancada



Bancada




Bancada




Válvula



Exaustor



Luminária**Luminária****Interruptor**

19. Recepção II

19.1 - Parede na cor salmão. em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas e com pequenos desgastes; com pintura de textura na cor vermelho em ótimo estado com pintura acrílico fosco, porém, com manchas e com pequenos desgastes.

19.2 - Piso de porcelanato polido na cor marfim em ótimo estado, porém, sujo, com pequenos desgastes e com vários furos; com rodapé de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes.

19.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes e com manchas de infiltração; com sanca de gesso em ótimo estado.

19.4 - Esquadria de metálico na cor preto(a) em ótimo estado, funcionando, com 01 puxador, com vidros espelhados, com grade de proteção e com 01 parte fixa e 01 de abrir, porém, sujos e com manchas.

19.5 - Porta de alumínio/vidro na cor preto(a) em ótimo estado, com vidro espelhado; com batente em ótimo estado; com 2 puxadores de alumínio na cor preto(a) em estado regular, com desgaste natural; com fechadura de metálico na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando e com chave. Obs: 01 grade de proteção metálica com pintura esmaltada antiga na cor branca; abertura modelo camarão funcionando sem avarias; fechadura simples funcionando com cadeado médio e chave.

19.6 - Sirene de plástico na cor preto(a) em ótimo estado, porém, não testada.

19.7 - 2 Câmeras de Segurança na cor preto(a) em ótimo estado.

19.8 - 12 Luminárias na cor branco(a) em estado regular, com desgaste e sem acabamento. Obs: 06 plafons embutidos com fechamento em vidro. 06 spots embutidos na cor branca.

19.9 - 15 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples, porém, sem acabamento e com fiação exposta.

Parede**Parede****Parede**


Parede



Parede



Parede



Parede



Parede




Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Teto



Esquadria



Esquadria




Esquadria




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta




Porta




Porta



Porta



Sirene



Sirene




Câmera de Segurança



Câmera de Segurança



Luminária



Luminária



Luminária



Luminária




Luminária



Luminária



Luminária



Luminária



Luminária




Luminária



Luminária



Interruptores e tomadas




Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas




Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



20. Hall Banheiro

20.1 - Parede na cor salmão. em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas e com pequenos desgastes.

20.2 - Piso de porcelanato polido na cor marfim em ótimo estado, porém, sujo e com pequenos desgastes; com rodapé de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes.

20.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com moldura de gesso em ótimo estado.

20.4 - Quadro Disjuntor de metálico na cor cinza em estado regular, sem acabamento, com fiação exposta e com pequenos desgastes, porém, com 01 porta.

20.5 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sem lâmpada.

20.6 - Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sem acabamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Teto



Teto



Quadro Disjuntor



Quadro Disjuntor



Luminária



Interruptores e tomadas



21. Banheiro IV

21.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com 01 gancho e com pintura antiga; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Ponto hidráulico com tampão.

21.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes; com ralo de plástico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste.

21.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com moldura de gesso em ótimo estado.

21.4 - Bancada de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão plástico sem vazamento. Obs: Cuba marca DECA.

21.5 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, sem chave e sem maçaneta, Obs: Faltando acabamento interno.

21.6 - Registro de metálico na cor cromado em ótimo estado.

21.7 - Válvula de metálico hydra na cor cinza em ótimo estado.

21.8 - Exaustor de plástico nas cores branco(a) e cinza em ótimo estado, porém, sem funcionamento.

21.9 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo tubular, com 02 lâmpadas econômicas e com acabamento de acrílico, porém, sem funcionamento.

21.10 - 2 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sem acabamento.

Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso




Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Bancada



Bancada



Porta



Porta






Porta



Porta



Porta**Registro****Válvula****Exaustor****Luminária****Interruptores e tomadas****Interruptores e tomadas**

22. Banheiro V

22.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.

22.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequeno desgaste; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado; com ralo de plástico na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste.

22.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com moldura de gesso em ótimo estado.


22.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, Obs: Parte interna sem acabamento.

22.5 - Bancada de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão plástico sem vazamento.

22.6 - Exaustor de plástico nas cores branco(a) e cinza em ótimo estado, porém, sem funcionamento.

22.7 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo tubular, com 02 lâmpadas econômicas e com acabamento de acrílico.

22.8 - 4 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, sem acabamento, porém, do tipo simples.




Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Bancada




Bancada




Bancada




Exaustor




Luminária



Interruptores e tomadas




Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



23. Sala III Superior

23.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.

23.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes.

23.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

23.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando e com chave.

23.5 - 2 Luminárias de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo tubular e com 02 lâmpadas econômicas, porém, sem funcionamento. Obs: 01 luminária de emergência.

23.6 - 5 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo simples, porém, sem acabamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto




Teto




Teto




Teto



Porta



Porta



Porta




Porta



Porta



Luminária




Luminária



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



24. Despensa

24.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes. Obs: Bancada em alvenaria, revestida em cerâmica lisa na cor branca com desgastes.

24.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com rodapé em ótimo estado, porém, com manchas; com ralo de plástico na cor cromado em estado regular, com pequenos desgastes. Obs: Condutor vertical aparente.

24.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas de infiltração; com moldura de gesso em ótimo estado.

24.4 - 2 Luminárias de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas, do tipo tartaruga, do tipo tubular, com acabamento de acrílico e com fechamento em vidro, porém, sem funcionamento.

24.5 - 4 Interruptores e tomadas em estado regular, sem acabamento.

Parede



Parede



Parede




Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso




Teto



Teto



Luminária



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



25. Banheiro VI

25.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes.

25.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequeno desgaste; com rodapé em ótimo estado.

25.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.


25.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, funcionando, porém, sem chave.

25.5 - Tanque de mármore sintético novo na cor cinza em ótimo estado. Obs: Sem instalação.


25.6 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 lâmpadas econômicas e com acabamento de acrílico, porém, sem funcionamento.

25.7 - 5 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em estado regular, sem acabamento, porém, do tipo simples.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Piso




Teto



Teto



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Tanque



Tanque




Luminária



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



26. Hall Banheiro II

26.1 - Parede na cor salmão. em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes.

26.2 - Piso de porcelanato polido na cor marfim em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes; com rodapé de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes.

26.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

26.4 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e com fechamento em vidro, porém, sem funcionamento.

26.5 - Interruptores e tomadas em estado regular, sem acabamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Teto




Teto



Luminária



Interruptores e tomadas



27. Banheiro VII

27.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, porém, com pequenos desgastes; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.

27.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes; com ralo em estado regular, sem acabamento.

27.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

27.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em estado regular com pintura esmaltada, com desgaste, porém, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, sem maçaneta, porém, com trinco e de banheiro.

27.5 - Bancada de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão plástico sem vazamento.

27.6 - Vaso Sanitário de louça deca na cor branco(a) em ótimo estado, sem assento, porém, com manchas; com válvula de metálico na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sem fluxo de água.

27.7 - Exaustor de plástico nas cores branco(a) e cinza em ótimo estado, porém, sem funcionamento.

27.8 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 lâmpadas econômicas e com acabamento de acrílico, porém, sem funcionamento.

Handwritten signatures and a circular stamp.

27.9 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sem funcionamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto




Teto



Porta




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Bancada



Bancada



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Exaustor



Luminária



Interruptor



28. Banheiro VIII

28.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado

28.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes; com ralo de plástico na cor cromado em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes.

28.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

28.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, sem chave e sem maçaneta, Obs: Sem acabamento interno.

28.5 - Bancada de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão plástico sem vazamento.


28.6 - Vaso Sanitário de louça deca na cor branco(a) em ótimo estado, sem assento; com válvula de metálico hydra na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sem fluxo de água.

28.7 - Exaustor de plástico nas cores branco(a) e cinza em ótimo estado, porém, sem funcionamento.

28.8 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 lâmpadas econômicas e com acabamento de acrílico, porém, sem funcionamento.

28.9 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sem funcionamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso




Teto



Teto




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Bancada



Bancada



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Exaustor



Luminária



Interruptor



29. Banheiro IX

29.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga e com 02 barras de apoio de inox; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.

29.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado; com ralo em estado regular, sem acabamento.

29.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

29.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, com trinco e de banheiro.

29.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com vidro mini boreal.

29.6 - Vaso Sanitário de louça deca na cor branco(a) em ótimo estado, sem assento, porém, com manchas; com válvula de metálico hydra na cor branco(a) em ótimo estado. Obs: Sem fluxo de água.

29.7 - Bancada de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão plástico sem vazamento.


29.8 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 lâmpadas econômicas e com acabamento de acrílico, porém, sem funcionamento.

29.9 - Interruptor de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto




Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria



Esquadria




Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Bancada




Bancada




Bancada



Luminária



Interruptor



30. Sala IV Superior

30.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.

30.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado.

30.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, porém, com manchas de infiltração; com moldura de gesso em ótimo estado.

30.4 - 2 Portas de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, sem chave e sem maçaneta, Obs: Sem acabamento interno.

30.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com vidros mini boreal.

30.6 - 2 Luminárias de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, do tipo tubular e com 02 lâmpadas econômicas. Obs: 01 luminária de emergência.

30.7 - 5 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado, com 01 entrada para plug de telefone, porém, sem acabamento.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Teto



Porta



Porta






Porta



Porta



Porta**Porta****Porta****Esquadria****Esquadria****Luminária****Luminária****Interruptores e tomadas****Interruptores e tomadas**

31. Sala V Superior

31.1 - Parede na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes.

31.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes; com soleira de mármore na cor branco(a) em ótimo estado; com rodapé em ótimo estado.

31.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura em ótimo estado.

31.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, sem chave e sem maçaneta, Obs: Sem acabamento interno.


31.5 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 lâmpadas econômicas e com acabamento de acrílico, porém, sem funcionamento.

31.6 - Interruptor em estado regular, sem acabamento.


Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso




Teto



Teto



Porta




Porta



Porta



Luminária



Interruptor



32. Hall

32.1 - Parede na cor salmão. em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes.

32.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes; com rodapé em ótimo estado.

32.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

32.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em estado regular, sem acabamento e sem maçaneta.


32.5 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com vidro liso e com 02 lâmpadas econômicas, porém, sem funcionamento.

32.6 - Interruptor em estado regular, sem acabamento.

Parede



Parede




Parede



Parede



Parede



Parede



Piso




Piso




Piso



Teto




Teto



Porta



Porta



Porta




Porta



Luminária



Interruptor



[Handwritten signature]

33. Cozinha

33.1 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado.

33.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com pequenos desgastes.

33.3 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura em ótimo estado.

33.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado, porém, sem chave, Obs: Maçaneta travada.

33.5 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com vidros mini boreal.

33.6 - Bancada de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de inox e com sifão plástico sem vazamento, porém, com pequenos desgastes.

33.7 - Torneira de metálico na cor cromado em estado regular, com desgaste. Obs: Sem fluxo de água.

33.8 - Armário de mdf na cor branco(a) em estado regular, com desgaste; com 2 portas em ótimo estado; com 2 gavetas em ótimo estado; com 4 puxadores de plástico na cor cinza em ótimo estado, sem avarias, Obs: Não instaladas.

33.9 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 lâmpadas econômicas e com acabamento de acrílico, porém, sem funcionamento.

33.10 - 4 Interruptores e tomadas de plástico na cor branco(a) em ótimo estado.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta




Porta



Esquadria



Esquadria



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Bancada



Torneira



Armário



Armário



Armário




Armário



Armário



Luminária



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



Interruptores e tomadas



[Handwritten signature]

34. Banheiro X

34.1 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com batente em ótimo estado; com fechadura de metálico na cor cromado em ótimo estado,

funcionando, com trinco e de banheiro.

34.2 - Esquadria de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, basculante, com vidro mini boreal e com puxador de alumínio.

34.3 - Vaso Sanitário de louça deca na cor branco(a) em ótimo estado, sem assento, porém, com manchas; com válvula de metálico hydra na cor branco(a) em ótimo estado, porém, sem funcionamento.

34.4 - Luminária de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com 02 lâmpadas econômicas, porém, sem funcionamento.

34.5 - Interruptor, porém, sem acabamento.

34.6 - Parede na cor branco gelo em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com pequenos desgastes; com parte de azulejo na cor branco(a) em ótimo estado, 02 portas com amortecedor.

34.7 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste; com ralo de plástico na cor cromado em estado regular, quebrado.

34.8 - Teto de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga; com moldura de gesso em ótimo estado.

34.9 - Bancada de mármore na cor branco(a) em ótimo estado, com cuba de louça branca e com sifão plástico sem vazamento.

Porta



Porta



Porta



Porta




Porta




Porta



Esquadria



Esquadria



Vaso Sanitário



Vaso Sanitário



Luminária



Interruptor



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto**Bancada****Bancada****35. Copa**

35.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com parte na cor cinza em estado ruim, porém, sem grelha.

35.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com ralo de metal na cor cinza em estado ruim, porém, sem grelha.

35.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

35.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, com chave, porém, com desgaste e com manchas.

35.5 - Esquadria de alumínio/vidro na cor branco(a) em ótimo estado, basculante e com vidro liso, porém, com desgaste e com manchas; com puxador de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com corrente, com trinco e do tipo simples. Obs: 01 abertura na parede com pingadeira em granito na cor branca, com manchas.

35.6 - Bancada da pia de granito na cor branco(a) em ótimo estado, com canaletas plástica e com cuba de inox, porém, com manchas.

35.7 - Válvula de metal hydra na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

35.8 - Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, com manchas.

35.9 - Tomadas em ótimo estado, porém, sem acabamento e com fiação exposta.

Parede**Parede****Parede**

Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom of the page.

Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Esquadria




Esquadria



Esquadria



Esquadria



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Bancada da pia



Válvula



Luminária



Tomadas



36. Refeitório

36.1 - Parede de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas; com parte na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas.

36.2 - Piso de cerâmica na cor branco(a) em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

36.3 - Teto de laje na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com manchas; com moldura de gesso na cor branco(a) em ótimo estado com pintura acrílico fosco, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas.

36.4 - Porta de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com batente de madeira na cor branco(a) em ótimo estado com pintura esmaltada, com pintura antiga, porém, com desgaste e com manchas; com fechadura de metal na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas, Obs: Parte sem acabamento.

36.5 - Esquadria de alumínio/vidro na cor branco(a) em ótimo estado, basculante, funcionando, com vidro liso e com 01 parte fixa, porém, com desgaste e com manchas; com puxador de alumínio na cor branco(a) em ótimo estado, com corrente e com trinco, porém, com manchas.

36.6 - Registro de metal na cor cromado em ótimo estado, porém, com desgaste e com manchas.

36.7 - Luminária de metal na cor branco(a) em ótimo estado, com lâmpadas e do tipo tubular, porém, com desgaste e com manchas.

36.8 - Tomadas em estado ruim, sem acabamento e com fiação exposta.

Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Parede



Piso



Piso



Teto



Teto



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta



Porta




Esquadria



Esquadria



Registro



Luminária



Tomadas



Tomadas



Tomadas



O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

F2G PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/ME N.º 15.519.534/0001-04

Representado(a) por Jose Roberto Gongora

CPF/MF N.º 081.788.148-46

Proprietário(a) I

Antonio Jorge

CPF/MF N.º 792.298.918-00

Locatário(a) I

Vera Lucia Moreira Jorge

CPF/MF N.º 792.299.308-06

Locatário(a) II

Sergio Medeiros Bueno

CPF/MF N.º 141.256.048-94

Fiador(a) I

Elisabete Pedro Bueno

CPF/MF N.º 096.191.968-05

Fiador(a) II

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 1º Subdistrito da Sede
Oficial: Sebastião Santos da Silva / Rua Professor Toledo n. 712 - Sorocaba - Tel.: (15) 3342-1581
e-mail: rcsorocaba@rcsorocaba.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: ANTONIO JORGE, VERA LUCIA MOREIRA JORGE, SERGIO MEDEIROS BUENO e ELISABETE PEDRO BUENO, em documento sem valor econômico, do fe.

SOROCABA, 20 de setembro de 2019.
Em Teste da verdade, Cód. 1200249131124100019799-000007

Selo = Selo(s): 2 Atos: 1138AA-0039369/1138AA-0039369 R\$ 24,00

Erika Lourenço da Silva
Escrevente Autorizada

