

**Júlio Casas Imóveis**  
Guidando bem do seu bem  
CRECI J.14717-3

1

**AUTORIZAÇÃO**

Pelo presente instrumento, as **LOCADORA: JOANA MARIA CROCCIA**, brasileira, solteira, artista, portadora do RG nº 8383520SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 689.851.268-49 proprietária do imóvel situado na **Alameda Kenworthy nº 617, Jardim Santa Rosália, Sorocaba -SP**, vem por meio deste **AUTORIZAR** o recebimento das chaves do imóvel situado na **Alameda Kenworthy nº 617, Jardim Santa Rosália, Sorocaba -SP** pela imobiliária **JULIO CASAS IMÓVEIS**, ainda que a **LOCATÁRIA** não tenha sido aprovada na vistoria final realizada pela Dominai Engenharia, conforme relatório elaborado pela empresa Dominai Engenharia que, devidamente rubricado fica fazendo parte integrante desta autorização, de modo que não poderá a **LOCADORA** alegar desconhecimento das condições em que o imóvel está sendo devolvido, sendo de sua inteira responsabilidade a aceitação do imóvel no estado em que se encontra.

Sorocaba, 11 de Julho de 2022.

DocuSigned by:



94D1025B03684D0

**JOANA MARIA CROCCIA**

## Laudo de Vistoria de Saída

Código

226

### Detalhes da locação

**Endereço do imóvel** 226 - Alameda Kenworthy nº 617, Jardim Santa Rosália, Sorocaba - SP.  
**Locatários(as)** Odilon Elias de Melo e Jaqueline Cristiane Leite de Melo  
**Vistoriador(a)** Dominai 02

DS  


Pelo presente instrumento, parte integrante dos "Procedimentos para a devolução das chaves", o(a) locatário(a) supra nomeado(a) declara ter realizado a **Vistoria de Saída**, no referido imóvel, acompanhado de 01 (um) representante da Julio Casas. Essa vistoria compreende a comparação fiel e rigorosa do estado geral do imóvel, por ocasião da saída do locatário, com as características descritas no **Laudo de Vistoria de Entrada**, elaborado no início da vigência do Contrato de Locação.

- Não há reparos ou pendências a executar  
 Há a necessidade de realização dos seguintes reparos/resolução de pendências

**Caso haja a necessidade de reparos, os mesmos estarão disponíveis eletronicamente através do link abaixo:**

<http://www.msystorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj05NDAmcT04NTY2ODZ8ODU3NjAwfDM1>



### Reparos

#### 2.6 - Frente Interna / Abrigo: Repor

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

realizar reposição de mangueira descrita em vistoria inicial

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



DS  


### Reparos

#### 3.4 - Hall Entrada / Teto: Lixar e pintar


Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

Esta página é parte integrante do Laudo de Vistoria de Saída do imóvel 226 localizado na Alameda Kenworthy nº 617, Jardim Santa Rosália, Sorocaba - SP., Locatários: ODILON ELIAS DE MELO E JAQUELINE CRISTIANE LEITE DE MELO, Proprietário: JOANA MARIA CROCCIA.

1 de 42

realizar nova pintura como descrita em vistoria inicial

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos






**4.1 - Sala / Parede: Pintar**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 13:54

pequenas marcas na pintura

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**







## Reparos

4.2 - Sala / Piso: Trocar



Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

peças do piso com riscos e marcas aparentes

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**DS  


## Reparos

4.2 - Sala / Piso: Limpar respingos de tinta

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**DS





## Reparos

### 4.4 - Sala / Porta: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 14:41

porta desalinhada enroscando no piso

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)





## Reparos

### 4.5 - Sala / Esquadria: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

janela com problemas no sistema basculante quando aberta não segura como deveria.

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 4.9 - Sala / Luminária de Teto: Repor

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

repor uma das lampadas faltantes

DS  


#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 4.11 - Sala / Tomadas: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

tomada sem funcionamento

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 5.4 - Hall dos dormitorios / Batente: Limpar respingos de tinta

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)







## Reparos

**6.2 - Suíte / Piso: Limpar respingos de tinta**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 13:54

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**







## Reparos

**6.4 - Suíte / Porta: Limpar respingos de tinta**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 13:54

batente maçaneta e porta

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

**6.4 - Suíte / Porta: Fazer manutenção**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 13:54

acabamento da fechadura soltando

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**





## Reparos

**7.2 - Banheiro Suite / Piso: Realizada benfeitoria**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 13:54


ralis plásticos trocados para ralos metalicos

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**





DS



## Reparos

### 7.6 - Banheiro Suite / Box: Fazer manutenção

Não realizado Visto: 05/07/2022 13:54

box apresentando barulho de arrasto

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



DS


## Reparos

### 7.12 - Banheiro Suite / Acessórios para banheiro: Repor

Não realizado Visto: 05/07/2022 13:54

acessório para banheiro

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 7.14 - Banheiro Suite / Ducha: Realizada benfeitoria

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

chuveiro trocado de hidra para lorrenzeti

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 7.16 - Banheiro Suite / Interruptor: Fazer limpeza

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 9.6 - Suíte II / Armário: Repor

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

prateleiras faltantes

DS  


Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 9.7 - Suíte II / Plafon: Repor

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

repor uma das lampadas faltantes

Foto(s) antes do(s) reparo(s)






## Reparos

### 10.2 - Banheiro Suíte II / Piso: Limpar mancha

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

manchas pretas no piso

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 10.6 - Banheiro Suíte II / Box: Fazer limpeza

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

box com sujidade e manchas

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

**10.10 - Banheiro Suíte II / Vaso Sanitário: Limpar respingos de tinta**

Não realizado

Visto: 05/07/2022 13:54

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

**10.12 - Banheiro Suíte II / Porta Shampoo: Limpar respingos de tinta**

Não realizado

Visto: 05/07/2022 13:54

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

Esta página é parte integrante do Laudo de Vistoria de Saída do imóvel 226 localizado na Alameda Kenworthy nº 617, Jardim Santa Rosália, Sorocaba - SP., Locatários: ODILON ELIAS DE MELO E JAQUELINE CRISTIANE LEITE DE MELO, Proprietário: JOANA MARIA CROCCIA.

14 de 42

**10.18 - Banheiro Suíte II / Tomadas: Limpar**

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

marca de adesivo

DS  


**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



**Reparos**

**10.18 - Banheiro Suíte II / Tomadas: Colocar**

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

adesivo indicativo 220v descolado

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



**Reparos**

**11.7 - Suíte III / Plafon: Repor**

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 13:54

repor uma das lampadas faltantes

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



DS  



## Reparos

**12.1 - Banheiro Suíte III / Parede: Trocar peça**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

peça do azulejo com furos

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



DS  





## Reparos

**12.2 - Banheiro Suíte III / Piso: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**




## Reparos

**12.6 - Banheiro Suíte III / Box: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

### 12.8 - Banheiro Suíte III / Torneira: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

com vazamentos

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)




## Reparos

### 12.9 - Banheiro Suíte III / Armário: Fazer limpeza

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 12.16 - Banheiro Suíte III / Ducha: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

apresentando vazamentos

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 13.5 - Lavabo / Esquadria: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

janela com problemas no sistema basculante quando aberta não segura como deveria.

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 13.8 - Lavabo / Vaso Sanitário: Realizada benfeitoria

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

realizado troca de assento do vaso sanitário (solicitar aprovação do proprietário).

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)




## Reparos

### 14.2 - Sala de Jantar / Piso: Reparar riscos

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

piso com diversos riscos

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 14.2 - Sala de Jantar / Piso: Fazer limpeza

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

excesso de sujidade

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 14.2 - Sala de Jantar / Piso: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

rodapé faltante e remover manchas de tinta do rodapé.

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)





DS  
[Assinatura]

## Reparos

### 15.2 - Cozinha / Piso: Trocar os lascados

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)






## Reparos

### 15.4 - Cozinha / Porta: Realizar manutenções

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

parte inferior lascado

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



DS  
[Assinatura]


## Reparos

### 15.5 - Cozinha / Esquadria: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

janela com problemas no sistema basculante quando aberta não segura como deveria.

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)




## Reparos

### 15.7 - Cozinha / Torneira: Fazer limpeza

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)




## Reparos

15.8 - Cozinha / Armário: Fazer limpeza

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

Foto(s) antes do(s) reparo(s)





## Reparos

**15.10 - Cozinha / Exaustor: Fazer limpeza**

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**




## Reparos

**16.2 - Copa / Piso: Trocar os lascados**

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos



Esta página é parte integrante do Laudo de Vistoria de Saída do imóvel 226 localizado na Alameda Kenworthy nº 617, Jardim Santa Rosália, Sorocaba - SP., Locatários: ODILON ELIAS DE MELO E JAQUELINE CRISTIANE LEITE DE MELO, Proprietário: JOANA MARIA CROCCIA.

24 de 42

**17.4 - Escritorio / Porta Balcão: Repor**Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

chave descrita em vistoria inicial

DS

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)****Reparos****17.5 - Escritorio / Esquadria: Retirar fiação**Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50**Foto(s) antes do(s) reparo(s)****Reparos****17.5 - Escritorio / Esquadria: Realizada benfeitoria**Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

foi instalado mosqueteiro (solicita aprovação proprietario)

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

**17.7 - Escritorio / Luminária: Colocar lâmpada**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**




## Reparos


**18.1 - Corredor Lateral Direito / Parede: Tampar buraco**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

buraco proximo a palmeira

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**






## Reparos

**18.2 - Corredor Lateral Direito / Piso: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

excesso de sujidade

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

**18.3 - Corredor Lateral Direito / Beiral: Retirar fiação**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**




## Reparos

**18.4 - Corredor Lateral Direito / Luminária: Fazer manutenção**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

com mau funcionamento

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**







## Reparos

**19.1 - Depósito / Parede: Fazer manutenção**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

peças do acabamento em madeira soltando

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**







## Reparos

**20.1 - Corredor Fundos / Piso: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

**20.5 - Corredor Fundos / Abrigo: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**








## Reparos





### 21.1 - Lavanderia / Parede: Realizar manutenções

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

peças do acabamento em madeira soltando.

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)





## Reparos

**21.4 - Lavanderia / Tanque: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

**21.6 - Lavanderia / Armário: Retirar utensílios**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**

DS  




## Reparos

21.6 - Lavanderia / Armário: Fazer limpeza

Não realizado Visto: 05/07/2022 12:50

Foto(s) antes do(s) reparo(s)






## Reparos

**21.7 - Lavanderia / Armário II: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**




## Reparos

**21.9 - Lavanderia / Porta: Trocar peça danificada**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

maçaneta danificada.

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

### 21.11 - Lavanderia / Spot: Colocar lâmpada

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

repor lampada faltantes

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

### 22.2 - Banheiro Lavanderia / Piso: Fazer limpeza

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

### 22.3 - Banheiro Lavanderia / Teto: Colocar lâmpada

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

### 22.6 - Banheiro Lavanderia / Plafon: Colocar lâmpada

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

repor lampada faltantes

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)



## Reparos

### 23.3 - Quintal Fundos / Jardim: Realizar manutenções

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

jardim sem cuidado

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)






## Reparos

### 24.4 - Area da churrasqueira / Portão: Realizar manutenções

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

portão desalinhado enroscando no chão

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)




## Reparos

### 24.8 - Area da churrasqueira / Armário: Retirar utensílios

Não realizado **Visto:** 05/07/2022 12:50

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)







## Reparos

**24.8 - Area da churrasqueira / Armário: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**





## Reparos


**24.8 - Area da churrasqueira / Armário: Manutenção**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

partes lascadas do armario

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**





## Reparos

**24.9 - Area da churrasqueira / Churrasqueira: Retirar utensílios**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



## Reparos

**24.9 - Area da churrasqueira / Churrasqueira: Fazer limpeza**

**Não realizado** **Visto:** 05/07/2022 12:50

**Foto(s) antes do(s) reparo(s)**



**Caso seja constatado a necessidade de reparos, o(a) locatário(a) se compromete a realizar todos os reparos e/ou resolver pendências relacionadas nele, no prazo máximo de 07 (sete) dias e, logo após, marcar uma nova vistoria de conferência das pendências, arcando com o pagamento dos aluguers, condomínios e outros encargos da locação, enquanto não cumprir sua obrigação.**

A inadimplência do(a) locatário(a), em relação à resolução das pendências acarretará na efetivação dos reparos no imóvel pelo(a) locador(a) com o imediato acionamento das medidas judiciais cabíveis para obtenção do resarcimento do numerário despendido para este fim.

O locatário(a) está ciente de que a entrega das chaves ao representante da Julio Casas **não** significa o encerramento do contrato, sendo necessário o seu comparecimento à Julio Casas, juntamente com a documentação exigida no formulário "Procedimentos para a devolução das chaves" para assinar o Termo de Rescisão de Contrato e que, caso tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o Departamento de Vistorias pelo telefone **(15) 2101-6161** ou por e-mail .

Para maior clareza, o presente termo é firmado juntamente com duas testemunhas.

Sorocaba, 6 de julho de 2022.

DocuSigned by:

94D1625B03884D0...

**Joana Maria Croccia**

CPF/MF N.º 689.851.268-49

Proprietário(a) I

**Odilon Elias de Melo**

CPF/MF N.º 099.076.668-31

Locatário(a) I

**Jaqueline Cristiane Leite de Melo**

CPF/MF N.º 156.602.608-37

Locatário(a) II

**Jose Elias de Melo**

CPF/MF N.º 151.747.788-34

Fiador(a) I

**Maria Irani Arantes de Melo**

CPF/MF N.º 026.997.998-07

Fiador(a) II

**Dominai 02**

Vistoriador(a) I

**Certificado de conclusão**

ID de envelope: CDDC0021473B40789BC52F0D16B999C6

Estado: Concluído

Assunto: 1218 - Autorização de liberação da vistoria reprovada

Envelope de origem:

Página do documento: 43

Assinaturas: 2

Autor do envelope:

Certificar páginas: 1

Iniciais: 48

Jurídico Júlio Casas Imóveis

Assinatura guiada: Ativada

Rua Clodomiro Paschoal no 187

Selo do ID do envelope: Ativada

Rua Clodomiro Paschoal no 187

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Sorocaba, WA 18040-740

juridico@juliocasas.com.br

Endereço IP: 177.68.143.144

**Controlo de registos**

Estado: Original

Titular: Jurídico Júlio Casas Imóveis

Local: DocuSign

11/07/2022 07:16:41

juridico@juliocasas.com.br

**Eventos do signatário****Assinatura****Carimbo de data/hora**

JOANA MARIA CROCCIA,



Enviado: 11/07/2022 07:37:04

joanacroccia@bol.com.br

Visualizado: 11/07/2022 07:55:57

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinado: 11/07/2022 08:23:32

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo  
 Utilizar o endereço IP: 189.101.178.33  
 Assinado através de dispositivo móvel

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:**

Não disponível através do DocuSign

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	11/07/2022 07:37:04
Entrega certificada	Segurança verificada	11/07/2022 07:55:57
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	11/07/2022 08:23:32
Concluído	Segurança verificada	11/07/2022 08:23:32
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora