

Complemento de Vistoria de Entrada

Código 27415

Detalhes da vistoria

| | |
|---------------------------|--|
| Endereço do imóvel | 27415 - Rua Hortêncio Maciel de Camargo nº 154, apto 53 - Mirage Esplanada, Parque Morumbi, Votorantim - SP. |
| Proprietários(as) | FILIPE RODRIGUES CARVALHO e CRISTIANE AURORA MELO FRANCO BAHIA |
| Locatário(a) | RONNIE AUGUSTO DA SILVA MENEZES |
| Vistoriador(a) | Dominai Inicial |
| Data do laudo | 25/06/2021 08:10:53 |

Informações adicionais

| | | | |
|--|-------------|----------------------------|-----|
| Categoria | Apartamento | Total de fotos | 6 |
| Tipo de locação | Residencial | Situação | n/c |
| Tag de acesso | | | |
| Chaves | n/c | Controles do portão | n/c |
| Controles de cerca elétrica | n/c | Controles de alarme | n/c |
| Voltagem Nº medidor Leitura | | | |
| Energia | | n/c | n/c |
| Água | | n/c | n/c |
| Gás | | | n/c |

** As fotos e ou os vídeos e o complemento estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do <http://www.msysvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj02ODgmcT03NTAzODZ8MTQwMTcxMnwzNQ==>



Ambientes

1. Banheiro

1.1 - Chuveiro de plástico lorenzetti na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, sem avarias e com água quente e fria.



Chuveiro**Chuveiro****Chuveiro**

2. Banheiro Suite

2.1 - Chuveiro de plástico lorenzetti na cor branco(a) em ótimo estado, funcionando, com chuveirinho e com água quente e fria.

Chuveiro**Chuveiro****Chuveiro**

O prazo de conferência desse laudo é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.

Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

DocuSigned by:

4996F9197CA9438...

FILIPE RODRIGUES CARVALHO

CPF/MF N.º 337.820.868-64

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

1D6337F0ASA24E2...

RONNIE AUGUSTO DA SILVA MENEZES

CPF/MF N.º 216.171.278-09

Locatário(a) I

DocuSigned by:

4996F9197CA9438...

CRISTIANE AURORA MELO FRANCO BAHIA

CPF/MF N.º 072.303.146-07

Proprietário(a) II

DocuSigned by:

2A00090505744E1...

EDSON SILVA

CPF/MF N.º 100.867.128-29

Testemunha I

DS

DS