



Marion

1593



Encomendada

Rua Mitre Fiuza Ayres, 615

Desentupir ralo do quintal

Arrumar tomada cozinha

Arrumar interruptor da lâmpada porão

Material e mão de obra \$400,00

16:34 ✓✓

São manutenções necessárias a ser realizadas

16:38 ✓✓

Boa tarde Flávia .

Confirmado orçamento .

Qual será a forma para quitar esse valor ?

17:28

HOJE

bom dia , tudo bem?

08:16 ✓✓

infelizmente o senhor não tem repasse de aluguel esse mês.

08:17 ✓✓

Então o senhor precisara pagar o prestador

08:17 ✓✓

Bom dia Flávia .

Concluindo esse serviço de manutenção, favor enviar- me os dados bancários do prestador para a transferência do valor de R\$ 400,00.

Não uso o PIX.

Grato. Marion.

10:05



Mensagem



13:20
06/05/2022





+55 15 99702-8784



Pode ser daqui uma hora 15:04

Ok 15:05 ✓✓

Pode sim 15:05 ✓✓

0:07 15:05

0:42 15:11 ✓✓

0:05 15:13

Rua Mitre Fiuza Ayres,615
Desintupir ralo do quintal
Arrumar tomada cozinha
Arrumar interruptor da lâmpada porão
Material e mão de obra \$400,00 16:22

Maravilha 16:21 ✓✓

Orcamento casa condomínio Isaura

Itaú Unibanco S.A.



Comprovante de Emissão de TED

Dados da TED

Número Data de Emissão Valor (R\$)

54413043 10/05/2022 350,00

Finalidade

CREDITO EM CONTRA

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC

Nome

CPF / CNPJ

5555/0655/000011479446-2

EVERTON ANTONIO DE SOUZA 122.861.898-46

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC

Nome

CPF / CNPJ

0041/3817/30872-1

MARTIN GERALDO SCHROEDER

002.186.728-91

Esta transferência pode ser tarifada conforme o pacote de serviços contratado.

Autorizo o banco a debitar o valor da presente transferência, bem como o valor da tarifa, se houver.


Importante: transferências devolvidas por falha de dados.

Julio Casas Imóveis

Cuidando bem do seu bem

LOCATÁRIO: Decio Valdenir Cecilio, pessoa física devidamente cadastrado no CPF/MFME sob o nº 141.695.328-05, informo não querer finalizar as manutenções que o proprietário do imóvel faria através do Prestador de serviços, portanto apenas o desentupimento do ralo do quintal e de uma das tomadas foi reparado. A manutenção do depósito ficou sem finalização, pois a locatário do imóvel não quer realizar a manutenção enquanto estiver no imóvel localizado no endereço Mitre Fiuza Ayres nº 615 casa 03. O locatário não teria nenhum custo referente ao serviço realizado, o proprietário se dispôs a resolver o problema e arcar com os custos.

Sendo assim, eu Decio Valdenir Cecilio informo que não estou de acordo para realizar a Manutenção da fiação elétrica do depósito enquanto estiver no imóvel.



Decio Valdenir Cecilio

Julio Casas Imóveis

Correspondente de Imóveis

DECLARAÇÃO DE TERMINO DE MANUTENÇÃO.

LOCATARIO: DECIO VALDENIR CECILIO, pessoa física devidamente cadastrada no CPF/MF sob o nº 141.695.328-05 brasileiro, portador do RG nº 21.919.852-4, declara finalizada a manutenção e de pleno acordo com os serviços prestados e realizados no imóvel sito: na MITRE FIUZA AYRES 615 casa 03 - PARQUE ESMERALDA Sorocaba/SP.

Descrição dos serviços prestados:

- Desentupimento do ralo;
- Arrumar tomada cozinha;
- Material e Mão de obra.

Sorocaba, 09 de Maio de 2022.

Decio Valdenir Cecilio

DECIO VALDENIR CECILIO

Everton Antônio de Souza

Rua Clodomiro Paschoal, 187 - Sorocaba - SP - CEP 13035-085 - Fone: (15) 2101-8101