

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 32421

Detalhes da locação

Endereço do imóvel	32421 - Rua Francisco Rodrigues, 87, Apto 42, Parque Campolim, Sorocaba - SP.
Locatários(as)	Wagner Torres Lamas e Lilian Kinouti
Vistoriador(a)	Dominai Inicial

- Não há reparos ou pendências a executar
 Há a necessidade de realização dos seguintes reparos/resolução de pendências

Caso haja a necessidade de reparos, os mesmos estarão disponíveis eletronicamente através do link abaixo:

<http://www.msystorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMDkyJnE9MTk5MTE4NnwOTkyMjMyfDM1>



Reparos




7.4 - Banheiro Suite / Porta / Fechadura: Manutenção











Não realizado

Visto: 07/02/2023 14:21

lingueta sem funcionar

Foto(s) antes do(s) reparo(s)





DS
JAC

DS
WTL

DS
LCK

DS
BRK

DS
MLSP

DS
SCL

DS
JJC

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

4996F9197CA9438...

Luciana de Camargo Pereira

CPF/MF N.º 144.889.768-83

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

Wagner Torres Lamas

D496C175578C41B...

Wagner Torres Lamas

CPF/MF N.º 264.396.328-84

Locatário(a) I

DocuSigned by:

Lilian Kinouti

BA84DD39B4F34C1...

Lilian Kinouti

CPF/MF N.º 282.753.568-81

Locatário(a) II

DocuSigned by:

Aldo Katsumi Kinouti

A467B244A58C46E...

Aldo Katsumi Kinouti

CPF/MF N.º 574.595.848-00

Fiador(a) I

DocuSigned by:

Ester Castro Kinouti

A467B244A58C46E...

Ester Castro Kinouti

CPF/MF N.º 153.227.528-54

Fiador(a) II

DocuSigned by:

MARCELO LUIZ SCHNEIATER PENHA

36BD896EE8D94F9...

MARCELO LUIZ SCHNEIATER PENHA

CPF/MF N.º 259.681.338-64

Testemunha I

DocuSigned by:

ANDRÉA CARAMANTE

F46DB4B81512499...

Andréa R. Caramante

CPF/MF N.º 182.347.758-55

Testemunha II

Dominai Inicial

Vistoriador(a) I

DS
JJC1