

## Laudo de Vistoria de Entrada

Código 22030

### Detalhes da locação

**Endereço do imóvel** 22030 - Praça Nove de Julho, 36, Casa 03, Centro, Sorocaba - SP.

**Locatário(a)** MARIA DIVA SOUZA SILVA

**Vistoriador(a)** Dominai Inicial

Não há reparos ou pendências a executar

Há a necessidade de realização dos seguintes reparos/resolução de pendências

**Caso haja a necessidade de reparos, os mesmos estarão disponíveis eletronicamente através do link abaixo:**

<http://www.msystorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMTI2JnE9NDkyMTY3fDlwNTEyNDR8MzU=>



### Reparos

**3.5 - Sala / Esquadria: Manutenção**

**Não realizado** **Visto:** 20/03/2023 12:04

travada

#### Foto(s) antes do(s) reparo(s)





DS  
MSS

DS  
JAC

DS  
FBP

DS  
BM

DS  
JCL



DS  
MDSS

DS  
JAC

DS  
FBP

DS  
BM

DS  
JCI

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

49906919/CA9438...

**DANTE SOARES CATUZZO**

CPF/MF N.º 165.636.978-87

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

MARIA DIVA SOUZA SILVA

5BE033/B9B304/E...

**MARIA DIVA SOUZA SILVA**

CPF/MF N.º 444.441.925-34

Locatário(a) I

DocuSigned by:

Francisco Belém Ferreira

C36AED9E9C7F42C...

**FRANCISCO BELEM FERREIRA**

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

Brenda Maeda

20A7646A1E36420...

**BRENDA IAFELIX MAEDA**

CPF/MF N.º 462.011.528-22

Testemunha II

## **Domínio Inicial**

Vistoriador(a) I

ds  
JCI