

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 33860

Detalhes da locação

Endereço do imóvel 33860 - Rua Felipe Betti, 47, APTO 34, BLOCO 01, Vila Haro, Sorocaba - SP.

Locatário(a) DANDARA LUIZA AQUINO SANTOS

Vistoriador(a) Dominai Inicial

Não há reparos ou pendências a executar

Há a necessidade de realização dos seguintes reparos/resolução de pendências

Caso haja a necessidade de reparos, os mesmos estarão disponíveis eletronicamente através do link abaixo:

<http://www.msystorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMTMzJnE9MjA3MzAxOxwyMDc0MDYwfDM1>



Reparos

5.6 - Banheiro Lavanderia / Vaso Sanitário: Fazer manutenção

Não realizado **Visto:** 28/03/2023 10:58

não dando descarga e apresentando vazamento

Foto(s) antes do(s) reparo(s)



DS
JAC
DS
FBB
DS
BM
DS
JAC



Sorocaba, 29 de março de 2023.

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

4996E9197CA9238...

ADELIA BRASILIA HENRIQUES

CPF/MF N.º 000.131.798-96

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

Dandara Luiza Aquino

5A051222C3B6486...

DANDARA LUIZA AQUINO SANTOS

CPF/MF N.º 052.686.505-99

Locatário(a) I

DocuSigned by:

Francisco Belém Ferreira

C38AED9E9C7E42C...

FRANCISCO BELEM FERREIRA

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

Brenda Maeda

20A7046A1E36420...

BRENDA IAFELIX MAEDA

CPF/MF N.º 462.011.528-22

Testemunha II

Domínio Inicial

Vistoriador(a) I

DS
JMC