

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 588

Detalhes da locação

Endereço do imóvel 588 - Rua Ministro Salgado Filho, 616, Bloco A, apto 114, Vila Fiori, Sorocaba - SP - Cep: 18075605.
Locatário(a) ANDERSON MAGALHÃES PAES
Vistoriador(a) Dominai Inicial

- ☐ Não há reparos ou pendências a executar
☒ Há a necessidade de realização dos seguintes reparos/resolução de pendências

Caso haja a necessidade de reparos, os mesmos estarão disponíveis eletronicamente através do link abaixo:

<http://www.msystvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0xMjIwJnE9MjE4NTI5MTg3NTUxMDM1>



Reparos

1.9 - Sala / Plafon: Manutenção

Não realizado Visto: 09/08/2023 16:42

sem funcionar

Foto(s) antes do(s) reparo(s)



Sorocaba, 10 de agosto de 2023.

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA

CPF/MF N.º 218.993.918-60

Proprietário(a) I

DocuSigned by:

Julio Alexandre Casas

VANESSA DANTAS VIEIRA

CPF/MF N.º 330.926.478-58

Proprietário(a) II

DocuSigned by:

Anderson Magalhães Paes

ANDERSON MAGALHÃES PAES

CPF/MF N.º 132.557.658-11

Locatário(a) I

DocuSigned by:

Francisco Belém Ferreira

FRANCISCO BELEM FERREIRA

CPF/MF N.º 124.346.738-05

Testemunha I

DocuSigned by:

Jose Eduardo de Almeida

JOSE EDUARDO DE ALMEIDA

CPF/MF N.º 183.988.778-80

Testemunha II

Dominai Inicial

Vistoriador(a) I

DS
NU